

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

| | |
|--------------------|--|
| Adresse : | 24 BD MILIANA LES ORMES - LA MAILLARDIERE 3 |
| CP - Ville : | 53200 CHATEAU GONTIER |
| Référence client : | _0015800070000100184_ |
| Date du repérage : | 03/07/2017 |
| Désignation : | Appartement n° 184 de type 3 situé au 02 ème étage |



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.





Sommaire

| Rapport | Annexes |
|--|--|
| <p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p> | <p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p> |

Renseignements administratifs

| A | | B | |
|---------------------------|--|--|--|
| Designation de l'immeuble | | Propriétaire / Donneur d'ordre | |
| Adresse : | 24 BD MILIANA LES ORMES - LA MAILLARDIERE 3 53200 CHATEAU GONTIER | <u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT | <u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT |
| Référence client : | _00158000070000100184_ | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 |
| Désignation : | Appartement n° 184 de type 3 situé au 02 ème étage | | |
| Date de construction : | | | |



| C | Opérateur de repérage | D | Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 |
|---|---------------------------------|--|---|
| Compagnie & Siret : | AC Environnement (N° 441355914) | Nom : | MORA Denis |
| Nom : | LOYER Florian | Date du rapport : | 20/07/2017 |
| Accompagnateur : | J.SEVEN (0 800 400 100) | | A Riorges, le 20/07/2017 |
| Date de repérage : | 03/07/2017 | | |
| Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre | |  | |
| Numéro attestation : | CPDI3805 V4 | Assurance : | QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018) |
| Délivré le : | 25/03/2016 | | |
|  | | | |

| E | Pièces visitées |
|---|-----------------|
|---|-----------------|

| Liste des locaux visités : | |
|---|--|
| <p>Appartement n°184 - Vol 1 (Entrée)</p> <p>Appartement n°184 - Vol 3 (Débarras 2)</p> <p>Appartement n°184 - Vol 5 (W.C)</p> <p>Appartement n°184 - Vol 7 (Chambre 1)</p> <p>Appartement n°184 - Vol 9 (Séjour)</p> | <p>Appartement n°184 - Vol 2 (Débarras 1)</p> <p>Appartement n°184 - Vol 4 (SDB)</p> <p>Appartement n°184 - Vol 6 (Chambre 2)</p> <p>Appartement n°184 - Vol 8 (Cuisine)</p> |



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

| Categorie | Plan | Volume | Localisation |
|--|-------------------|---|--------------|
| Parois verticales intérieures et enduits | Appartement n°184 | Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Débarras 2) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Séjour) | |
| Plafond et faux-plafonds | Appartement n°184 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débarras 1) - Vol 3 (Débarras 2) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Séjour) | |
| Revêtement de sol | Appartement n°184 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débarras 1) - Vol 3 (Débarras 2) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Séjour) | |
| Revêtement de mur | Appartement n°184 | Vol 4 (SDB) - Vol 8 (Cuisine) | |
| Equipements divers et accessoires | Appartement n°184 | Vol 8 (Cuisine) | |



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

| Localisation | Matériau | Justification |
|-------------------|---------------------------------|---|
| Vol 9 (Séjour) | Mastic vitrier | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 8 (Cuisine) | Mastic vitrier | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 7 (Chambre 1) | Mastic vitrier | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 6 (Chambre 2) | Mastic vitrier | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 8 (Cuisine) | Mastic étanchéité | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 4 (SDB) | Mastic étanchéité | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 5 (W.C) | Lés plastiques avec sous-couche | Non prélevé à la demande du client car revêtement non d'origine |
| Vol 8 (Cuisine) | Lés plastiques avec sous-couche | Non prélevé à la demande du client car revêtement non d'origine |
| Vol 4 (SDB) | Lés plastiques avec sous-couche | Non prélevé à la demande du client car revêtement non d'origine |
| Vol 7 (Chambre 1) | Lés plastiques avec sous-couche | Non prélevé à la demande du client car revêtement non d'origine |
| Vol 6 (Chambre 2) | Lés plastiques avec sous-couche | Non prélevé à la demande du client car revêtement non d'origine |
| Vol 7 (Chambre 1) | Joints | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 6 (Chambre 2) | Joints | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 4 (SDB) | Joints | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 8 (Cuisine) | Joints | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 9 (Séjour) | Joints | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 1 (Entrée) | Joints | Non prélevé à la demande du client |

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Localisation | Catégorie | Composant | Partie de composant | Sur avis / réf pré. |
|-------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Vol 1 (Entrée) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtre | S17 |
| Vol 3 (Débaras 2) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtre | S18 |
| Vol 2 (Débaras 1) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Dalles plastiques | S21 |

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 158 :

Matériaux amiantés :

- 3 dalles de sol beiges sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces humides sont amiantés sur les 2 prélevés
- 4 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides sont amiantés sur les 12 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces sèches sont amiantés sur les 2 prélevés
- 4 enduits plâtre sur les plafonds des pièces sèches sont amiantés sur les 12 prélevés
- 3 colles de faïences dans les SDB sont amiantées sur les 12 prélevées
- 1 colle de faïence sur les 12 prélevées dans les cuisines est amianté sur les 12 prélevées

Au vu des résultats obtenus en phase 1 et 2, l'ensemble des porteurs pièces humides et pièces sèches ont été considérés comme amiantés en phase 3. 8 enduits plâtres sur les 24 prélevés pour les plafond pièces sèches et pièces humides sont amiantés.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits des plafonds, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

Il en est de même pour les colles de faïences où 4 d'entre elles sont amiantées sur les 24 prélevées.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérés comme non visités.

Les garages ou caves considérés comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

| Localisation / Désignation | Justification | Remarque |
|--|---|--|
| Appartement n°184 - Vol 10 (Balcon) | pièce non visée par le présent diagnostic | intérieur du balcon Non concerné par les travaux |

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--|-------------|------------------------|----------|------------------------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°184 | Vol 8 (Cuisine) | Evier | Mastic étanchéité | I2 | Blanc | | I2 - 1 | | | | Non prélevé à la demande du client |
| Appartement n°184 | Vol 4 (SDB) | Evier | Mastic étanchéité | I2 | Blanc | | I2 - 1 | | | | Non prélevé à la demande du client |
| Appartement n°184 | Vol 7 (Chambre 1) | Radiateurs | Joints | I5 | Filasse | | I5 - 1 | | | | Non prélevé à la demande du client |
| Appartement n°184 | Vol 6 (Chambre 2) | Radiateurs | Joints | I5 | Filasse | | I5 - 1 | | | | Non prélevé à la demande du client |
| Appartement n°184 | Vol 4 (SDB) | Radiateurs | Joints | I5 | Filasse | | I5 - 1 | | | | Non prélevé à la demande du client |
| Appartement n°184 | Vol 8 (Cuisine) | Radiateurs | Joints | I5 | Filasse | | I5 - 1 | | | | Non prélevé à la demande du client |
| Appartement n°184 | Vol 9 (Séjour) | Radiateurs | Joints | I5 | Filasse | | I5 - 1 | | | | Non prélevé à la demande du client |
| Appartement n°184 | Vol 1 (Entrée) | Radiateurs | Joints | I5 | Filasse | | I5 - 1 | | | | Non prélevé à la demande du client |
| Appartement n°184 | Vol 8 (Cuisine) | Evier | Tampon bitumineux | P7 | Réalisation d'un prélèvement | Noir | 002NI0015 66 n°7 - 1 - 002NI0015 66 n°7 - 2 | P7 | Tampon bitumineux noir | Négatif | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------|--------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------|---|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°184 | Vol 9 (Séjour) | Menuiseries | Mastic vitrier | I1 | Gris | | I1 - 1 | | | | Non prélevé à la demande du client |
| Appartement n°184 | Vol 8 (Cuisine) | Menuiseries | Mastic vitrier | I1 | Gris | | I1 - 1 | | | | Non prélevé à la demande du client |
| Appartement n°184 | Vol 7 (Chambre 1) | Menuiseries | Mastic vitrier | I1 | Gris | | I1 - 1 | | | | Non prélevé à la demande du client |
| Appartement n°184 | Vol 6 (Chambre 2) | Menuiseries | Mastic vitrier | I1 | Gris | | I1 - 1 | | | | Non prélevé à la demande du client |
| Appartement n°184 | Vol 9 (Séjour) | Murs et cloisons | Jonction entre panneaux préfabriqués | P1 | Réalisation d'un prélèvement | Cloisons et doublages pièces sèches | 002NI001566 n°1 - 1 - 002NI001566 n°1 - 2 | P1 | Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peintures multiples | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°184 | Vol 1 (Entrée) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) | Murs et cloisons | Jonction entre panneaux préfabriqués | S1 - S2 - S3 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1 | Cloisons et doublages pièces sèches | 002NI001566 n°1 - 1 - 002NI001566 n°1 - 2 | P1 | Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peintures multiples | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°184 | Vol 8 (Cuisine) | Murs et cloisons | Jonction entre panneaux préfabriqués | P3 | Réalisation d'un prélèvement | Cloisons et doublages pièces humides | 002NI001566 n°3 - 1 - 002NI001566 n°3 - 2 | P3 | Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°184 | Vol 3 (Débaras 2) - Vol 4 (SDB) | Murs et cloisons | Jonction entre panneaux préfabriqués | S9 - S10 - S11 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3 | Cloisons et doublages pièces humides | 002NI001566 n°3 - 1 - 002NI001566 n°3 - 2 | P3 | Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°184 | Vol 1 (Entrée) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | S17 | Réalisation d'un sondage | Porteurs pièces sèches | S17 - 1 | | | | Présence sur document Prélèvement n°11 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000169 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|-------------------------|-----------|-------------|------------|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°184 | Vol 1 (Entrée) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | S17 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S17 | Porteurs pièces sèches | S17 - 1 | | | | Présence sur document Prélèvement n°11 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000169 |
| Appartement n°184 | Vol 6 (Chambre 2) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | S17 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S17 | Porteurs pièces sèches | S17 - 1 | | | | Présence sur document Prélèvement n°11 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000169 |
| Appartement n°184 | Vol 9 (Séjour) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | S17 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S17 | Porteurs pièces sèches | S17 - 1 | | | | Présence sur document Prélèvement n°11 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000169 |
| Appartement n°184 | Vol 3 (Débaras 2) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | S18 | Réalisation d'un sondage | Porteurs pièces humides | S18 - 1 | | | | Présence sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000169 |
| Appartement n°184 | Vol 5 (W.C) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | S18 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S18 | Porteurs pièces humides | S18 - 1 | | | | Présence sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000169 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------------------|---|-------------------------|-----------|-------------|------------|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°184 | Vol 4 (SDB) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | S18 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S18 | Porteurs pièces humides | S18 - 1 | | | | Présence sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000169 |
| Appartement n°184 | Vol 1 (Entrée) | Menuiseries | Joint d'étanchéité | S19 | Noir | | S19 - 1 | | | | Négatif sur document Prélèvement n°15 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000169 |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|---|-----------|------------------|------------------------------|--|----------------|---|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°184 | Vol 7 (Chambre 1) | Plafonds | Enduit ciment | P2 | Réalisation d'un prélèvement | Pièces sèches | 002NI001566 n°2 - 1 - 002NI001566 n°2 - 2 | P2 | Enduit compact beige en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac + peinture | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°184 | Vol 6 (Chambre 2) - Vol 2 (Débaras 1) - Vol 1 (Entrée) - Vol 9 (Séjour) | Plafonds | Enduit ciment | S4 - S6 - S7 - S8 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2 | Pièces sèches | 002NI001566 n°2 - 1 - 002NI001566 n°2 - 2 | P2 | Enduit compact beige en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac + peinture | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°184 | Vol 3 (Débaras 2) | Plafonds | Enduit ciment | P4 | Réalisation d'un prélèvement | Pièces humides | 002NI001566 n°4 - 1 - 002NI001566 n°4 - 2 | P4 | Enduit plâtreux beige en vrac + peinture | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°184 | Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 8 (Cuisine) | Plafonds | Enduit ciment | S12 - S13 - S14 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4 | Pièces humides | 002NI001566 n°4 - 1 - 002NI001566 n°4 - 2 | P4 | Enduit plâtreux beige en vrac + peinture | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--|----------------|---|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°184 | Vol 8 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P5 | Réalisation d'un prélèvement | Blanche 5*5 | 002NI001566 n°5 - 1 - 002NI001566 n°5 - 2 | P5 | Colle grise avec couche en papier + carrelage + peinture | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°184 | Vol 4 (SDB) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P6 | Réalisation d'un prélèvement | Blanche 5*5 | 002NI001566 n°6 - 1 - 002NI001566 n°6 - 2 | P6 | Colle grise en faible quantité + carrelage + peinture | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°184 | Vol 4 (SDB) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P6 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6 | Blanche 5*5 | 002NI001566 n°6 - 1 - 002NI001566 n°6 - 2 | P6 | Colle grise en faible quantité + carrelage + peinture | Négatif | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°184 | Vol 5 (W.C) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I3 | Lino beige + colle jaune | | I3 - 1 | | | | Non prélevé à la demande du client car revêtement non d'origine |
| Appartement n°184 | Vol 8 (Cuisine) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I3 | Lino beige + colle jaune | | I3 - 1 | | | | Non prélevé à la demande du client car revêtement non d'origine |
| Appartement n°184 | Vol 4 (SDB) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I3 | Lino beige + colle jaune | | I3 - 1 | | | | Non prélevé à la demande du client car revêtement non d'origine |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°184 | Vol 7 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I3 | Lino beige + colle jaune | | I3 - 1 | | | | Non prélevé à la demande du client car revêtement non d'origine |
| Appartement n°184 | Vol 6 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I4 | Lino aspect parquet+ colle jaune | | I4 - 1 | | | | Non prélevé à la demande du client car revêtement non d'origine |
| Appartement n°184 | Vol 1 (Entrée) | Revêtement de sol | Ragréage | S15 | Gris | | S15 - 1 | | | | Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001565 |
| Appartement n°184 | Vol 9 (Séjour) | Revêtement de sol | Ragréage | S15 | Gris | | S15 - 1 | | | | Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001565 |
| Appartement n°184 | Vol 2 (Débaras 1) | Revêtement de sol | Ragréage | S15 | Gris | | S15 - 1 | | | | Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001565 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°184 | Vol 3 (Débarras 2) | Revêtement de sol | Ragréage | S15 | Gris | | S15 - 1 | | | | Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001566 |
| Appartement n°184 | Vol 8 (Cuisine) | Revêtement de sol | Ragréage | S16 | Violet | | S16 - 1 | | | | Négatif sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001566 |
| Appartement n°184 | Vol 7 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Ragréage | S16 | Violet | | S16 - 1 | | | | Négatif sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001566 |
| Appartement n°184 | Vol 6 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Ragréage | S16 | Violet | | S16 - 1 | | | | Négatif sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001566 |
| Appartement n°184 | Vol 4 (SDB) | Revêtement de sol | Ragréage | S16 | Violet | | S16 - 1 | | | | Négatif sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001566 |








Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°184 | Vol 5 (W.C) | Revêtement de sol | Ragréage | S16 | Violet | | S16 - 1 | | | | Négatif sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001565 |
| Appartement n°184 | Vol 1 (Entrée) | Revêtement de sol | Dalles plastiques | S20 | Dalles grises | | S20 - 3 | | | | Négatif sur document Prélèvement n°9 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001564 |
| Appartement n°184 | Vol 9 (Séjour) | Revêtement de sol | Dalles plastiques | S20 | Dalles grises | | S20 - 3 | | | | Négatif sur document Prélèvement n°9 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001564 |
| Appartement n°184 | Vol 2 (Débaras 1) | Revêtement de sol | Dalles plastiques | S21 | Réalisation d'un sondage | Dalles beiges | S21 - 3 | | | | Présence sur document Prélèvement n°10 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000169 |
| Appartement n°184 | Vol 3 (Débaras 2) | Revêtement de sol | Dalles plastiques | S21 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S21 | Dalles beiges | S21 - 3 | | | | Présence sur document Prélèvement n°10 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000169 |




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

| Ref. | Plans | Titre du plan |
|--|-------------------|---|
|  | Appartement n°184 | Appartement n°184 - Plan de repérage - Actions menées |
|  | Appartement n°184 | Appartement n°184 - Plan de prélèvements |
|  | Appartement n°184 | Appartement n°184 - MPCA Toutes catégories confondues |
|  | Appartement n°184 | Appartement n°184 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits |
|  | Appartement n°184 | Appartement n°184 - MPCA Revêtement de sol |



APPARTEMENT N°184 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002NI001566



Légende

| | |
|--|--|
| | Localisation d'un prélèvement |
| | Localisation d'une impossibilité technique |
| | Localisation d'un sondage négatif |
| | Localisation d'un sondage positif |
| | Volume non visité |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Adresse du bien
24 BD MILIANA LES ORMES - LA MAILLARDIERE 3
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 184 de type 3 situé au 02 ème étage

Date intervention
03/07/2017

Technicien intervenant
LOYER Florian


APPARTEMENT N°184 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002NI001566

Légende



Volume non visité




Adresse du bien
24 BD MILIANA LES ORMES - LA MAILLARDIERE 3
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 184 de type 3 situé au 02 ème étage

Date intervention
03/07/2017

Technicien intervenant
LOYER Florian




Légende

| | |
|--|---|
| | S17: Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) |
| | S18: Enduit plâtre (Porteur pièces humides) |
| | S21: Dalles plastiques beiges |




| Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|--|--|-------------------|------------------------|
| 24 BD MILIANA LES ORMES - LA MAILLARDIERE 3 53200 CHATEAU GONTIER | Appartement n° 184 de type 3 situé au 02 ème étage | 03/07/2017 | LOYER Florian |



Légende

 S17: Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)

 S18: Enduit plâtre (Porteur pièces humides)



Adresse du bien
24 BD MILIANA LES ORMES - LA MAILLARDIERE 3
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 184 de type 3 situé au 02 ème étage

Date intervention
03/07/2017

Technicien intervenant
LOYER Florian

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence | Localisation | Action |
|--------------------------|---|---|
| 002NI001566 n°1 - 2 (P1) | Appartement n°184 - Vol 9 (Séjour) | Prélevement négatif |
| 002NI001566 n°1 - 1 (P1) | Appartement n°184 - Vol 9 (Séjour) | Prélevement négatif |
| 002NI001566 n°2 - 1 (P2) | Appartement n°184 - Vol 7 (Chambre 1) | Prélevement négatif |
| 002NI001566 n°2 - 2 (P2) | Appartement n°184 - Vol 7 (Chambre 1) | Prélevement négatif |
| 002NI001566 n°3 - 1 (P3) | Appartement n°184 - Vol 8 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002NI001566 n°3 - 2 (P3) | Appartement n°184 - Vol 8 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002NI001566 n°4 - 1 (P4) | Appartement n°184 - Vol 3 (Débarras 2) | Prélevement négatif |
| 002NI001566 n°4 - 2 (P4) | Appartement n°184 - Vol 3 (Débarras 2) | Prélevement négatif |
| 002NI001566 n°5 - 2 (P5) | Appartement n°184 - Vol 8 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002NI001566 n°5 - 1 (P5) | Appartement n°184 - Vol 8 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002NI001566 n°6 - 1 (P6) | Appartement n°184 - Vol 4 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002NI001566 n°6 - 2 (P6) | Appartement n°184 - Vol 4 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002NI001566 n°7 - 1 (P7) | Appartement n°184 - Vol 8 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002NI001566 n°7 - 2 (P7) | Appartement n°184 - Vol 8 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| | Appartement n°184 - Vol 9 (Séjour) | I1 |
| | Appartement n°184 - Vol 8 (Cuisine) | I2 |
| | Appartement n°184 - Vol 5 (W.C) | I3 |
| | Appartement n°184 - Vol 6 (Chambre 2) | I4 |
| | Appartement n°184 - Vol 7 (Chambre 1) | I5 |
| S15 - 1 (A15) | Appartement n°184 - Vol 1 (Entrée) | Absence sur présentation de documents |
| S16 - 1 (A16) | Appartement n°184 - Vol 8 (Cuisine) | Absence sur présentation de documents |
| S17 - 1 (A17) | Appartement n°184 - Vol 1 (Entrée) | Présence sur présentation de documents |
| S18 - 1 (A18) | Appartement n°184 - Vol 3 (Débarras 2) | Présence sur présentation de documents |
| S19 - 1 (A19) | Appartement n°184 - Vol 1 (Entrée) | Absence sur présentation de documents |
| S20 - 3 (A20) | Appartement n°184 - Vol 1 (Entrée) | Absence sur présentation de documents |
| S21 - 3 (A21) | Appartement n°184 - Vol 2 (Débarras 1) | Présence sur présentation de documents |



002NI001566 n°1 - 2 (P1)



002NI001566 n°1 - 1 (P1)



002NI001566 n°2 - 1 (P2)



002NI001566 n°2 - 2 (P2)



002NI001566 n°3 - 1 (P3)



002NI001566 n°3 - 2 (P3)



002NI001566 n°4 - 1 (P4)



002NI001566 n°4 - 2 (P4)



002NI001566 n°5 - 2 (P5)



002NI001566 n°5 - 1 (P5)



002NI001566 n°6 - 1 (P6)



002NI001566 n°6 - 2 (P6)



002NI001566 n°7 - 1 (P7)



I1 - 1

002NI001566 n°7 - 2 (P7)



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1




S15 - 1 (A15)



S16 - 1 (A16)



S17 - 1 (A17)



S18 - 1 (A18)



S19 - 1 (A19)



S20 - 3 (A20)



S21 - 3 (A21)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

| Référence | Categorie | Composant | Materiu | Localisation | Observation |
|-----------|--|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| P1 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peintures multiples - Cloisons et doublages pièces sèches - | Appartement n°184 - Vol 9 (Séjour) | |
| P2 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit compact beige en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac + peinture - Pièces sèches - | Appartement n°184 - Vol 7 (Chambre 1) | |
| P3 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture - Cloisons et doublages pièces humides - | Appartement n°184 - Vol 8 (Cuisine) | |
| P4 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit plâtreux beige en vrac + peinture - Pièces humides - | Appartement n°184 - Vol 3 (Débaras 2) | |
| P5 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle grise avec couche en papier + carrelage + peinture - Blanche 5*5 - | Appartement n°184 - Vol 8 (Cuisine) | |
| P6 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle grise en faible quantité + carrelage + peinture - Blanche 5*5 - | Appartement n°184 - Vol 4 (SDB) | |
| P7 | Equipements divers et accessoires | Evier | Tampon bitumineux noir - Noir - | Appartement n°184 - Vol 8 (Cuisine) | |



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
 13590 MEYREUIL
 Tel : 04.42.12.11.20
 Fax : 04.42.26.69.58
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029



Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67357 EN DATE DU 20/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

| | |
|---|---|
| Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES | Réf. Commande ITGA : IT0717-67357 Réf. Commande Client : 002NI001566 |
|---|---|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| Réf dossier client : _00158000070000100184_ 24 BD MILIANA LES ORMES - LA MAILLARDIERE 3 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 184 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NI001566001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 9 (Séjour) | | | Réf échantillon ITGA : IT071707-25518 | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peintures multiples |
| ▶ Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peintures multiples | META | 1 | 20/07/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : _00158000070000100184_ 24 BD MILIANA LES ORMES - LA MAILLARDIERE 3 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 184 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NI001566002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 7 (Chambre 1) | | | Réf échantillon ITGA : IT071707-25519 | Description ITGA : Enduit compact beige en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac / Peinture |
| ▶ Enduit compact beige en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac + peinture | META | 1 | 20/07/2017 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67357 EN DATE DU 20/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|--|----------------|---------------------------|
| Réf dossier client : _00158000070000100184_ 24 BD MILIANA LES ORMES - LA MAILLARDIERE 3 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 184 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NI001566003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 8 (Cuisine) | | Réf échantillon ITGA : IT071707-25520 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture | META | 2 | 20/07/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : _00158000070000100184_ 24 BD MILIANA LES ORMES - LA MAILLARDIERE 3 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 184 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NI001566004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 3 (Débaras 2) | | Réf échantillon ITGA : IT071707-25521 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture | | |
| ▶ Enduit plâtreux beige en vrac + peinture | META | 1 | 20/07/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : _00158000070000100184_ 24 BD MILIANA LES ORMES - LA MAILLARDIERE 3 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 184 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NI001566005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 8 (Cuisine) | | Réf échantillon ITGA : IT071707-25522 Description ITGA : Colle grise avec couche en papier / Carrelage / Peinture | | |
| ▶ Colle grise avec couche en papier + carrelage + peinture | META | 1 | 20/07/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : _00158000070000100184_ 24 BD MILIANA LES ORMES - LA MAILLARDIERE 3 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 184 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NI001566006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 4 (SDB) | | Réf échantillon ITGA : IT071707-25523 Description ITGA : Colle grise en faible quantité / Carrelage / Peinture | | |
| ▶ Colle grise en faible quantité + carrelage + peinture | META | 1 | 20/07/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : _00158000070000100184_ 24 BD MILIANA LES ORMES - LA MAILLARDIERE 3 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 184 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NI001566007 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 8 (Cuisine) | | Réf échantillon ITGA : IT071707-25524 Description ITGA : Tampon bitumineux noir | | |
| ▶ Tampon bitumineux noir | META | 2 | 20/07/2017 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67357 EN DATE DU 20/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|-------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
|-------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.