

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00159000080000100230_
Date du repérage :	05/07/2017
Désignation :	Appartement n° 230 de type 3 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.





Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00159000080000100230_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 230 de type 3 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C Opérateur de repérage		D
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 Nom : MORA Denis Date du rapport : 21/07/2017 A Riorges, le 21/07/2017  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Nom :	LOYER Florian	
Accompagnateur :	J.SEVEN (0 800 400 100)	
Date de repérage :	05/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3805 V4 Délivré le : 25/03/2016 		

E Pièces visitées
Liste des locaux visités :
Appartement n°230 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°230 - Vol 3 (Séjour) Appartement n°230 - Vol 6 (Chambre 1) Appartement n°230 - Vol 8 (Dégagement) Appartement n°230 - Vol 10 (SDB)
Appartement n°230 - Vol 2 (Débarras) Appartement n°230 - Vol 5 (Cuisine) Appartement n°230 - Vol 7 (W.C) Appartement n°230 - Vol 9 (Chambre 2)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°230	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débarras) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (SDB)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°230	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débarras) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (SDB)	
Revêtement de sol	Appartement n°230	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débarras) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (SDB)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°230	Vol 5 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°230	Vol 10 (SDB)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Séjour)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 1)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 9 (Chambre 2)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 10 (SDB)	Mastic étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 9 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 8 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 1)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 9 (Chambre 2)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 10 (SDB)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Colle de carrelage (faïence)	Faïence récentes

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.



R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°230 - Vol 4 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Intérieur du balcon Non concerné par les travaux

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°230	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2	Blanc		I2 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°230	Vol 10 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2	Blanc		I2 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°230	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I6	Filasse		I6 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°230	Vol 3 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I6	Filasse		I6 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°230	Vol 5 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I6	Filasse		I6 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°230	Vol 6 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I6	Filasse		I6 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°230	Vol 9 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I6	Filasse		I6 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°230	Vol 10 (SDB)	Radiateurs	Joints	I6	Filasse		I6 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°230	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S4	Noir		S4 - 1				Négatif sur document Prélèvement °11 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001572

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°230	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	Noir		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°230	Vol 5 (Cuisine)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	Noir		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°230	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	Noir		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°230	Vol 9 (Chambre 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	Noir		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°230	Vol 9 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons et doublages pièces sèches	002NI001579 n°2 - 1 - 002NI001579 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°230	Vol 8 (Dégagement) - Vol 2 (Débaras) - Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S6 - S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Cloisons et doublages pièces sèches	002NI001579 n°2 - 1 - 002NI001579 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°230	Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons et doublages pièces humides	002NI001579 n°3 - 1 - 002NI001579 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°230	Vol 5 (Cuisine) - Vol 7 (W.C) - Vol 10 (SDB)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Cloisons et doublages pièces humides	002NI001579 n°3 - 1 - 002NI001579 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°230	Vol 9 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Porteurs pièces sèches	002NI001579 n°5 - 1 - 002NI001579 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°230	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 2 (Débaras)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Porteurs pièces sèches	002NI001579 n°5 - 1 - 002NI001579 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°230	Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Porteurs pièces humides	002NI001579 n°6 - 1 - 002NI001579 n°6 - 2	P6	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°230	Vol 10 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Porteurs pièces humides	002NI001579 n°6 - 1 - 002NI001579 n°6 - 2	P6	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°230	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier	S3	Beige		S3 - 1				Négatif sur document Prélèvement °13 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 00NI001571

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°230	Vol 3 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Pièces sèches	002NI001579 n°7 - 1 - 002NI001579 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°230	Vol 9 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débarras)	Plafonds	Enduit plâtre	S18 - S19 - S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Pièces sèches	002NI001579 n°7 - 1 - 002NI001579 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°230	Vol 10 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Pièces humides	002NI001579 n°8 - 1 - 002NI001579 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°230	Vol 5 (Cuisine) - Vol 7 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Pièces humides	002NI0015 79 n°8 - 1 - 002NI0015 79 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°230	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	I7	Grise		I7 - 1				Faïence récentes
Appartement n°230	Vol 10 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P9	Réalisation d'un prélèvement	Grise	002NI0015 79 n°9 - 1 - 002NI0015 79 n°9 - 2	P9	Colle beige + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°230	Vol 10 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Grise	002NI0015 79 n°9 - 1 - 002NI0015 79 n°9 - 2	P9	Colle beige + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°230	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	Beige + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°230	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	Beige + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°230	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	Beige + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°230	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	Beige + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé a la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°230	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Beige foncé + colle jaune		I4 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°230	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5	Aspect parquet + colle jaune		I5 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°230	Vol 10 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P1	Réalisation d'un prélèvement	Dalles souples beiges + colle jaune	002NI001579 n°1 - 1 - 002NI001579 n°1 - 2	P1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°230	Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Dalles souples beiges + colle jaune	002NI001579 n°1 - 1 - 002NI001579 n°1 - 2	P1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°230	Vol 10 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S1	Gris		S1 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°3 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571
Appartement n°230	Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S1	Gris		S1 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°3 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°230	Vol 2 (Débarras)	Revêtement de sol	Ragréage	S1	Gris		S1 - 1			Négatif sur document Prélèvement n°3 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571
Appartement n°230	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S2	Mauve		S2 - 1			Négatif sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571
Appartement n°230	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S2	Mauve		S2 - 1			Négatif sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571
Appartement n°230	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S2	Mauve		S2 - 1			Négatif sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571
Appartement n°230	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S2	Mauve		S2 - 1			Négatif sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°230	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	S2	Mauve		S2 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571
Appartement n°230	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S2	Mauve		S2 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571
Appartement n°230	Vol 2 (Débarras)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P4	Réalisation d'un prélèvement	Marron + colle jaune	002NI001579 n°4 - 1 - 002NI001579 n°4 - 2	P4	Moquette beige avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°230	Appartement n°230 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°230	Appartement n°230 - Plan de prélèvements



APPARTEMENT N°230 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002NI001579


Légende

	Localisation dun prélevement
--	------------------------------

	Localisation dune impossibilité technique
--	---

	Localisation dun sondage négatif
--	----------------------------------

	Volume non visité
--	-------------------





Adresse du bien
36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 230 de type 3 situé au 02 ème étage

Date intervention
05/07/2017

Technicien intervenant
LOYER Florian


APPARTEMENT N°230 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002NI001579

Légende



Volume non visité



Adresse du bien
36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 230 de type 3 situé au 02 ème étage

Date intervention
05/07/2017

Technicien intervenant
LOYER Florian

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002NI001579 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°230 - Vol 10 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001579 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°230 - Vol 10 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001579 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°230 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002NI001579 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°230 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002NI001579 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°230 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001579 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°230 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001579 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°230 - Vol 2 (Débarras)	Prélevement négatif
002NI001579 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°230 - Vol 2 (Débarras)	Prélevement négatif
002NI001579 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°230 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002NI001579 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°230 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002NI001579 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°230 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001579 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°230 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001579 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°230 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement négatif
002NI001579 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°230 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement négatif
002NI001579 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°230 - Vol 10 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001579 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°230 - Vol 10 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001579 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°230 - Vol 10 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001579 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°230 - Vol 10 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°230 - Vol 3 (Séjour)	I1
	Appartement n°230 - Vol 5 (Cuisine)	I2
	Appartement n°230 - Vol 9 (Chambre 2)	I3
	Appartement n°230 - Vol 8 (Dégagement)	I4
	Appartement n°230 - Vol 3 (Séjour)	I5
	Appartement n°230 - Vol 1 (Entrée)	I6
	Appartement n°230 - Vol 5 (Cuisine)	I7
S1 - 1 (A1)	Appartement n°230 - Vol 10 (SDB)	Absence sur présentation de documents
S2 - 1 (A2)	Appartement n°230 - Vol 9 (Chambre 2)	Absence sur présentation de documents
S3 - 1 (A3)	Appartement n°230 - Vol 1 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
S4 - 1 (A4)	Appartement n°230 - Vol 5 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents



002NI001579 n°1 - 2 (P1)



002NI001579 n°1 - 1 (P1)



002NI001579 n°2 - 2 (P2)



002NI001579 n°2 - 1 (P2)



002NI001579 n°3 - 1 (P3)



002NI001579 n°3 - 2 (P3)



002NI001579 n°4 - 2 (P4)



002NI001579 n°4 - 1 (P4)



002NI001579 n°5 - 2 (P5)



002NI001579 n°5 - 1 (P5)



002NI001579 n°6 - 2 (P6)



002NI001579 n°6 - 1 (P6)



002NI001579 n°7 - 1 (P7)



002NI001579 n°7 - 2 (P7)



002NI001579 n°8 - 1 (P8)




002NI001579 n°8 - 2 (P8)



002NI001579 n°9 - 1 (P9)



002NI001579 n°9 - 2 (P9)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



I6 - 1



I7 - 1



S1 - 1 (A1)



S2 - 1 (A2)



S3 - 1 (A3)



S4 - 1 (A4)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable - Dalles souples beiges + colle jaune -	Appartement n°230 - Vol 10 (SDB)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable - Cloisons et doublages pièces sèches -	Appartement n°230 - Vol 9 (Chambre 2)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable - Cloisons et doublages pièces humides -	Appartement n°230 - Vol 5 (Cuisine)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette beige avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable - Marron + colle jaune -	Appartement n°230 - Vol 2 (Débaras)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - Porteurs pièces sèches -	Appartement n°230 - Vol 9 (Chambre 2)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Porteurs pièces humides -	Appartement n°230 - Vol 5 (Cuisine)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - Pièces sèches -	Appartement n°230 - Vol 3 (Séjour)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - Pièces humides -	Appartement n°230 - Vol 10 (SDB)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + matériau beige en faible quantité non séparable - Grise -	Appartement n°230 - Vol 10 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67411 EN DATE DU 21/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-67411 Réf. Commande Client : 002NI001579
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00159000080000100230_ 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 230 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NI001579001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 10 (SDB)			Réf échantillon ITGA : IT071707-33060 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Peinture en faible quantité	
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Jessica DE COL - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67411 EN DATE DU 21/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00159000080000100230_ Réf échantillon ITGA : IT071707-33061 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 230 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001579002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 9 (Chambre 2) Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture / Carton</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00159000080000100230_ Réf échantillon ITGA : IT071707-33062 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 230 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001579003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (Cuisine) Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peintures multiples / Carton</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable	META	2	21/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00159000080000100230_ Réf échantillon ITGA : IT071707-33063 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 230 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001579004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 2 (Débarras) Description ITGA : Moquette beige avec couche en mousse / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité</p>				
▶ Moquette beige avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00159000080000100230_ Réf échantillon ITGA : IT071707-33064 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 230 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001579005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 9 (Chambre 2) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67411 EN DATE DU 21/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00159000080000100230_ Réf échantillon ITGA : IT071707-33065 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 230 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001579006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 5 (Cuisine) Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac</p>				
▶ Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00159000080000100230_ Réf échantillon ITGA : IT071707-33066 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 230 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001579007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 3 (Séjour) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00159000080000100230_ Réf échantillon ITGA : IT071707-33067 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 230 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001579008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 10 (SDB) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00159000080000100230_ Réf échantillon ITGA : IT071707-33068 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 230 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001579009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 10 (SDB) Description ITGA : Colle beige / Matériau beige en faible quantité / Carrelage</p>				
▶ Colle beige + matériau beige en faible quantité non séparable	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.