

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00005000020000100031_
Date du repérage :	07/02/2017
Désignation :	Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00005000020000100031_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 07/02/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 15/02/2017 A Riorges, le 15/02/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine) Appartement n°31 - Vol 3 (W.C) Appartement n°31 - Vol 5 (Chambre 1) Appartement n°31 - Vol 7 (Chambre 3) Appartement n°31 - Vol 9 (Entrée)	Appartement n°31 - Vol 2 (SDB) Appartement n°31 - Vol 4 (Loggia) Appartement n°31 - Vol 6 (Chambre 2) Appartement n°31 - Vol 8 (Séjour) Appartement n°31 - Vol 10 (Dégagement)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Loggia) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Séjour) - Vol 9 (Entrée) - Vol 10 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Loggia) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Séjour) - Vol 9 (Entrée) - Vol 10 (Dégagement)	
Revêtement de mur	Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C)	
Revêtement de sol	Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Loggia) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Séjour) - Vol 9 (Entrée) - Vol 10 (Dégagement)	

Conduits, canalisations et équipements	Appartement n°31	Vol 3 (W.C)	
--	------------------	-------------	--

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 8 (Séjour)	Staff	Impossible de prélever la colle de l'élément sans destruction de celui-ci
Vol 7 (Chambre 3)	Staff	Impossible de prélever la colle de l'élément sans destruction de celui-ci
Vol 6 (Chambre 2)	Staff	Impossible de prélever la colle de l'élément sans destruction de celui-ci
Vol 8 (Séjour)	Mastic étanchéité appui fenetre intérieur	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 3)	Mastic étanchéité appui fenetre intérieur	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 2)	Mastic étanchéité appui fenetre intérieur	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)	Mastic étanchéité appui fenetre intérieur	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité appui fenetre intérieur	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Loggia)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les pléniums de faux plafond.

Matériaux présent sous le parquet bois. (invisible sans destruction importante du parquet)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 2 (SDB) - Appartement n°31	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous bac douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 3 (W.C)	Conduit eau	Métal	S33			S33 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine)	Evier	céramique	S7			S7 - 1				Négatif sur document Datée 2007
Appartement n°31	Vol 8 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°31	Vol 7 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°31	Vol 6 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°31	Vol 5 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 2 (SDB)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°31	Vol 2 (SDB)	Evier / bac douche	Mastic étanchéité	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine)	Evier / bac douche	Mastic étanchéité	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 4 (Loggia)	Menuiseries	Mastic vitrier dur beige	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD001345 n°1 - 1 - 002HD001345 n°1 - 2	P1	Matériau beige en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 4 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement	Porteur loggia	002HD001345 n°3 - 1 - 002HD001345 n°3 - 2	P3	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine)	Gaines et coffre verticaux	bois	S6			S6 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002HD001345 n°12 - 1 - 002HD001345 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (W.C) - Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P12 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Porteur pièces sèches	002HD001345 n°12 - 1 - 002HD001345 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre embrasure des fenêtres	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD001345 n°13 - 1 - 002HD001345 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 8 (Séjour) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre embrasure des fenêtres	S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD001345 n°13 - 1 - 002HD001345 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 9 (Entrée)	Menuiseries	Joint mousse blanc avec colle jaune	P15	Réalisation d'un prélèvement	Porte d'entrée	002HD0013 45 n°15 - 1 - 002HD0013 45 n°15 - 2	P15	Mousse blanche + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 8 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P16	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002HD0013 45 n°16 - 1 - 002HD0013 45 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 9 (Entrée) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S17 - S18 - S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Porteur pièces sèches	002HD0013 45 n°16 - 1 - 002HD0013 45 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 10 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement	Cloison pièces sèches	002HD0013 45 n°18 - 1 - 002HD0013 45 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 10 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 9 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P18 - S23 - S24 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Cloison pièces sèches	002HD0013 45 n°18 - 1 - 002HD0013 45 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 3 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P21	Réalisation d'un prélèvement	Cloison pièces humides	002HD0013 45 n°21 - 1 - 002HD0013 45 n°21 - 2	P21	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Cloison pièces humides	002HD001345 n°21 - 1 - 002HD001345 n°21 - 2	P21	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 8 (Séjour)	Menuiseries	Mastic étanchéité appui fenetre intérieur	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°31	Vol 7 (Chambre 3)	Menuiseries	Mastic étanchéité appui fenetre intérieur	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°31	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic étanchéité appui fenetre intérieur	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°31	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic étanchéité appui fenetre intérieur	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic étanchéité appui fenetre intérieur	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 8 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°31	Vol 7 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°31	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°31	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°31	Vol 4 (Loggia)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 4 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment gratté	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD001345 n°2 - 1 - 002HD001345 n°2 - 2	P2	Enduit blanc non séparable + peinture non séparable + matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 4 (Loggia)	Plafonds	Enduit rebouchage lissé	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD001345 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 4 (Loggia)	Plafonds	Enduit rebouchage lissé	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001345 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD001345 n°10 - 1 - 002HD001345 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Plafond pièces humides	002HD001345 n°10 - 1 - 002HD001345 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 8 (Séjour)	Faux plafonds	Enduit plâtre plafond placard	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 45 n°17 - 1 - 002HD0013 45 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux rose en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 7 (Chambre 3)	Faux plafonds	Enduit plâtre plafond placard	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0013 45 n°17 - 1 - 002HD0013 45 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux rose en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 8 (Séjour)	Plafonds	Staff	I1			I1 - 1				Impossible de prélever la colle de l'élément sans destruction de celui-ci
Appartement n°31	Vol 7 (Chambre 3)	Plafonds	Staff	I1			I1 - 1				Impossible de prélever la colle de l'élément sans destruction de celui-ci
Appartement n°31	Vol 6 (Chambre 2)	Plafonds	Staff	I1			I1 - 1				Impossible de prélever la colle de l'élément sans destruction de celui-ci
Appartement n°31	Vol 7 (Chambre 3)	Plafonds	Enduit plâtre	P19	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002HD0013 45 n°19 - 1 - 002HD0013 45 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 6 (Chambre 2) - Vol 8 (Séjour) - Vol 9 (Entrée) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre	S27 - S28 - S29 - S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Plafond pièces sèches	002HD0013 45 n°19 - 1 - 002HD0013 45 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 45 n°7 - 1 - 002HD0013 45 n°7 - 2	P7	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0013 45 n°7 - 1 - 002HD0013 45 n°7 - 2	P7	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence beige en partie haute)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 45 n°8 - 1 - 002HD0013 45 n°8 - 2	P8	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche en partie basse)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 45 n°9 - 1 - 002HD0013 45 n°9 - 2	P9	Colle beige en vrac + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P22	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 45 n°22 - 1 - - 002HD0013 45 n°22 - 2	P22	Colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche + matériau souple blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 4 (Loggia)	Revêtement de sol	Lino posé au sol	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino posé au sol	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°31	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Lino posé au sol	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°31	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lino posé au sol	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°31	Vol 4 (Loggia)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD001345 n°4 - 1 - 002HD001345 n°4 - 2	P4 Phase 1	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 4 (Loggia)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD001345 n°4 - 1 - 002HD001345 n°4 - 2	P4 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD001345 n°6 - 1 - 002HD001345 n°6 - 2	P6	Colle grise + matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD001345 n°6 - 1 - 002HD001345 n°6 - 2	P6	Colle grise + matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Chape maigre placard	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD001345 n°11 - 1 - 002HD001345 n°11 - 2	P11	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°31	Vol 9 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles souples bleues avec colle noires	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 45 n°14 - 1 - 002HD0013 45 n°14 - 2	P14	Revêtement souple beige + colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable + revêtement cassant gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 10 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles souples roses avec colle noires	P20	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 45 n°20 - 1 - 002HD0013 45 n°20 - 2	P20	Revêtement cassant marron + colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°31	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Parquet bois d'origine	S34			S34 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°31	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Parquet bois d'origine	S34			S34 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°31	Vol 7 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Parquet bois d'origine	S34			S34 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°31	Vol 10 (Dégagement)	Revêtement de sol	Parquet bois d'origine	S34			S34 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°31	Vol 9 (Entrée)	Revêtement de sol	Parquet bois d'origine	S34			S34 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°31	Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Parquet bois d'origine	S34			S34 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°31	Appartement n°31	Appartement n°31 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement n°31	Appartement n°31	Appartement n°31 - Plan de prélèvements

APPARTEMENT N°31 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001345

Légende

P


Localisation du
prélèvement

1

Localisation d'une impossibilité technique

3

Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien

11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC

Date intervention

	07/02/2017
--	------------


Technicien intervenant

JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°31 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001345

Légende



Adresse du bien
11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC

Date intervention
07/02/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001345 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°31 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001345 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°31 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001345 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°31 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001345 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°31 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001345 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°31 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001345 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°31 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001345 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°31 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001345 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°31 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001345 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°31 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001345 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001345 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001345 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001345 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001345 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001345 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001345 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001345 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001345 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001345 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001345 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001345 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001345 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001345 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001345 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001345 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001345 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°31 - Vol 9 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001345 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°31 - Vol 9 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001345 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°31 - Vol 9 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001345 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°31 - Vol 9 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001345 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°31 - Vol 8 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001345 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°31 - Vol 8 (Séjour)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001345 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°31 - Vol 8 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001345 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°31 - Vol 8 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001345 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°31 - Vol 10 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001345 n°18 - 2 (P18)	Appartement n°31 - Vol 10 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001345 n°19 - 2 (P19)	Appartement n°31 - Vol 7 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001345 n°19 - 1 (P19)	Appartement n°31 - Vol 7 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001345 n°20 - 2 (P20)	Appartement n°31 - Vol 10 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001345 n°20 - 1 (P20)	Appartement n°31 - Vol 10 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001345 n°21 - 2 (P21)	Appartement n°31 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001345 n°21 - 1 (P21)	Appartement n°31 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001345 n°22 - 2 (P22)	Appartement n°31 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001345 n°22 - 1 (P22)	Appartement n°31 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°31 - Vol 8 (Séjour)	I1
	Appartement n°31 - Vol 8 (Séjour)	I2
	Appartement n°31 - Vol 8 (Séjour)	I3
	Appartement n°31 - Vol 8 (Séjour)	I4
	Appartement n°31 - Vol 2 (SDB)	I5
S1 - 1 (A1)	Appartement n°31 - Vol 4 (Loggia)	Absence : pas d'amiante par nature
S6 - 1 (A6)	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	Absence : pas d'amiante par nature
S7 - 1 (A7)	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
S33 - 1 (A33)	Appartement n°31 - Vol 3 (W.C)	Absence : pas d'amiante par nature
S34 - 1 (A34)	Appartement n°31 - Vol 6 (Chambre 2)	Absence : pas d'amiante par nature

002HD001345 n°1 - 1 (P1)



002HD001345 n°1 - 2 (P1)



002HD001345 n°2 - 1 (P2)



002HD001345 n°2 - 2 (P2)



002HD001345 n°3 - 1 (P3)



002HD001345 n°3 - 2 (P3)



002HD001345 n°4 - 2 (P4)



002HD001345 n°4 - 1 (P4)



002HD001345 n°5 - 1 (P5)



002HD001345 n°6 - 2 (P6)



002HD001345 n°6 - 1 (P6)



002HD001345 n°7 - 2 (P7)



002HD001345 n°7 - 1 (P7)



002HD001345 n°8 - 2 (P8)



002HD001345 n°8 - 1 (P8)




002HD001345 n°9 - 1 (P9)



002HD001345 n°9 - 2 (P9)



002HD001345 n°10 - 2 (P10)



002HD001345 n°10 - 1 (P10)



002HD001345 n°11 - 2 (P11)



002HD001345 n°11 - 1 (P11)



002HD001345 n°12 - 2 (P12)



002HD001345 n°12 - 1 (P12)




002HD001345 n°13 - 2 (P13)



002HD001345 n°13 - 1 (P13)



002HD001345 n°14 - 2 (P14)



002HD001345 n°14 - 1 (P14)




002HD001345 n°15 - 2 (P15)



002HD001345 n°15 - 1 (P15)



002HD001345 n°16 - 2 (P16)



002HD001345 n°16 - 1 (P16)



002HD001345 n°17 - 2 (P17)



002HD001345 n°17 - 1 (P17)



002HD001345 n°18 - 1 (P18)



002HD001345 n°18 - 2 (P18)




002HD001345 n°19 - 2 (P19)



002HD001345 n°19 - 1 (P19)




002HD001345 n°20 - 2 (P20)



002HD001345 n°20 - 1 (P20)




002HD001345 n°21 - 2 (P21)



002HD001345 n°21 - 1 (P21)



002HD001345 n°22 - 2 (P22)



002HD001345 n°22 - 1 (P22)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



S1 - 1 (A1)



S6 - 1 (A6)



S7 - 1 (A7)



S33 - 1 (A33)



S34 - 1 (A34)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau beige en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 4 (Loggia)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit blanc non séparable + peinture non séparable + matériau gris hétérogène - -	Appartement n°31 - Vol 4 (Loggia)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - Porteur loggia -	Appartement n°31 - Vol 4 (Loggia)	
P4 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène - -	Appartement n°31 - Vol 4 (Loggia)	
P4 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture - -	Appartement n°31 - Vol 4 (Loggia)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 4 (Loggia)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + matériau gris hétérogène - -	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise - -	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples - Plafond pièces humides -	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture avec poussières - -	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur pièces sèches -	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 1 (Cuisine)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable + revêtement cassant gris + peinture non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 9 (Entrée)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mousse blanche + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + colle polymère jaune non séparable - Porte d'entrée -	Appartement n°31 - Vol 9 (Entrée)	

P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable - Porteur pièces sèches -	Appartement n°31 - Vol 8 (Séjour)	
P17	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux rose en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 8 (Séjour)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Cloison pièces sèches -	Appartement n°31 - Vol 10 (Dégagement)	
P19	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces sèches -	Appartement n°31 - Vol 7 (Chambre 3)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant marron + colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 10 (Dégagement)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - Cloison pièces humides -	Appartement n°31 - Vol 3 (W.C)	
P22	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche + matériau souple blanc en faible quantité non séparable - -	Appartement n°31 - Vol 2 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21501 EN DATE DU 15/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21501
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345001 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier dur beige / Vol 4 (Loggia)
Description ITGA	Matériau beige en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau beige en vrac + peintures multiples non séparable	META le 14/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21502 EN DATE DU 15/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21502
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment gratté / Vol 4 (Loggia)
Description ITGA	Enduit blanc / Peinture / Matériau gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit blanc non séparable + peinture non séparable + matériau gris hétérogène	META le 15/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21503 EN DATE DU 15/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21503
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 4 (Loggia)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 15/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21504 EN DATE DU 15/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21504
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 4 (Loggia)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau gris en vrac hétérogène	META le 14/02/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Peinture	META le 14/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21505 EN DATE DU 15/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21505
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit rebouchage lissé / Vol 4 (Loggia)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 15/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21506 EN DATE DU 15/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21506
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Colle grise / Matériau gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + matériau gris hétérogène	META le 15/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21507 EN DATE DU 15/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21507
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Colle grise / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	META le 15/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21508 EN DATE DU 15/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21508
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence beige en partie haute) / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Colle grise / Carrelage blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise	META le 14/02/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage blanc en vrac	Non analysé			

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21509 EN DATE DU 15/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21509
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche en partie basse) / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige en vrac / Carrelage / Couche plâtreuse blanche en vrac / Joint cassant blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige en vrac + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	META le 14/02/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21510 EN DATE DU 15/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21510
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	META le 15/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21511 EN DATE DU 15/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21511
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre placard / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris en vrac hétérogène + peinture avec poussières	META le 15/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21512 EN DATE DU 15/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21512
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 15/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21513 EN DATE DU 15/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21513
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre embrasure des fenêtres / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 15/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21514 EN DATE DU 15/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21514
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles souples bleues avec colle noires / Vol 9 (Entrée)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune avec poussières / Revêtement cassant gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec poussières non séparable + revêtement cassant gris + peinture non séparable	META le 14/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21515 EN DATE DU 15/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21515
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345015 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint mousse blanc avec colle jaune / Vol 9 (Entrée)
Description ITGA	Mousse blanche / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Mousse blanche + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + colle polymère jaune non séparable	META le 14/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21516 EN DATE DU 15/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21516
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 8 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	META le 14/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21517 EN DATE DU 15/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21517
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345017 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Enduit plâtre plafond placard / Vol 8 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux rose en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux rose en vrac + peinture non séparable	META le 14/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21518 EN DATE DU 15/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21518
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345018 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 10 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 15/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21519 EN DATE DU 15/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21519
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345019 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 7 (Chambre 3)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 15/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21520 EN DATE DU 15/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21520
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles souples roses avec colle noires / Vol 10 (Dégagement)
Description ITGA	Revêtement cassant marron / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune avec couche en mousse

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement cassant marron + colle bitumineuse noire + colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable	META le 14/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21521 EN DATE DU 15/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21521
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345021 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 15/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-21522 EN DATE DU 15/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12556
Echantillon ITGA : IT071702-21522
Reçu au laboratoire le : 10/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001345
Dossier client	_00005000020000100031_ 11 A AV.DU MAL LECLERC - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 31 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001345022 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Carrelage / Peintures multiples / Couche plâtreuse blanche / Matériau souple blanc en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche + matériau souple blanc en faible quantité non séparable	META le 14/02/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste