

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	61 RUE TROUVEE - RUE TROUVEE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00399000030000100006_
Date du repérage :	28/11/2016
Désignation :	Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	61 RUE TROUVEE - RUE TROUVEE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00399000030000100006_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) GARDENAT Ludovic néant (néant) 28/11/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 07/12/2016 A Riorges, le 07/12/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 4002 V3 Délivré le : 23/06/2016		  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
LGT 6 - Vol 1 (Séjour) LGT 6 - Vol 3 (W.C) LGT 6 - Vol 5 (Chambre)	LGT 6 - Vol 2 (Cuisine) LGT 6 - Vol 4 (SDB)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 6	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 6	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre)	
Revêtement de mur	LGT 6	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB)	
Revêtement de sol	LGT 6	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre)	
Equipements divers et accessoires	LGT 6	Vol 4 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Séjour)	Mastic vitrier	Impossible d'accéder au mastic vitrier ou joint (verre encastrée dans menuiserie bois)
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les matériaux compris entre le mur extérieur et le doublage des pièces
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 4 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P17	Réalisation d'un prélèvement	noir	002OY000 273 n°17 - 1 - 002OY000 273 n°17 - 2	P17	Tampon bitumineux noir en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 6	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 1 (Séjour)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement	doublage placoplatre pièces sèches	002OY000 273 n°2 - 1 - 002OY000 273 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (Chambre)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	doublage placoplatre pièces sèches	002OY000 273 n°2 - 1 - 002OY000 273 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (Chambre)	Menuiseries	joints d'étanchéités	P7	Réalisation d'un prélèvement	souple noir	002OY000 273 n°7 - 1 - 002OY000 273 n°7 - 2	P7	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	joints d'étanchéités	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	souple noir	002OY000 273 n°7 - 1 - 002OY000 273 n°7 - 2	P7	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (Chambre)	Menuiseries	Mastic vitrier	P8	Réalisation d'un prélèvement	mou et marron	002OY000 273 n°8 - 1 - 002OY000 273 n°8 - 2	P8	Matériau mou rouge avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	I1			I1 - 1				Impossible d'accéder au mastic vitrier ou joint (verre encastree dans menuiserie bois)



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 1 (Séjour)	Porte d'entrée	Joint d'étanchéité	P9	Réalisation d'un prélèvement	noir	002OY000 273 n°9 - 1 - 002OY000 273 n°9 - 2	P9	Matériau souple noir avec poussières + matériau souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10	Réalisation d'un prélèvement	doublage placoplatre pièces humides	002OY000 273 n°10 - 1 - 002OY000 273 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 4 (SDB) - Vol 3 (W.C)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	doublage placoplatre pièces humides	002OY000 273 n°10 - 1 - 002OY000 273 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P14	Réalisation d'un prélèvement	plaques de plâtre +map en support de baignoire	002OY000 273 n°14 - 1 - 002OY000 273 n°14 - 2	P14	Enduit compact beige en vrac + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	plaques de plâtre +map en support de baignoire	002OY000 273 n°14 - 1 - 002OY000 273 n°14 - 2	P14	Enduit compact beige en vrac + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 1 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement	Plafonds pièces sèches	002OY000 273 n°1 - 1 - 002OY000 273 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (Chambre)	Plafonds	Enduit plâtre	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Plafonds pièces sèches	002OY000 273 n°1 - 1 - 002OY000 273 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement	plafonds pièces humides	002OY000 273 n°12 - 1 - 002OY000 273 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	plafonds pièces humides	002OY000 273 n°12 - 1 - 002OY000 273 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P4	Réalisation d'un prélèvement	faiences marrons+colle beige	002OY000 273 n°4 - 1 - 002OY000 273 n°4 - 2	P4	Colle beige avec couche cartonnée + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	faiences marrons+colle beige	002OY000 273 n°4 - 1 - 002OY000 273 n°4 - 2	P4	Colle beige avec couche cartonnée + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélèvement	blanche de cuisine	002OY000 273 n°11 - 1 - 002OY000 273 n°11 - 2	P11	Colle grise avec couche cartonnée + couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P13	Réalisation d'un prélèvement	blanches	002OY000 273 n°13 - 1 - 002OY000 273 n°13 - 2	P13	Colle beige avec couche cartonnée + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P15	Réalisation d'un prélèvement	plinthe grises claires	002OY000 273 n°15 - 1 - 002OY000 273 n°15 - 2	P15	Colle beige avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 4 (SDB) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P15 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	plinthe grises claires	002OY000 273 n°15 - 1 - 002OY000 273 n°15 - 2	P15	Colle beige avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P3	Réalisation d'un prélèvement	carrelage marron +colle grises	002OY000 273 n°3 - 1 - 002OY000 273 n°3 - 2	P3	Colle grise + matériau compact beige hétérogène + joint cassant gris avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélèvement	rose d'origines	002OY000 273 n°5 - 1 - 002OY000 273 n°5 - 2	P5	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P6	Réalisation d'un prélèvement	linoléum jaune +colle jaune	002OY000 273 n°6 - 1 - 002OY000 273 n°6 - 2	P6	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P16	Réalisation d'un prélèvement	gris clair	002OY000 273 n°16 - 1 - 002OY000 273 n°16 - 2	P16	Colle grise hétérogène avec poussières + matériau souple blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 3 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	gris clair	002OY000 273 n°16 - 1 - 002OY000 273 n°16 - 2	P16	Colle grise hétérogène avec poussières + matériau souple blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 LGT 6	LGT 6	LGT 6 - Plan de repérage - Actions menées
 LGT 6	LGT 6	LGT 6 - Plan des prélèvements

LGT 6 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000273

Légende

P


Localisation du
prélèvement

1

Localisation d'une impossibilité technique
--

S

Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien

61 RUE TROUVÉE - RUE TROUVÉE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation


Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC

Date intervention

	28/11/2016
--	------------

Techniciens intervenant

GARDENAT Ludovic

LGT 6 - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002OY000273
				Légende
	Adresse du bien 61 RUE TROUVEE - RUE TROUVEE 53200 CHATEAU GONTIER	Désignation Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC	Date intervention 28/11/2016	Technicien intervenant GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000273 n°1 - 1 (P1)	LGT 6 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000273 n°1 - 2 (P1)	LGT 6 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000273 n°2 - 1 (P2)	LGT 6 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000273 n°2 - 2 (P2)	LGT 6 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000273 n°3 - 1 (P3)	LGT 6 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000273 n°3 - 2 (P3)	LGT 6 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000273 n°4 - 1 (P4)	LGT 6 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000273 n°4 - 2 (P4)	LGT 6 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000273 n°5 - 1 (P5)	LGT 6 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002OY000273 n°5 - 2 (P5)	LGT 6 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002OY000273 n°6 - 1 (P6)	LGT 6 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002OY000273 n°6 - 2 (P6)	LGT 6 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002OY000273 n°7 - 1 (P7)	LGT 6 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002OY000273 n°7 - 2 (P7)	LGT 6 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002OY000273 n°8 - 1 (P8)	LGT 6 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002OY000273 n°8 - 2 (P8)	LGT 6 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
	LGT 6 - Vol 1 (Séjour)	I1
002OY000273 n°9 - 1 (P9)	LGT 6 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000273 n°9 - 2 (P9)	LGT 6 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000273 n°10 - 1 (P10)	LGT 6 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000273 n°10 - 2 (P10)	LGT 6 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000273 n°11 - 1 (P11)	LGT 6 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000273 n°11 - 2 (P11)	LGT 6 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000273 n°12 - 1 (P12)	LGT 6 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000273 n°12 - 2 (P12)	LGT 6 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000273 n°13 - 1 (P13)	LGT 6 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000273 n°13 - 2 (P13)	LGT 6 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000273 n°14 - 1 (P14)	LGT 6 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000273 n°14 - 2 (P14)	LGT 6 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000273 n°15 - 1 (P15)	LGT 6 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000273 n°15 - 2 (P15)	LGT 6 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002OY000273 n°16 - 1 (P16)	LGT 6 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000273 n°16 - 2 (P16)	LGT 6 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000273 n°17 - 1 (P17)	LGT 6 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000273 n°17 - 2 (P17)	LGT 6 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
	LGT 6 - Vol 2 (Cuisine)	I2

002OY000273 n°1 - 1 (P1)



002OY000273 n°1 - 2 (P1)



002OY000273 n°2 - 1 (P2)



002OY000273 n°2 - 2 (P2)



002OY000273 n°3 - 1 (P3)



002OY000273 n°3 - 2 (P3)



002OY000273 n°4 - 1 (P4)



002OY000273 n°4 - 2 (P4)



002OY000273 n°5 - 1 (P5)



002OY000273 n°5 - 2 (P5)



002OY000273 n°6 - 1 (P6)



002OY000273 n°6 - 2 (P6)



002OY000273 n°7 - 1 (P7)



002OY000273 n°7 - 2 (P7)



002OY000273 n°8 - 1 (P8)



002OY000273 n°8 - 2 (P8)




I1 - 1



002OY000273 n°9 - 1 (P9)



002OY000273 n°9 - 2 (P9)



002OY000273 n°10 - 1 (P10)



002OY000273 n°10 - 2 (P10)



002OY000273 n°11 - 1 (P11)



002OY000273 n°11 - 2 (P11)



002OY000273 n°12 - 1 (P12)



002OY000273 n°12 - 2 (P12)



002OY000273 n°13 - 1 (P13)



002OY000273 n°13 - 2 (P13)



002OY000273 n°14 - 1 (P14)



002OY000273 n°14 - 2 (P14)



002OY000273 n°15 - 1 (P15)



002OY000273 n°15 - 2 (P15)



002OY000273 n°16 - 1 (P16)



002OY000273 n°16 - 2 (P16)



002OY000273 n°17 - 1 (P17)



002OY000273 n°17 - 2 (P17)



I2 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable - Plafonds pièces sèches -	LGT 6 - Vol 1 (Séjour)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples - doublage placoplatre pièces sèches -	LGT 6 - Vol 1 (Séjour)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + matériau compact beige hétérogène + joint cassant gris avec poussières non séparable - carrelage marron + colle grises -	LGT 6 - Vol 1 (Séjour)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche cartonnée + couche plâtreuse blanche non séparable - faïences marrons+colle beige -	LGT 6 - Vol 1 (Séjour)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + ragréage gris hétérogène - rose d'origines -	LGT 6 - Vol 5 (Chambre)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose + peinture non séparable - linoléum jaune +colle jaune -	LGT 6 - Vol 5 (Chambre)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières - souple noir -	LGT 6 - Vol 5 (Chambre)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou rouge avec poussières - mou et marron -	LGT 6 - Vol 5 (Chambre)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Porte d'entrée	Matériau souple noir avec poussières + matériau souple incolore - noir -	LGT 6 - Vol 1 (Séjour)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable - doublage placoplatre pièces humides -	LGT 6 - Vol 2 (Cuisine)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise avec couche cartonnée + couche plâtreuse blanche - blanche de cuisine -	LGT 6 - Vol 2 (Cuisine)	

P12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable - plafonds pièces humides -	LGT 6 - Vol 2 (Cuisine)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche cartonnée + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable - blanches -	LGT 6 - Vol 4 (SDB)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact beige en vrac + matériau plâtreux blanc - plaques de plâtre +map en support de baignoire -	LGT 6 - Vol 4 (SDB)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche en papier - plinthe grises claires -	LGT 6 - Vol 4 (SDB)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène avec poussières + matériau souple blanc non séparable - gris clair -	LGT 6 - Vol 4 (SDB)	
P17	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux noir en vrac avec couche en papier - noir -	LGT 6 - Vol 4 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-5549 EN DATE DU 06/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119005
Echantillon ITGA : IT071612-5549
Reçu au laboratoire le : 05/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000273
Dossier client	_00399000030000100006_ 61 RUE TROUVEE - RUE TROUVEE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002OY000273001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	META le 06/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-5550 EN DATE DU 06/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119005
Echantillon ITGA : IT071612-5550
Reçu au laboratoire le : 05/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000273
Dossier client	_00399000030000100006_ 61 RUE TROUVEE - RUE TROUVEE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002OY000273002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (Séjour)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peintures multiples	META le 06/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-5551 EN DATE DU 06/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119005
Echantillon ITGA : IT071612-5551
Reçu au laboratoire le : 05/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000273
Dossier client	_00399000030000100006_ 61 RUE TROUVEE - RUE TROUVEE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002OY000273003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1 (Séjour)
Description ITGA	Colle grise / Matériau compact beige hétérogène / Joint cassant gris avec poussières / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + matériau compact beige hétérogène + joint cassant gris avec poussières non séparable	META le 06/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-5552 EN DATE DU 06/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119005
Echantillon ITGA : IT071612-5552
Reçu au laboratoire le : 05/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000273
Dossier client	_00399000030000100006_ 61 RUE TROUVEE - RUE TROUVEE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002OY000273004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1 (Séjour)
Description ITGA	Colle beige avec couche cartonnée / Couche plâtreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige avec couche cartonnée + couche plâtreuse blanche non séparable	META le 06/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-5553 EN DATE DU 06/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119005
Echantillon ITGA : IT071612-5553
Reçu au laboratoire le : 05/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000273
Dossier client	_00399000030000100006_ 61 RUE TROUVÉE - RUE TROUVÉE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002OY000273005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 5 (Chambre)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréege rose / Ragréege gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + ragréege rose + ragréege gris hétérogène	META le 06/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-5554 EN DATE DU 06/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119005
Echantillon ITGA : IT071612-5554
Reçu au laboratoire le : 05/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000273
Dossier client	_00399000030000100006_ 61 RUE TROUVEE - RUE TROUVEE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002OY000273006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 5 (Chambre)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage rose / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	META le 06/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-5555 EN DATE DU 06/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119005
Echantillon ITGA : IT071612-5555
Reçu au laboratoire le : 05/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000273
Dossier client	_00399000030000100006_ 61 RUE TROUVEE - RUE TROUVEE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002OY000273007 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joints d'étanchéités / Vol 5 (Chambre)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir avec poussières	META le 05/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-5556 EN DATE DU 06/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119005
Echantillon ITGA : IT071612-5556
Reçu au laboratoire le : 05/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000273
Dossier client	_00399000030000100006_ 61 RUE TROUVÉE - RUE TROUVÉE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002OY000273008 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 5 (Chambre)
Description ITGA	Matériau mou rouge avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau mou rouge avec poussières	META le 05/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-5557 EN DATE DU 06/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119005
Echantillon ITGA : IT071612-5557
Reçu au laboratoire le : 05/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000273
Dossier client	_00399000030000100006_ 61 RUE TROUVEE - RUE TROUVEE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002OY000273009 / Parois verticales intérieures et enduits / Porte d'entrée / Joint d'étanchéité / Vol 1 (Séjour)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières / Matériau souple incolore

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir avec poussières + matériau souple incolore	META le 05/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-5558 EN DATE DU 06/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119005
Echantillon ITGA : IT071612-5558
Reçu au laboratoire le : 05/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000273
Dossier client	_00399000030000100006_ 61 RUE TROUVEE - RUE TROUVEE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002OY000273010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	META le 06/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-5559 EN DATE DU 06/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119005
Echantillon ITGA : IT071612-5559
Reçu au laboratoire le : 05/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000273
Dossier client	_00399000030000100006_ 61 RUE TROUVEE - RUE TROUVEE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002OY000273011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Colle grise avec couche cartonnée / Couche plâtreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise avec couche cartonnée + couche plâtreuse blanche	META le 06/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-5560 EN DATE DU 06/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119005
Echantillon ITGA : IT071612-5560
Reçu au laboratoire le : 05/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000273
Dossier client	_00399000030000100006_ 61 RUE TROUVEE - RUE TROUVEE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002OY000273012 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 06/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-5561 EN DATE DU 06/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119005
Echantillon ITGA : IT071612-5561
Reçu au laboratoire le : 05/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000273
Dossier client	_00399000030000100006_ 61 RUE TROUVÉE - RUE TROUVÉE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002OY000273013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle beige avec couche cartonnée / Couche plâtrée blanche en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige avec couche cartonnée + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable	META le 06/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-5562 EN DATE DU 06/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119005
Echantillon ITGA : IT071612-5562
Reçu au laboratoire le : 05/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000273
Dossier client	_00399000030000100006_ 61 RUE TROUVEE - RUE TROUVEE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002OY000273014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Enduit compact beige en vrac / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact beige en vrac + matériau plâtreux blanc	META le 06/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-5563 EN DATE DU 06/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119005
Echantillon ITGA : IT071612-5563
Reçu au laboratoire le : 05/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000273
Dossier client	_00399000030000100006_ 61 RUE TROUVÉE - RUE TROUVÉE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002OY000273015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle beige avec couche en papier / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige avec couche en papier	META le 06/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-5564 EN DATE DU 06/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119005
Echantillon ITGA : IT071612-5564
Reçu au laboratoire le : 05/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000273
Dossier client	_00399000030000100006_ 61 RUE TROUVEE - RUE TROUVEE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002OY000273016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle grise hétérogène avec poussières / Matériau souple blanc / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise hétérogène avec poussières + matériau souple blanc non séparable	META le 06/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-5565 EN DATE DU 06/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119005
Echantillon ITGA : IT071612-5565
Reçu au laboratoire le : 05/12/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000273
Dossier client	_00399000030000100006_ 61 RUE TROUVEE - RUE TROUVEE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002OY000273017 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir en vrac avec couche en papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir en vrac avec couche en papier	META le 05/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste