

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	RUE DU GAL FOUCHER
CP - Ville :	53360 QUELAINES SAINT GAULT
Référence client :	_0045600001_
Date du repérage :	28/03/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	RUE DU GAL FOUCHER 53360 QUELAINES SAINT GAULT	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0045600001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) GARDENAT Ludovic H.MERCIER (0 800 400 100) 28/03/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 20/04/2017 A Riorges, le 20/04/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 4002 V3 Délivré le : 23/06/2016		  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Partie commune - Vol 1 (RDC) Partie commune - Vol 3 (R+2) Plan masse + toiture - Vol 5 (Extérieur) Pignon gauche - Vol 7 (Pignon gauche)	Partie commune - Vol 2 (R+1) Plan masse + toiture - Vol 4 (Toiture) Façade avant - Vol 6 (Façade avant) Façade arrière - Vol 8 (Façade arrière)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Partie commune	Vol 1 (RDC) - Vol 2 (R+1) - Vol 3 (R+2)	
Plafond et faux-plafonds	Partie commune	Vol 1 (RDC) - Vol 2 (R+1) - Vol 3 (R+2)	
Revêtement de mur	Partie commune	Vol 1 (RDC)	
Revêtement de sol	Partie commune	Vol 1 (RDC) - Vol 2 (R+1) - Vol 3 (R+2)	
Toiture et étanchéité	Plan masse + toiture	Vol 4 (Toiture)	
Revêtement de sol	Plan masse + toiture	Vol 5 (Extérieur)	
Façades	Façade avant	Vol 6 (Façade avant)	
Façades	Pignon gauche	Vol 7 (Pignon gauche)	
Façades	Façade arrière	Vol 8 (Façade arrière)	
Toiture et étanchéité	Façade arrière	Vol 8 (Façade arrière)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (RDC)	Reprise d'étanchéité/ mastic vitrier menuiseries PVC	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Toiture)	Ardoises composites	Impossibilités de définir le type d'ardoises et visualiser Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (R+2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P10
Vol 4 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoises composites	P12
Vol 8 (Façade arrière)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoises composites	P12

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les pléniums, invisibles sans dépose du faux plafond..

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Les matériaux présents autour des menuiseries des étages supérieures (joints et reprises d'étanchéités) non accessibles sans accéder aux logements des locataires afin de réaliser un repérage exhaustif.

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pignon gauche	Vol 7 (Pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	P13	Réalisation d'un prélèvement	beige lissé de soubassement	002OY000 470 n°13 - 1 - 002OY000 470 n°13 - 2	P13	Enduit blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable + matériau compact rose	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon gauche	Vol 7 (Pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	beige lissé de soubassement	002OY000 470 n°13 - 1 - 002OY000 470 n°13 - 2	P13	Enduit blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable + matériau compact rose	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon gauche	Vol 7 (Pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	P14	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002OY000 470 n°14 - 1 - 002OY000 470 n°14 - 2	P14	Enduit rose en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 6 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Beige	002OY000 470 n°14 - 1 - 002OY000 470 n°14 - 2	P14	Enduit rose en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 8 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Beige	002OY000 470 n°14 - 1 - 002OY000 470 n°14 - 2	P14	Enduit rose en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pignon gauche	Vol 7 (Pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	P15	Réalisation d'un prélèvement	lissé autour des ouvertures	002OY000 470 n°15 - 1 - 002OY000 470 n°15 - 2	P15	Enduit compact rose + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon gauche	Vol 7 (Pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	P15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	lissé autour des ouvertures	002OY000 470 n°15 - 1 - 002OY000 470 n°15 - 2	P15	Enduit compact rose + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 6 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	lissé autour des ouvertures	002OY000 470 n°15 - 1 - 002OY000 470 n°15 - 2	P15	Enduit compact rose + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 8 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	lissé autour des ouvertures	002OY000 470 n°15 - 1 - 002OY000 470 n°15 - 2	P15	Enduit compact rose + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Partie commune	Vol 2 (R+1)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P5	Réalisation d'un prélèvement	doublages placoplatre	002OY000 470 n°5 - 1 - - 002OY000 470 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Partie commune	Vol 1 (RDC) - Vol 3 (R+2)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	doublages placoplatre	002OY000 470 n°5 - 1 - 002OY000 470 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P6	Réalisation d'un prélèvement	briques plâtrières gaines techniques	002OY000 470 n°6 - 1 - 002OY000 470 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 1 (RDC)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité/ mastic vitrier menuiseries PVC	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Partie commune	Vol 3 (R+2)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P10	Réalisation d'un prélèvement	Paillettés multicolores	002OY000 470 n°10 - 1 - 002OY000 470 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
Partie commune	Vol 3 (R+2)	Menuiseries	ensemble des joints du velux	P11	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 470 n°11 - 1 - 002OY000 470 n°11 - 2	P11	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Partie commune	Vol 1 (RDC)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement	plafond placoplatre droit	002OY000 470 n°2 - 1 - 002OY000 470 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 2 (R+1)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	plafond placoplatre droit	002OY000 470 n°2 - 1 - 002OY000 470 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 3 (R+2)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélèvement	plafond placoplatre dernier étage	002OY000 470 n°9 - 1 - 002OY000 470 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Partie commune	Vol 1 (RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P4	Réalisation d'un prélèvement	grises	002OY000 470 n°4 - 1 - 002OY000 470 n°4 - 2	P4	Colle beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 1 (RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	grises	002OY000 470 n°4 - 1 - 002OY000 470 n°4 - 2	P4	Colle beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Partie commune	Vol 1 (RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P1	Réalisation d'un prélèvement	gainés techniques	002OY000 470 n°1 - 1 - 002OY000 470 n°1 - 2	P1	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 1 (RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	gainés techniques	002OY000 470 n°1 - 1 - 002OY000 470 n°1 - 2	P1	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 1 (RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P3	Réalisation d'un prélèvement	gris	002OY000 470 n°3 - 1 - 002OY000 470 n°3 - 2	P3	Colle grise + matériau beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 2 (R+1)	Revêtement de sol	Ragréage	P7	Réalisation d'un prélèvement	GRIS	002OY000 470 n°7 - 1 - 002OY000 470 n°7 - 2	P7	Ragréage rose + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 3 (R+2)	Revêtement de sol	Ragréage	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	GRIS	002OY000 470 n°7 - 1 - 002OY000 470 n°7 - 2	P7	Ragréage rose + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 2 (R+1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8	Réalisation d'un prélèvement	Gris rigide	002OY000 470 n°8 - 1 - 002OY000 470 n°8 - 2	P8	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 3 (R+2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Gris rigide	002OY000 470 n°8 - 1 - 002OY000 470 n°8 - 2	P8	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse + toiture	Vol 5 (Extérieur)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P16	Réalisation d'un prélèvement	à motif	002OY000 470 n°16 - 1 - 002OY000 470 n°16 - 2	P16	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse + toiture	Vol 4 (Toiture)	Ardoises	Ardoises composites	P12	Réalisation d'un prélèvement	en bardage	002OY000 470 n°12 - 1 - 002OY000 470 n°12 - 2	P12	Matériau compact noir avec fibres visibles + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Façade arrière	Vol 8 (Façade arrière)	Ardoises	Ardoises composites	S7 (P12)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	en bardage	002OY000 470 n°12 - 1 - 002OY000 470 n°12 - 2	P12	Matériau compact noir avec fibres visibles + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Plan masse + toiture	Vol 4 (Toiture)	Ardoises	Ardoises composites	I2			I2 - 1				Impossibilités de définir le type d'ardoises et visualiser Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Partie commune	Partie commune - Plan de repérage - Actions menées
	Partie commune	Partie commune - Plan de prélèvements
	Partie commune	Partie commune - MPCA Toutes catégories confondues
	Plan masse + toiture	Plan masse + toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Plan masse + toiture	Plan masse + toiture - MPCA Toutes catégories confondues
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon gauche	Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - MPCA Toutes catégories confondues

PARTIE COMMUNE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000470

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien
RUE DU GAL FOUCHER
53360 QUELAINES SAINT GAULT


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
28/03/2017

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

PARTIE COMMUNE - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Légende

[illegible]

Adresse du bien
RUE DU GAL FOUCHER 53360 QUELAINES SAINT GAULT

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
28/03/2017




Techniciens intervenant
GARDENAT Ludovic

PARTIE COMMUNE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002OY000470

Légende

 P10 : Peinture
décoratives (Mur
plaque de plâtre)





Adresse du bien
RUE DU GAL FOUCHER
53360 QUELAINES SAINT GAULT


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
28/03/2017

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique



Adresse du bien

RUE DU GAL FOUCHER
53360 QUELAINES SAINT GAULT

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

28/03/2017

Technicien intervenant


GARDENAT Ludovic

PLAN MASSE + TOITURE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002OY000470

Légende

 P12 : Ardoises
composites



Adresse du bien

RUE DU GAL FOUCHER
53360 QUELAINES SAINT GAULT

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

28/03/2017

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

Légende

S Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien

RUE DU GAL FOUCHER
53360 QUELAINES SAINT GAULT

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

28/03/2017


Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

PIGNON GAUCHE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000470

Légende



Localisation du
prélèvement

[illegible]

Adresse du bien

RUE DU GAL FOUCHER
53360 QUELAINES SAINT GAULT

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages



Date intervention

	28/03/2017
--	------------

Techniciens intervenant

GARDENAT Ludovic




Légende	
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RUE DU GAL FOUCHER 53360 QUELAINES SAINT GAULT	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	28/03/2017	GARDENAT Ludovic

Légende



P12 : Ardoises
composites



Adresse du bien

RUE DU GAL FOUCHER
53360 QUELAINES SAINT GAULT

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

28/03/2017

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000470 n°1 - 1 (P1)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000470 n°1 - 2 (P1)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000470 n°2 - 1 (P2)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000470 n°2 - 2 (P2)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000470 n°3 - 1 (P3)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000470 n°3 - 2 (P3)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000470 n°4 - 1 (P4)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000470 n°4 - 2 (P4)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000470 n°5 - 1 (P5)	Partie commune - Vol 2 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000470 n°5 - 2 (P5)	Partie commune - Vol 2 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000470 n°6 - 1 (P6)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000470 n°6 - 2 (P6)	Partie commune - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
	Partie commune - Vol 1 (RDC)	I1
002OY000470 n°7 - 1 (P7)	Partie commune - Vol 2 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000470 n°7 - 2 (P7)	Partie commune - Vol 2 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000470 n°8 - 1 (P8)	Partie commune - Vol 2 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000470 n°8 - 2 (P8)	Partie commune - Vol 2 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000470 n°9 - 1 (P9)	Partie commune - Vol 3 (R+2)	Prélevement négatif
002OY000470 n°9 - 2 (P9)	Partie commune - Vol 3 (R+2)	Prélevement négatif
002OY000470 n°10 - 1 (P10)	Partie commune - Vol 3 (R+2)	Prélevement positif
002OY000470 n°10 - 2 (P10)	Partie commune - Vol 3 (R+2)	Prélevement positif
002OY000470 n°11 - 1 (P11)	Partie commune - Vol 3 (R+2)	Prélevement négatif
002OY000470 n°11 - 2 (P11)	Partie commune - Vol 3 (R+2)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000470 n°13 - 1 (P13)	Pignon gauche - Vol 7 (Pignon gauche)	Prélevement négatif
002OY000470 n°13 - 2 (P13)	Pignon gauche - Vol 7 (Pignon gauche)	Prélevement négatif
002OY000470 n°14 - 1 (P14)	Pignon gauche - Vol 7 (Pignon gauche)	Prélevement négatif
002OY000470 n°14 - 2 (P14)	Pignon gauche - Vol 7 (Pignon gauche)	Prélevement négatif
002OY000470 n°15 - 1 (P15)	Pignon gauche - Vol 7 (Pignon gauche)	Prélevement négatif
002OY000470 n°15 - 2 (P15)	Pignon gauche - Vol 7 (Pignon gauche)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000470 n°12 - 1 (P12)	Plan masse + toiture - Vol 4 (Toiture)	Prélevement positif
002OY000470 n°12 - 2 (P12)	Plan masse + toiture - Vol 4 (Toiture)	Prélevement positif
	Plan masse + toiture - Vol 4 (Toiture)	I2
002OY000470 n°16 - 1 (P16)	Plan masse + toiture - Vol 5 (Extérieur)	Prélevement négatif
002OY000470 n°16 - 2 (P16)	Plan masse + toiture - Vol 5 (Extérieur)	Prélevement négatif

002OY000470 n°1 - 1 (P1)



002OY000470 n°1 - 2 (P1)



002OY000470 n°2 - 1 (P2)



002OY000470 n°2 - 2 (P2)



002OY000470 n°3 - 1 (P3)



002OY000470 n°3 - 2 (P3)



002OY000470 n°4 - 1 (P4)



002OY000470 n°4 - 2 (P4)



002OY000470 n°5 - 1 (P5)



002OY000470 n°5 - 2 (P5)



002OY000470 n°6 - 1 (P6)



002OY000470 n°6 - 2 (P6)



I1 - 1



002OY000470 n°7 - 1 (P7)



002OY000470 n°7 - 2 (P7)



002OY000470 n°8 - 1 (P8)



002OY000470 n°8 - 2 (P8)



002OY000470 n°9 - 1 (P9)



002OY000470 n°9 - 2 (P9)



002OY000470 n°10 - 1 (P10)



002OY000470 n°10 - 2 (P10)



002OY000470 n°11 - 1 (P11)




002OY000470 n°11 - 2 (P11)



002OY000470 n°12 - 1 (P12)



002OY000470 n°12 - 2 (P12)



I2 - 1



002OY000470 n°13 - 1 (P13)



002OY000470 n°13 - 2 (P13)



002OY000470 n°14 - 1 (P14)



002OY000470 n°14 - 2 (P14)



002OY000470 n°15 - 1 (P15)



002OY000470 n°15 - 2 (P15)



002OY000470 n°16 - 1 (P16)



002OY000470 n°16 - 2 (P16)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène - gaines techniques -	Partie commune - Vol 1 (RDC)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable - plafond placoplâtre droit -	Partie commune - Vol 1 (RDC)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + matériau beige hétérogène non séparable - gris -	Partie commune - Vol 1 (RDC)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec poussières - grises -	Partie commune - Vol 1 (RDC)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable - doublages placoplâtre -	Partie commune - Vol 2 (R+1)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture avec poussières non séparable - briques plâtrières gaines techniques -	Partie commune - Vol 1 (RDC)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage rose + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable - GRIS -	Partie commune - Vol 2 (R+1)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable - Gris rigide -	Partie commune - Vol 2 (R+1)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + matériau blanc non séparable - plafond placoplâtre dernier étage -	Partie commune - Vol 3 (R+2)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + peintures multiples non séparable - Paillettés multicolores -	Partie commune - Vol 3 (R+2)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir -	Partie commune - Vol 3 (R+2)	
P12	Toiture et étanchéité	Ardoises	Matériau compact noir avec fibres visibles + peinture non séparable - en bardage -	Plan masse + toiture - Vol 4 (Toiture)	
P13	Façades	Murs	Enduit blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable + matériau compact rose - beige lissé de soubassement -	Pignon gauche - Vol 7 (Pignon gauche)	

P14	Façades	Murs	Enduit rose en vrac + peinture non séparable - Beige -	Pignon gauche - Vol 7 (Pignon gauche)	
P15	Façades	Murs	Enduit compact rose + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable - lissé autour des ouvertures -	Pignon gauche - Vol 7 (Pignon gauche)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - à motif -	Plan masse + toiture - Vol 5 (Extérieur)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-10116 EN DATE DU 20/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34484
Echantillon ITGA : IT071704-10116
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000470
Dossier client	_0045600001_ RUE DU GAL FOUCHER - 53360 QUELAINES SAINT GAULT Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000470001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris en vrac hétérogène	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-10117 EN DATE DU 20/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34484
Echantillon ITGA : IT071704-10117
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000470
Dossier client	_0045600001_ RUE DU GAL FOUCHER - 53360 QUELAINES SAINT GAULT Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000470002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Peinture / Papier / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-10118 EN DATE DU 20/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34484
Echantillon ITGA : IT071704-10118
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000470
Dossier client	_0045600001_ RUE DU GAL FOUCHER - 53360 QUELAINES SAINT GAULT Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000470003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Colle grise / Carrelage / Matériau beige hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + matériau beige hétérogène non séparable	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-10119 EN DATE DU 20/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34484
Echantillon ITGA : IT071704-10119
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000470
Dossier client	_0045600001_ RUE DU GAL FOUCHER - 53360 QUELAINES SAINT GAULT Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000470004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Colle beige avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige avec poussières	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-10120 EN DATE DU 20/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34484
Echantillon ITGA : IT071704-10120
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000470
Dossier client	_0045600001_ RUE DU GAL FOUCHER - 53360 QUELAINES SAINT GAULT Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000470005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (R+1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-10121 EN DATE DU 20/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34484
Echantillon ITGA : IT071704-10121
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000470
Dossier client	_0045600001_ RUE DU GAL FOUCHER - 53360 QUELAINES SAINT GAULT Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000470006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture avec poussières non séparable	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-10122 EN DATE DU 20/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34484
Echantillon ITGA : IT071704-10122
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000470
Dossier client	_0045600001_ RUE DU GAL FOUCHER - 53360 QUELAINES SAINT GAULT Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000470007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 2 (R+1)
Description ITGA	Ragréage rose / Colle polymère jaune / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Ragréage rose + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-10123 EN DATE DU 20/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34484
Echantillon ITGA : IT071704-10123
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000470
Dossier client	_0045600001_ RUE DU GAL FOUCHER - 53360 QUELAINES SAINT GAULT Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000470008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 2 (R+1)
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-10124 EN DATE DU 20/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34484
Echantillon ITGA : IT071704-10124
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000470
Dossier client	_0045600001_ RUE DU GAL FOUCHER - 53360 QUELAINES SAINT GAULT Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000470009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (R+2)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Peinture / Papier / Matériau blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + matériau blanc non séparable	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-10125 EN DATE DU 20/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34484
Echantillon ITGA : IT071704-10125
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000470
Dossier client	_0045600001_ RUE DU GAL FOUCHER - 53360 QUELAINES SAINT GAULT Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000470010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture décoratives / Vol 3 (R+2)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META le 19/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-10126 EN DATE DU 20/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34484
Echantillon ITGA : IT071704-10126
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000470
Dossier client	_0045600001_ RUE DU GAL FOUCHER - 53360 QUELAINES SAINT GAULT Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000470011 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / ensemble des joints du velux / Vol 3 (R+2)
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir	META le 18/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-10127 EN DATE DU 20/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34484
Echantillon ITGA : IT071704-10127
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000470
Dossier client	_0045600001_ RUE DU GAL FOUCHER - 53360 QUELAINES SAINT GAULT Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000470012 / Toiture et étanchéité / Ardoises / Ardoises composites / Vol 4 (Toiture)
Description ITGA	Matériau compact noir avec fibres visibles / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact noir avec fibres visibles + peinture non séparable	MOLP le 18/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-10128 EN DATE DU 20/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34484
Echantillon ITGA : IT071704-10128
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000470
Dossier client	_0045600001_ RUE DU GAL FOUCHER - 53360 QUELAINES SAINT GAULT Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000470013 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 7 (Pignon gauche)
Description ITGA	Enduit blanc en faible quantité / Peinture / Matériau compact rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable + matériau compact rose	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-10129 EN DATE DU 20/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34484
Echantillon ITGA : IT071704-10129
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000470
Dossier client	_0045600001_ RUE DU GAL FOUCHER - 53360 QUELAINES SAINT GAULT Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000470014 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 7 (Pignon gauche)
Description ITGA	Enduit rose en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit rose en vrac + peinture non séparable	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-10130 EN DATE DU 20/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34484
Echantillon ITGA : IT071704-10130
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000470
Dossier client	_0045600001_ RUE DU GAL FOUCHER - 53360 QUELAINES SAINT GAULT Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000470015 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 7 (Pignon gauche)
Description ITGA	Enduit compact rose / Peinture / Matériau gris en faible quantité hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact rose + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-10131 EN DATE DU 20/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34484
Echantillon ITGA : IT071704-10131
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000470
Dossier client	_0045600001_ RUE DU GAL FOUCHER - 53360 QUELAINES SAINT GAULT Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000470016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 5 (Extérieur)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste