

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	2 RUE DE NORMANDIE - RUE DE NORMANDIE
CP - Ville :	53500 ST DENIS DE GASTINES
Référence client :	_00469000010000100004_
Date du repérage :	16/01/2017
Désignation :	Appartement n° 4 de type 1 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	2 RUE DE NORMANDIE - RUE DE NORMANDIE 53500 ST DENIS DE GASTINES	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00469000010000100004_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 4 de type 1 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (07 61 33 93 77) 16/01/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 23/01/2017 A Riorges, le 23/01/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	Appartement n°4	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°4	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (SDB/WC)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°4	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (SDB/WC)	
Revêtement de mur	Appartement n°4	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (SDB/WC)	
Revêtement de sol	Appartement n°4	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (SDB/WC)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	PVC double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (SDB/WC)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
 Les garages ou caves considérer comme non visités.
 Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
 Les plénums de faux plafond.
 Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 29 n°2 - 1	P2	Tampon bitumineux noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0013 29 n°2 - 1	P2	Tampon bitumineux noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Baignoire	Joint d'étanchéité	I2			I2 - 2 - 002HD0013 29 n°14 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 2 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P5	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	002HD0013 29 n°5 - 1 - 002HD0013 29 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	ensemble des joints du velux	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 29 n°7 - 1 - 002HD0013 29 n°7 - 2	P7	Matériau souple noir + mousse noire + matériau mou noir + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	ensemble des joints du velux	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0013 29 n°7 - 1 - 002HD0013 29 n°7 - 2	P7	Matériau souple noir + mousse noire + matériau mou noir + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	Joint porte d'entrée	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 29 n°8 - 1	P8	Matériau souple noir avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P12	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 29 n°12 - 1 - 002HD0013 29 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 29 n°13 - 1	P13	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	PVC double vitrage	I1			002HD0013 29 n°14 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 2 (SDB/WC)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P4	Réalisation d'un prélèvement	Plafond plaque plâtre pièces humides	002HD0013 29 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P11	Réalisation d'un prélèvement	Plafond plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 29 n°11 - 1 - 002HD0013 29 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 29 n°1 - 1	P1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 29 n°3 - 1	P3	Colle beige + joint cassant blanc + matériau souple blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0013 29 n°3 - 1	P3	Colle beige + joint cassant blanc + matériau souple blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Lino d'origine avec colle jaune	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 29 n°6 - 1 - 002HD0013 29 n°6 - 2	P6	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Lino d'origine avec colle jaune	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0013 29 n°6 - 1 - 002HD0013 29 n°6 - 2	P6	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 29 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0013 29 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol avec ragréage inséparable.	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 29 n°10 - 1 - 002HD0013 29 n°10 - 2	P10	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + matériau compact gris hétérogène + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°4	Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°4		Appartement n°4 - Plan de repérage - Actions menées

APPARTEMENT N°4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001329

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien

2 RUE DE NORMANDIE - RUE DE NORMANDIE
53500 ST DENIS DE GASTINES

Désignation

Appartement n° 4 de type 1 situé au 02 ème étage

Date intervention

16/01/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001329 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001329 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001329 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001329 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001329 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001329 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001329 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001329 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001329 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001329 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001329 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001329 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001329 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001329 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001329 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001329 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001329 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001329 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001329 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I1
	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I1
	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I2
	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I2
	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I3

002HD001329 n°1 - 1 (P1)



002HD001329 n°2 - 1 (P2)



002HD001329 n°3 - 1 (P3)



002HD001329 n°4 - 1 (P4)



002HD001329 n°5 - 1 (P5)



002HD001329 n°5 - 2 (P5)



002HD001329 n°6 - 2 (P6)



002HD001329 n°6 - 1 (P6)



002HD001329 n°7 - 1 (P7)



002HD001329 n°7 - 2 (P7)



002HD001329 n°8 - 1 (P8)



002HD001329 n°9 - 1 (P9)



002HD001329 n°10 - 1 (P10)




002HD001329 n°10 - 2 (P10)



002HD001329 n°11 - 1 (P11)



002HD001329 n°11 - 2 (P11)



002HD001329 n°12 - 1 (P12)



002HD001329 n°12 - 2 (P12)



002HD001329 n°13 - 1 (P13)



I1 - 2



002HD001329 n°14 - 1



002HD001329 n°14 - 1



I2 - 2



I3 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir en vrac - -	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant blanc + matériau souple blanc + peinture - -	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier non séparable - Plafond plaque plâtre pièces humides -	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier non séparable - Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides -	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + mousse noire + matériau mou noir + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + matériau compact gris hétérogène + ragréage rose - -	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier non séparable - Plafond plaque plâtre pièces sèches -	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier non séparable - Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches -	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc avec poussières - -	Appartement n°4 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27611 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4920
Echantillon ITGA : IT071701-27611
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001329
Dossier client	_00469000010000100004_ 2 RUE DE NORMANDIE - RUE DE NORMANDIE - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 4 de type 1 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001329001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Carrelage / Couche plâtrée blanche en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27612 EN DATE DU 21/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4920
Echantillon ITGA : IT071701-27612
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001329
Dossier client	_00469000010000100004_ 2 RUE DE NORMANDIE - RUE DE NORMANDIE - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 4 de type 1 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001329002 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir en vrac	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27613 EN DATE DU 21/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4920
Echantillon ITGA : IT071701-27613
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001329
Dossier client	_00469000010000100004_ 2 RUE DE NORMANDIE - RUE DE NORMANDIE - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 4 de type 1 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001329003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (SDB/WC)
Description ITGA	Colle beige / Carrelage / Joint cassant blanc / Matériau souple blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + joint cassant blanc + matériau souple blanc + peinture	META le 21/01/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27614 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4920
Echantillon ITGA : IT071701-27614
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001329
Dossier client	_00469000010000100004_ 2 RUE DE NORMANDIE - RUE DE NORMANDIE - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 4 de type 1 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001329004 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 2 (SDB/WC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27615 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4920
Echantillon ITGA : IT071701-27615
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001329
Dossier client	_00469000010000100004_ 2 RUE DE NORMANDIE - RUE DE NORMANDIE - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 4 de type 1 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001329005 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (SDB/WC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27616 EN DATE DU 21/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4920
Echantillon ITGA : IT071701-27616
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001329
Dossier client	_00469000010000100004_ 2 RUE DE NORMANDIE - RUE DE NORMANDIE - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 4 de type 1 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001329006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino d'origine avec colle jaune / Vol 2 (SDB/WC)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27617 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4920
Echantillon ITGA : IT071701-27617
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001329
Dossier client	_00469000010000100004_ 2 RUE DE NORMANDIE - RUE DE NORMANDIE - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 4 de type 1 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001329007 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / ensemble des joints du velux / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Matériau souple noir / Mousse noire / Matériau mou noir / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir + mousse noire + matériau mou noir + peinture en faible quantité non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27618 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4920
Echantillon ITGA : IT071701-27618
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001329
Dossier client	_00469000010000100004_ 2 RUE DE NORMANDIE - RUE DE NORMANDIE - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 4 de type 1 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001329008 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint porte d'entrée / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27619 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4920
Echantillon ITGA : IT071701-27619
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001329
Dossier client	_00469000010000100004_ 2 RUE DE NORMANDIE - RUE DE NORMANDIE - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 4 de type 1 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001329009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27620 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4920
Echantillon ITGA : IT071701-27620
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001329
Dossier client	_00469000010000100004_ 2 RUE DE NORMANDIE - RUE DE NORMANDIE - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 4 de type 1 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001329010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol avec ragréage inséparable. / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Matériau compact gris hétérogène / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + matériau compact gris hétérogène + ragréage rose	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27621 EN DATE DU 21/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4920
Echantillon ITGA : IT071701-27621
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001329
Dossier client	_00469000010000100004_ 2 RUE DE NORMANDIE - RUE DE NORMANDIE - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 4 de type 1 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001329011 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27622 EN DATE DU 21/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4920
Echantillon ITGA : IT071701-27622
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001329
Dossier client	_00469000010000100004_ 2 RUE DE NORMANDIE - RUE DE NORMANDIE - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 4 de type 1 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001329012 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27623 EN DATE DU 21/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4920
Echantillon ITGA : IT071701-27623
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001329
Dossier client	_00469000010000100004_ 2 RUE DE NORMANDIE - RUE DE NORMANDIE - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 4 de type 1 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001329013 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Matériau souple blanc avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple blanc avec poussières	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien Hado - Analyste