

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS
CP - Ville :	53210 SOULGE SUR OUETTE
Référence client :	_00471000010000100001_
Date du repérage :	07/06/2017
Désignation :	Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS 53210 SOULGE SUR OUETTE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00471000010000100001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 07/06/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 22/06/2017 A Riorges, le 22/06/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine) Appartement n°1 - Vol 3 (W.C) Appartement n°1 - Vol 5 (Dégagement)	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre) Appartement n°1 - Vol 4 (SDB)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
Façades	Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (Chambre)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (Chambre) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (Chambre) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Dégagement)	
Revêtement de mur	Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (SDB)	
Revêtement de sol	Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (Chambre) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Dégagement)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
----------	---

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.
----------	--

Aucunes

Conditions de repérage

N	Modalités de repérage
----------	------------------------------

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O	Moyens d'investigation
----------	-------------------------------

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2
Vol 4 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2
Vol 2 (Chambre)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtre sur latti bois (plafonds pièces sèches)	P5
Vol 5 (Dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtre sur latti bois (plafonds pièces sèches)	P5
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtre sur latti bois (plafonds pièces sèches)	P5
Vol 4 (SDB)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduits plâtre sur latti bois (plafonds pièces humides)	P10
Vol 3 (W.C)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduits plâtre sur latti bois (plafonds pièces humides)	P10
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduits plâtre sur latti bois (plafonds pièces humides)	P10
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P13

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Commentaire n°2 :

Prélèvement Bandes à Placoplatre amiantés dans les pièces humides.

Prélèvement Bandes à Placoplatre non amiantés dans les pièces sèches.

Contre analyse :

Possibilité de réaliser des prélèvements complémentaires sur les bandes à Placoplatre avec un prélèvement supplémentaire dans une autre pièce humide et un dans une autre pièce sèche afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenu.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 4 (SDB) - Appartement n°1	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous et derrière bac douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 28 n°12 - 1	P12	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0015 28 n°12 - 1	P12	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°1	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 2 (Chambre)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 28 n°9 - 1 - 002HD0015 28 n°9 - 2	P9	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0015 28 n°9 - 1 - 002HD0015 28 n°9 - 2	P9	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 3 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 28 n°1 - 1 - 002HD0015 28 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0015 28 n°1 - 1 - 002HD0015 28 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 3 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 28 n°2 - 1 - 002HD0015 28 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°1	Vol 4 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S1 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0015 28 n°2 - 1 - 002HD0015 28 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S5 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0015 28 n°2 - 1 - 002HD0015 28 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°1	Vol 5 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 28 n°3 - 1 - 002HD0015 28 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 2 (Chambre) - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0015 28 n°3 - 1 - 002HD0015 28 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 2 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 28 n°4 - 1 - 002HD0015 28 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 28 n°4 - 1 - 002HD0015 28 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 2 (Chambre)	Menuiseries	Mastic vitrier rouge et translucide	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 28 n°7 - 1	P7	Matériau souple incolore avec poussières + bois non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier rouge et translucide	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0015 28 n°7 - 1	P7	Matériau souple incolore avec poussières + bois non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 2 (Chambre)	Menuiseries	Joint souple / mousse jaune avec colle jaune	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD001528 n°8 - 1	P8	Matériau souple noir avec poussières + colle polymère incolore non séparable + peinture non séparable + mousse jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	Joint souple / mousse jaune avec colle jaune	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD001528 n°8 - 1	P8	Matériau souple noir avec poussières + colle polymère incolore non séparable + peinture non séparable + mousse jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 2 (Chambre)	Faux plafonds	Enduit plâtre sur latti bois (plafonds pièces sèches)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD001528 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°1	Vol 5 (Dégagement)	Faux plafonds	Enduit plâtre sur latti bois (plafonds pièces sèches)	S7 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001528 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Faux plafonds	Enduit plâtre sur latti bois (plafonds pièces sèches)	S8 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001528 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°1	Vol 4 (SDB)	Faux plafonds	Enduits plâtre sur latti bois (plafonds pièces humides)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD001528 n°10 - 1	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 3 (W.C)	Faux plafonds	Enduits platre sur latti bois (plafonds pièces humides)	S17 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0015 28 n°10 - 1	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Faux plafonds	Enduits platre sur latti bois (plafonds pièces humides)	S18 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0015 28 n°10 - 1	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 28 n°11 - 1	P11	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + papier non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 28 n°13 - 1 - 002HD0015 28 n°13 - 2	P13	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 2 (Chambre)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 28 n°6 - 1 - 002HD0015 28 n°6 - 2	P6	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 3 (W.C) - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD001528 n°6 - 1 - 002HD001528 n°6 - 2	P6	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°1	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°1	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 2 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°1	Appartement n°1 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°1	Appartement n°1 - Plan de prélèvements
	Appartement n°1	Appartement n°1 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°1	Appartement n°1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Appartement n°1	Appartement n°1 - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Appartement n°1	Appartement n°1 - MPCA Revêtement de mur

APPARTEMENT N°1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001528

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif



Adresse du bien

10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS
53210 SOULGE SUR OUETTE

Désignation

Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC

Date intervention

07/06/2017


Technicien intervenant

JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001528

Légende



Adresse du bien
10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS
53210 SOULGE SUR OUETTE

Désignation
Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC


Date intervention
07/06/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001528

Légende

	P10 : Enduits plâtre sur latti bois (plafonds pièces humides)
	P13 : Colle de carrelage (faïence cuisine)
	P2 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides
	P5 : Enduit plâtre sur latti bois (plafonds pièces sèches)




Adresse du bien
10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS
53210 SOULGE SUR OUETTE

Désignation
Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC

Date intervention
07/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David


APPARTEMENT N°1 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS				Référence: 002HD001528
				Légende
				P2 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS 53210 SOULGE SUR OUETTE	Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC	07/06/2017	JOUSSELIN David	




APPARTEMENT N°1 - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002HD001528

Légende

	P10 : Enduits plâtre sur latti bois (plafonds pièces humides)
	P5 : Enduit plâtre sur latti bois (plafonds pièces sèches)



Adresse du bien
10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS
53210 SOULGE SUR OUETTE

Désignation
Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC

Date intervention
07/06/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°1 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002HD001528

Légende

 P13 : Colle de
carrelage (faïence
cuisine)



Adresse du bien
10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS
53210 SOULGE SUR OUETTE

Désignation
Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC

Date intervention
07/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante


Référence	Localisation	Action
002HD001528 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°1 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001528 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°1 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001528 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°1 - Vol 3 (W.C)	Prélevement positif
002HD001528 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°1 - Vol 3 (W.C)	Prélevement positif
002HD001528 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°1 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001528 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°1 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001528 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001528 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001528 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement positif
002HD001528 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001528 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001528 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001528 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001528 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001528 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001528 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°1 - Vol 4 (SDB)	Prélevement positif
002HD001528 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°1 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001528 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001528 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement positif
002HD001528 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement positif
	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I1
	Appartement n°1 - Vol 5 (Dégagement)	I2



002HD001528 n°1 - 1 (P1)



002HD001528 n°1 - 2 (P1)



002HD001528 n°2 - 1 (P2)




002HD001528 n°2 - 2 (P2)



002HD001528 n°3 - 1 (P3)



002HD001528 n°3 - 2 (P3)



002HD001528 n°4 - 1 (P4)



002HD001528 n°4 - 2 (P4)




002HD001528 n°5 - 1 (P5)



002HD001528 n°6 - 1 (P6)



002HD001528 n°6 - 2 (P6)



002HD001528 n°7 - 1 (P7)



002HD001528 n°8 - 1 (P8)



002HD001528 n°9 - 1 (P9)



002HD001528 n°9 - 2 (P9)



002HD001528 n°10 - 1 (P10)



002HD001528 n°11 - 1 (P11)



002HD001528 n°12 - 1 (P12)



002HD001528 n°13 - 1 (P13)



I1 - 1



002HD001528 n°13 - 2 (P13)



I2 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°1 - Vol 3 (W.C)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°1 - Vol 3 (W.C)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°1 - Vol 5 (Dégagement)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac - -	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple incolore avec poussières + bois non séparable + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières + colle polymère incolore non séparable + peinture non séparable + mousse jaune - -	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre)	
P9	Façades	Menuiseries	Matériau souple blanc avec poussières - -	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°1 - Vol 4 (SDB)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + papier non séparable + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 4 (SDB)	
P12	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57517 EN DATE DU 22/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-57517 Réf. Commande Client : 002HD001528
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- ou
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00471000010000100001_ 10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001528001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 3 (W.C)		Réf échantillon ITGA : IT071706-32596		
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Fabien Hado - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57517 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00471000010000100001_ 10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001528002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 3 (W.C) Réf échantillon ITGA : IT071706-32597 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Toile fibreuse blanche / Peinture				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META	1	22/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00471000010000100001_ 10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001528003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 5 (Dégagement) Réf échantillon ITGA : IT071706-32598 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Toile fibreuse blanche / Peinture				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META	2	22/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00471000010000100001_ 10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001528004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 2 (Chambre) Réf échantillon ITGA : IT071706-32599 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00471000010000100001_ 10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001528005 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Enduit plâtre sur latti bois (plafonds pièces sèches) / Vol 2 (Chambre) Réf échantillon ITGA : IT071706-32600 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Toile fibreuse blanche / Peinture				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META	3	22/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57517 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00471000010000100001_ 10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001528006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 2 (Chambre)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-32601		Description ITGA : Colle grise en vrac / Carrelage en vrac		
► Colle grise en vrac	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage en vrac	---			Non analysé
Réf dossier client : _00471000010000100001_ 10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001528007 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier rouge et translucide / Vol 2 (Chambre)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-32602		Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières / Bois / Peintures multiples		
► Matériau souple incolore avec poussières + bois non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00471000010000100001_ 10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001528008 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint souple / mousse jaune avec colle jaune / Vol 2 (Chambre)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-32603		Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières / Colle polymère incolore / Peinture / Mousse jaune		
► Matériau souple noir avec poussières + colle polymère incolore non séparable + peinture non séparable + mousse jaune	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00471000010000100001_ 10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001528009 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 2 (Chambre)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-32604		Description ITGA : Matériau souple blanc avec poussières		
► Matériau souple blanc avec poussières	META	2	21/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57517 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00471000010000100001_ 10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001528010 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Enduits plâtre sur latti bois (plafonds pièces humides) / Vol 4 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-32605		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Toile fibreuse blanche / Peinture		
► Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META	1	21/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00471000010000100001_ 10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001528011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 4 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-32606		Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Papier / Peinture / Carrelage		
Carrelage	---			Non analysé
► Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + papier non séparable + peinture	META	2	22/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00471000010000100001_ 10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001528012 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 1 (Séjour / Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-32607		Description ITGA : Tampon bitumineux noir		
► Tampon bitumineux noir	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00471000010000100001_ 10 BIS RUE DU MANS - RTE DU MANS - 53210 SOULGE SUR OUETTE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001528013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 1 (Séjour / Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-32608		Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage		
► Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	META	1	21/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Carrelage	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.