

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE
CP - Ville :	53320 MONTJEAN
Référence client :	_00527000010000100002_
Date du repérage :	01/12/2016
Désignation :	Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE 53320 MONTJEAN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00527000010000100002_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	08/12/2016
Accompagnateur :	Néant (Néant)	A Riorges, le 08/12/2016	
Date de repérage :	01/12/2016		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
LGT 2 - RDC - Vol 1 (Cuisine) LGT 2 - RDC - Vol 3 (Entrée) R+1 - Vol 5 (Chambre 2) R+1 - Vol 7 (SDB) R+1 - Vol 9 (Chambre 1) R+2 - Vol 11 (Placard)	LGT 2 - RDC - Vol 2 (W.C) LGT 2 - RDC - Vol 4 (Séjour) R+1 - Vol 6 (Chambre 3) R+1 - Vol 8 (Dégagement) R+2 - Vol 10 (Mezzanine) Combles - Vol 12 (combles)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	LGT 2 - RDC	Vol 1 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 2 - RDC	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 2 - RDC	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (Séjour)	
Revêtement de mur	LGT 2 - RDC	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (Séjour)	
Revêtement de sol	LGT 2 - RDC	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (Séjour)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Dépagement) - Vol 9 (Chambre 1)	
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Dépagement) - Vol 9 (Chambre 1)	
Revêtement de sol	R+1	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Dépagement) - Vol 9 (Chambre 1)	

Equipements divers et accessoires	R+1	Vol 7 (SDB)	
Revêtement de mur	R+1	Vol 7 (SDB)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 10 (Mezzanine) - Vol 11 (Placard)	
Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 10 (Mezzanine) - Vol 11 (Placard)	
Revêtement de sol	R+2	Vol 10 (Mezzanine) - Vol 11 (Placard)	
Toiture et étanchéité	Combles	Vol 12 (combles)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Mezzanine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 7 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les pléniums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2 - RDC	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 96 n°2 - 1	P2	Tampon bitumineux noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2 - RDC	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0011 96 n°2 - 1	P2	Tampon bitumineux noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 96 n°11 - 1 - 002HD0011 96 n°11 - 2	P11	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2 - RDC	Vol 1 (Cuisine)	Evier / Baignoire	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
R+1	Vol 7 (SDB)	Evier / Baignoire	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2 - RDC	Vol 3 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P5	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0011 96 n°5 - 1 - 002HD0011 96 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2 - RDC	Vol 4 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0011 96 n°5 - 1 - 002HD0011 96 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Chambre 3) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0011 96 n°5 - 1 - 002HD0011 96 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 10 (Mezzanine) - Vol 11 (Placard)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0011 96 n°5 - 1 - 002HD0011 96 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	joint scellement carreaux platre	P12	Réalisation d'un prélèvement	tablier baignoire	002HD0011 96 n°12 - 1 - - 002HD0011 96 n°12 - 2	P12	Matériau plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P14	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces humides	002HD0011 96 n°14 - 1 - - 002HD0011 96 n°14 - 2	P14	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2 - RDC	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S32 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Cloison et doublage pièces humides	002HD0011 96 n°14 - 1 - 002HD0011 96 n°14 - 2	P14	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2 - RDC	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 2 - RDC	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
R+1	Vol 6 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
R+1	Vol 7 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1	Vol 9 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
R+1	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
R+2	Vol 10 (Mezzanine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2 - RDC	Vol 4 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièce sèche	002HD0011 96 n°6 - 1 - 002HD0011 96 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2 - RDC	Vol 3 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Plafond pièce sèche	002HD0011 96 n°6 - 1 - 002HD0011 96 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1	Vol 6 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 8 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre	S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Plafond pièce sèche	002HD0011 96 n°6 - 1 - 002HD0011 96 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0011 96 n°13 - 1 - 002HD0011 96 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2 - RDC	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Plafond pièces humides	002HD0011 96 n°13 - 1 - 002HD0011 96 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 11 (Placard)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P15	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplâtre pièce humide	002HD0011 96 n°15 - 1 - 002HD0011 96 n°15 - 2	P15	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 10 (Mezzanine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Plafond placoplâtre pièce humide	002HD0011 96 n°15 - 1 - 002HD0011 96 n°15 - 2	P15	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 3)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Plafond placoplâtre pièce humide	002HD0011 96 n°15 - 1 - 002HD0011 96 n°15 - 2	P15	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2 - RDC	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 96 n°1 - 1 - 002HD0011 96 n°1 - 2	P1	Colle grise avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2 - RDC	Vol 3 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 96 n°4 - 1 - 002HD0011 96 n°4 - 2	P4	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2 - RDC	Vol 3 (Entrée) - Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 4 (Séjour)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P4 - S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0011 96 n°4 - 1 - 002HD0011 96 n°4 - 2	P4	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 96 n°10 - 1 - 002HD0011 96 n°10 - 2	P10	Colle beige avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0011 96 n°10 - 1 - 002HD0011 96 n°10 - 2	P10	Colle beige avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2 - RDC	Vol 3 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 96 n°3 - 1 - 002HD0011 96 n°3 - 2	P3	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2 - RDC	Vol 2 (W.C) - Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0011 96 n°3 - 1 - 002HD0011 96 n°3 - 2	P3	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lino beige + colle jaune	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 96 n°7 - 1 - 002HD0011 96 n°7 - 2	P7	Revêtement souple beige + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lino beige + colle jaune	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0011 96 n°7 - 1 - 002HD0011 96 n°7 - 2	P7	Revêtement souple beige + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	lino gris + colle jaune	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 96 n°8 - 1 - 002HD0011 96 n°8 - 2	P8	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	lino gris + colle jaune	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0011 96 n°8 - 1 - 002HD0011 96 n°8 - 2	P8	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 10 (Mezzanine) - Vol 11 (Placard)	Revêtement de sol	lino gris + colle jaune	S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0011 96 n°8 - 1 - 002HD0011 96 n°8 - 2	P8	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage rose	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 96 n°9 - 1	P9	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Chambre 3) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage rose	S24 - S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0011 96 n°9 - 1	P9	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+2	Vol 10 (Mezzanine) - Vol 11 (Placard)	Revêtement de sol	Ragréage rose	S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0011 96 n°9 - 1	P9	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 12 (combles)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 96 n°16 - 1	P16	Matériau fibreux jaune avec poussières + matériau cartonné avec couche bitumineuse + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 LGT 2 - RDC	LGT 2 - RDC	LGT 2 - RDC - Plan de repérage - Actions menées
 LGT 2 - RDC	LGT 2 - RDC	LGT 2 - RDC - Plan de prélèvements
 R+1	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
 R+1	R+1	R+1 - Plan de prélèvements
 R+2	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
 R+2	R+2	R+2 - Plan de prélèvements
 Combles	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées

LGT 2 - RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001196

Légende



P

Localisation du
prélèvement

Localisation d'une impossibilité technique
--

S

Localisation d'un sondage négatif

Vol 1
(uisine)

Vol 3
(Entrée)

Vol 4
(Séjour)

Vol 2
(W.C)

Adresse du bien

12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE
53320 MONTJEAN

Désignation

Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC


Date intervention

	01/12/2016
--	------------

Technicien intervenant

JOUSSELIN David




LGT 2 - RDC - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001196
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE 53320 MONTJEAN	Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC	01/12/2016	JOUSSELIN David

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001196

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien
12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE
53320 MONTJEAN

Désignation
Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC


Date intervention
01/12/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

R+1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS	
----------------------------	--

Référence: 002HD001196

Légende





Adresse du bien
12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE 53320 MONTJEAN



Désignation
Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC

Date intervention
01/12/2016

Techniciens intervenant
JOUSSELIN David

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001196
				Légende
				P Localisation dun prélèvement
				S Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE 53320 MONTJEAN	Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC	01/12/2016	JOUSSELIN David

R+2 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001196
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE 53320 MONTJEAN	Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC	01/12/2016	JOUSSELIN David

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001196	
 Vol 12 (combles) P16				Légende	
					Localisation d'un prélèvement
					Adresse du bien
	12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE 53320 MONTJEAN		Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC	01/12/2016	JOUSSELIN David



ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001196 n°16 - 1 (P16)	Combles - Vol 12 (combles)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001196 n°1 - 1 (P1)	LGT 2 - RDC - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001196 n°1 - 2 (P1)	LGT 2 - RDC - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001196 n°2 - 1 (P2)	LGT 2 - RDC - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001196 n°3 - 1 (P3)	LGT 2 - RDC - Vol 3 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001196 n°3 - 2 (P3)	LGT 2 - RDC - Vol 3 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001196 n°4 - 1 (P4)	LGT 2 - RDC - Vol 3 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001196 n°4 - 2 (P4)	LGT 2 - RDC - Vol 3 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001196 n°5 - 1 (P5)	LGT 2 - RDC - Vol 3 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001196 n°5 - 2 (P5)	LGT 2 - RDC - Vol 3 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001196 n°6 - 1 (P6)	LGT 2 - RDC - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001196 n°6 - 2 (P6)	LGT 2 - RDC - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
	LGT 2 - RDC - Vol 1 (Cuisine)	I1
	LGT 2 - RDC - Vol 1 (Cuisine)	I2

Référence	Localisation	Action
002HD001196 n°7 - 1 (P7)	R+1 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001196 n°7 - 2 (P7)	R+1 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001196 n°8 - 1 (P8)	R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001196 n°8 - 2 (P8)	R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001196 n°9 - 1 (P9)	R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001196 n°10 - 1 (P10)	R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001196 n°10 - 2 (P10)	R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001196 n°11 - 1 (P11)	R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001196 n°11 - 2 (P11)	R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001196 n°12 - 1 (P12)	R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001196 n°12 - 2 (P12)	R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001196 n°13 - 1 (P13)	R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001196 n°13 - 2 (P13)	R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001196 n°14 - 1 (P14)	R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD001196 n°14 - 2 (P14)	R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélèvement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001196 n°15 - 1 (P15)	R+2 - Vol 11 (Placard)	Prélèvement négatif
002HD001196 n°15 - 2 (P15)	R+2 - Vol 11 (Placard)	Prélèvement négatif

002HD001196 n°1 - 1 (P1)



002HD001196 n°1 - 2 (P1)



002HD001196 n°2 - 1 (P2)



002HD001196 n°3 - 1 (P3)



002HD001196 n°3 - 2 (P3)



002HD001196 n°4 - 1 (P4)



002HD001196 n°4 - 2 (P4)



002HD001196 n°5 - 1 (P5)




002HD001196 n°5 - 2 (P5)



002HD001196 n°6 - 1 (P6)



002HD001196 n°6 - 2 (P6)



002HD001196 n°7 - 1 (P7)



002HD001196 n°7 - 2 (P7)



002HD001196 n°8 - 1 (P8)



002HD001196 n°8 - 2 (P8)



002HD001196 n°9 - 1 (P9)



002HD001196 n°10 - 1 (P10)



002HD001196 n°10 - 2 (P10)



002HD001196 n°11 - 1 (P11)



002HD001196 n°11 - 2 (P11)



002HD001196 n°12 - 1 (P12)




002HD001196 n°12 - 2 (P12)



002HD001196 n°13 - 1 (P13)



002HD001196 n°13 - 2 (P13)



002HD001196 n°14 - 1 (P14)




002HD001196 n°14 - 2 (P14)



002HD001196 n°15 - 1 (P15)



002HD001196 n°15 - 2 (P15)



002HD001196 n°16 - 1 (P16)



I1 - 1



I2 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise avec couche en papier - -	LGT 2 - RDC - Vol 1 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir en vrac - -	LGT 2 - RDC - Vol 1 (Cuisine)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise - -	LGT 2 - RDC - Vol 3 (Entrée)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable - -	LGT 2 - RDC - Vol 3 (Entrée)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 2 - RDC - Vol 3 (Entrée)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Plafond pièce sèche -	LGT 2 - RDC - Vol 4 (Séjour)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune - -	R+1 - Vol 8 (Dégagement)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable - -	R+1 - Vol 7 (SDB)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose - -	R+1 - Vol 7 (SDB)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec poussières + peinture en faible quantité non séparable - -	R+1 - Vol 7 (SDB)	
P11	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux noir - -	R+1 - Vol 7 (SDB)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc avec poussières - tablier baignoire -	R+1 - Vol 7 (SDB)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	R+1 - Vol 7 (SDB)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture avec couche en papier non séparable - Cloison et doublage pièces humides -	R+1 - Vol 7 (SDB)	

P15	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture avec couche en papier non séparable - Plafond placoplâtre pièce humide -	R+2 - Vol 11 (Placard)	
P16	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux jaune avec poussières + matériau cartonné avec couche bitumineuse + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable - -	Combles - Vol 12 (combles)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-8570 EN DATE DU 08/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119618
Echantillon ITGA : IT071612-8570
Reçu au laboratoire le : 06/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001196
Dossier client	_00527000010000100002_ 12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE - 53320 MONTJEAN Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001196001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Colle grise avec couche en papier / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise avec couche en papier	META le 07/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-8571 EN DATE DU 08/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119618
Echantillon ITGA : IT071612-8571
Reçu au laboratoire le : 06/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001196
Dossier client	_00527000010000100002_ 12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE - 53320 MONTJEAN Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001196002 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir en vrac	META le 07/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-8572 EN DATE DU 08/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119618
Echantillon ITGA : IT071612-8572
Reçu au laboratoire le : 06/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001196
Dossier client	_00527000010000100002_ 12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE - 53320 MONTJEAN Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001196003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 3 (Entrée)
Description ITGA	Colle grise / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise	META le 07/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-8573 EN DATE DU 08/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119618
Echantillon ITGA : IT071612-8573
Reçu au laboratoire le : 06/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001196
Dossier client	_00527000010000100002_ 12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE - 53320 MONTJEAN Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001196004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 3 (Entrée)

Description ITGA	Colle grise / Couche plâtrée blanche / Peinture / Carrelage
------------------	---

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + couche plâtrée blanche non séparable + peinture non séparable	META le 07/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-8574 EN DATE DU 08/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119618
Echantillon ITGA : IT071612-8574
Reçu au laboratoire le : 06/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001196
Dossier client	_00527000010000100002_ 12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE - 53320 MONTJEAN Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001196005 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (Entrée)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META le 07/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-8575 EN DATE DU 08/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119618
Echantillon ITGA : IT071612-8575
Reçu au laboratoire le : 06/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001196
Dossier client	_00527000010000100002_ 12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE - 53320 MONTJEAN Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001196006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 4 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 07/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-8576 EN DATE DU 08/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119618
Echantillon ITGA : IT071612-8576
Reçu au laboratoire le : 06/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001196
Dossier client	_00527000010000100002_ 12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE - 53320 MONTJEAN Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001196007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino beige + colle jaune / Vol 8 (Dégagement)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune	META le 07/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-8577 EN DATE DU 08/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119618
Echantillon ITGA : IT071612-8577
Reçu au laboratoire le : 06/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001196
Dossier client	_00527000010000100002_ 12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE - 53320 MONTJEAN Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001196008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / lino gris + colle jaune / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose non séparable	META le 07/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-8578 EN DATE DU 08/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119618
Echantillon ITGA : IT071612-8578
Reçu au laboratoire le : 06/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001196
Dossier client	_00527000010000100002_ 12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE - 53320 MONTJEAN Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001196009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege rose / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréege gris / Ragréege rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréege gris non séparable + ragréege rose	META le 08/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-8579 EN DATE DU 08/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119618
Echantillon ITGA : IT071612-8579
Reçu au laboratoire le : 06/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001196
Dossier client	_00527000010000100002_ 12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE - 53320 MONTJEAN Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001196010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Colle beige avec poussières / Peinture en faible quantité / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	META le 07/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-8580 EN DATE DU 08/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119618
Echantillon ITGA : IT071612-8580
Reçu au laboratoire le : 06/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001196
Dossier client	_00527000010000100002_ 12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE - 53320 MONTJEAN Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001196011 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir	META le 07/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-8581 EN DATE DU 08/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119618
Echantillon ITGA : IT071612-8581
Reçu au laboratoire le : 06/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001196
Dossier client	_00527000010000100002_ 12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE - 53320 MONTJEAN Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001196012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / joint scellement carreaux plâtre / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc avec poussières	META le 07/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-8582 EN DATE DU 08/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119618
Echantillon ITGA : IT071612-8582
Reçu au laboratoire le : 06/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001196
Dossier client	_00527000010000100002_ 12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE - 53320 MONTJEAN Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001196013 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 07/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-8583 EN DATE DU 08/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119618
Echantillon ITGA : IT071612-8583
Reçu au laboratoire le : 06/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001196
Dossier client	_00527000010000100002_ 12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE - 53320 MONTJEAN Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001196014 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture avec couche en papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture avec couche en papier non séparable	META le 07/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-8584 EN DATE DU 08/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119618
Echantillon ITGA : IT071612-8584
Reçu au laboratoire le : 06/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001196
Dossier client	_00527000010000100002_ 12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE - 53320 MONTJEAN Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001196015 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 11 (Placard)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture avec couche en papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture avec couche en papier non séparable	META le 07/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-8585 EN DATE DU 08/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-119618
Echantillon ITGA : IT071612-8585
Reçu au laboratoire le : 06/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001196
Dossier client	_00527000010000100002_ 12 RUE DE BRETAGNE - RUE DE BRETAGNE - 53320 MONTJEAN Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002HD001196016 / Toiture et étanchéité / Élément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 12 (combles)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau cartonné avec couche bitumineuse / Matériau plâtreux blanc en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux jaune avec poussières + matériau cartonné avec couche bitumineuse + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META le 07/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste