

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante (DTA)

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, aux arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation MPCA de la liste A et B et au contenu du rapport de repérage, l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du DTA, à la norme NF X 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	RES DE BRETAGNE
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_0010000001_
Rapport émis le :	27/03/2017
Désignation :	Habitation (Parties communes) - Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Sommaire

Rapport	Annexes
A - Désignation de l'immeuble	Plan de repérage technique 25 pages
B - Propriétaire / Donneur d'ordre	Reportage photographique 7 page(s)
C - Opérateur de repérage	Etat de conservation des matériaux de la liste A Sans objet
D - Personne autorisant l'émission du rapport	Etat de conservation des matériaux de la liste B 32 page(s)
E - Listes des locaux visités	Fiche d'identification et de cotation des prélèvements 1 page
F - Conclusion(s) du rapport de mission	Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire 6 page(s)
G - Commentaires et réserves	Documents 1 page
H - Locaux ou parties de locaux non visités	
I - Rapports précédemment réalisés	
J - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention	
K - Périmètre de repérage	
L - Conditions de réalisation du repérage	
M - Grille de résultat du repérage	
N - Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire	
N1 - Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes	
O - Recommandations générales de sécurité	
P - Informations complémentaires	


Présence d'amiante Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s) Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité



Renseignements administratifs

A Désignation de l'immeuble		B Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse du bien :	RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE	Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Batiment :	Non communiqué	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Etage :	Non communiqué		Ref donneur d'ordre : CVMAY01
Références client :	_001000001_		
N° de lot :	Non communiqué - Non communiqué	Date commande : 13/03/2017	
Descriptif sommaire :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	Date repérage : 13/03/2017	
		Représentant du donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT	
Date de construction ou permis de construire :		Rapport émis le : 27/03/2017	
Fonction du bâtiment :	Habitation (Parties communes)		
C Opérateur de repérage		D Personne autorisant l'émission du rapport	
AC Environnement Siret : 441355914 Nom prénom : JOUSSELIN David		Nom prénom : MORA Denis Fonction : Responsable technique	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE Certification n° : CPDI3391 V2 Délivré le 03/04/2015		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
E Liste des locaux visités			
Plan	Volume	Plan	Volume
Sous-sol	Vol 1 (atelier 1)	Sous-sol	Vol 4 (chaufferie)
Sous-sol	Vol 6 (SDB)	Sous-sol	Vol 7 (WC 2)
Sous-sol	Vol 9 (dégagement)	Sous-sol	Vol 10 (accès caves)
Etages	Vol 12 (Local à velo)	Etages	Vol 13 (Hall d'entrée)
Etages	Vol 14 (PC RDC)	Etages	Vol 15 (PC R+2)
Etages	Vol 16 (PC R+1)	Façade avant	Vol 17 (Façade avant)
Façade droite	Vol 18 (Façade droite)	Façade arrière	Vol 19 (Façade arrière)
Façade gauche	Vol 20 (Façade gauche)	Plan masse	Vol 22 (Plan masse)
Combles	Vol 23 (combles)		



Conclusions

F Conclusion(s) du rapport de mission

- ▶ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante



Localisation	Matériau	Critère de décision	
		après analyse	sur décision de l'opérateur
Vol 12 (Local à velo)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur documentcf prélèvement n° 21 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ000386
Vol 10 (accès caves)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 10 (accès caves)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 10 (accès caves)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 9 (dégagement)	Coffrages perdus fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 9 (dégagement)	Coffrages perdus fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 9 (dégagement)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 9 (dégagement)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 14 (PC RDC)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 14 (PC RDC)	Coffrages perdus fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 16 (PC R+1)	Coffrages perdus fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 16 (PC R+1)	Coffrages perdus fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 15 (PC R+2)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 15 (PC R+2)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 15 (PC R+2)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 17 (Façade avant)	Plaques fibres		Positif sur documentcf prélèvement n° 32 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ000386
Vol 18 (Façade droite)	Plaques fibres		Positif sur documentcf prélèvement n° 32 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ000386
Vol 19 (Façade arrière)	Plaques fibres		Positif sur documentcf prélèvement n° 32 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ000386
Vol 20 (Façade gauche)	Plaques fibres		Positif sur documentcf prélèvement n° 32 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ000386
Vol 17 (Façade avant)	Ardoises en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 18 (Façade droite)	Ardoises en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 19 (Façade arrière)	Ardoises en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 20 (Façade gauche)	Ardoises en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 23 (combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 23 (combles)	Ardoises composites		Positif sur jugement personnel
Vol 1 (atelier 1)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 1 (atelier 1)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 1 (atelier 1)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel



Vol 1 (atelier 1)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 6 (SDB)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 6 (SDB)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 6 (SDB)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 6 (SDB)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 4 (chaufferie)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 4 (chaufferie)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 4 (chaufferie)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 15 (PC R+2)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 16 (PC R+1)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 14 (PC RDC)	Coffrages perdus fibres-ciment		Positif sur jugement personnel

G Commentaire(s) et réserve(s)

Commentaire n°1

Les joints et mastic des menuiseries des logements n'ont pas été pris en compte dans ce diagnostic. Impossible de voir les matériaux à partir d'une certaine hauteur. Il est nécessaire de rentrer chez les locataires pour ce type de diagnostic.

Commentaire n°2

Impossible de visiter l'ensemble des combles, présence de conduits en fibre-ciment fortement dégradés derrière la trappe d'accès au combles. Une mesure d'empoussièremment est nécessaire avant toutes interventions dans les combles.

Commentaire n°3

Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles. Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction. Réserves sur : Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage. Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués. Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond. (fibralth sous sol) Les matériaux présents sous le bardage présent en façade. Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux. Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif. Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...) Les matériaux présents sous la laine de verre dans les combles (impossible à voir sans retirer la laine de verre) Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client : - Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

H Locaux ou parties de locaux non visités



Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante conformément aux articles R1334-15 à R1334-18 du Code de la Santé Publique:

Localisation	Justification(s)	Investigations supplémentaires
Sous-sol - Vol 5 (WC 1)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clef d'accès
Sous-sol - Vol 8 (local)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clef d'accès
Sous-sol - Vol 2 (atelier 2)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clef d'accès
Plan masse - Vol 21 (Toiture)	Moyen investigation non mis a disposition	Aucun accès sécurisé. Nacelle nécessaire pour accéder en toiture.
Vol 23 (combles) - Combles	Risque sanitaire ou physique avéré	Ensemble du volume Impossible de visiter l'ensemble des combles, présence de conduits en fibre-ciment fortement dégradés derrière la trappe d'accès au combles. Une mesure d'empoussièrement est nécessaire avant toutes int
Sous-sol - Vol 3 (atelier 3)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clef d'accès
Sous-sol - Vol 11 (cheminée)	Inaccessible sans sondage destructif	Déconstruction de la cheminée nécessaire pour voir l'intérieur du conduit.



Condition de repérage

I Rapports précédemment réalisés

Date	Références	Principales conclusions
cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative

J Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention

Objet de la mission : Mise à niveau réglementaire des DTA existants, établissement du rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A et B de n°annexe 13-9 du code de la santé publique.

Obligation réglementaire de la constitution du DTA : le présent rapport devra être joint aux autres pièces réglementaires constitutives du Dossier Technique Amiante du bien désigné en page de garde.

Méthodologie : rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.

Cadre juridique :

- des articles R.1334-16, R.1334-20, R.1334-21, R 1334-23, R 1334-27 du Code de la Santé Publique
- du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

Limite de la mission:

En aucun cas, les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à la réalisation de travaux, à la démolition.

K Périmètre de repérage

Notre périmètre d'intervention englobe l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités (cf. paragraphe H).

La liste des locaux ou parties de locaux visités sont listés dans le tableau des résultats détaillés (cf. paragraphe E: Liste des locaux visités)



L Condition de réalisation du repérage

Programme de repérage

Le programme de repérage de la présente mission, mentionné à l'article R.1334-20 est défini dans l'annexe 13-9 du code de la santé public, modifié par le décret 2011-629 à savoir:

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
	1. Parois verticales intérieures
Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
	2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers	Dalles de sol.
	3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau et autres fluides...).	Conduits, enveloppe de calorifuges.
Clapets / volets coupe feu	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe feu	Joints (tresses, bandes).
Vides ordures	Conduits.
	4. Eléments extérieurs
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.



M Grille de résultats du repérage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Liste	Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	Etat de conservation
					Réf action	Description	Précision	Ref pré.	Descriptif	Résultat		
Combles												
Vol 23 (combles)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S48						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	AC2
Vol 23 (combles)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoises composites	B	S49						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Etages												
Vol 12 (Local à velo)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	P14	Réalisation d'un prélèvement		P14	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (PC RDC) - Vol 15 (PC R+2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S32 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		P14	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Local à velo)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	B	S2						Présence sur document cf prélèvement n° 21 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ0003 86	EP
Vol 14 (PC RDC)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S16	Au sol gaine gaz					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 14 (PC RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Coffrages perdus fibres-ciment	B	S17	Plafond gaine électrique					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP



Etages												
Vol 16 (PC R+1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Coffrages perdus fibres-ciment	B	S18	Plafond gaine électrique					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 16 (PC R+1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Coffrages perdus fibres-ciment	B	S19	Plafond gaine électrique					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 15 (PC R+2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S20	Plafond gaine gaz					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 15 (PC R+2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S21						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 15 (PC R+2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S22						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 15 (PC R+2)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	B	S77						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 16 (PC R+1)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	B	S77						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 14 (PC RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Coffrages perdus fibres-ciment	B	S78	Plafond gaine électrique					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Façade arrière												



Façade arrière												
Vol 19 (Façade arrière)	Façades	Bardages	Plaques fibres	B	S41						Présence sur document cf prélèvement n° 32 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ0003 86	EP
Vol 19 (Façade arrière)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	B	S42						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 19 (Façade arrière)	Façades	Bardages	Plaques fibres	B	P30	Réalisation d'un prélèvement	Beige à l'arrière du bâtiment	P30	Matériau compact beige en vrac avec fibres	Négatif	Négatif sur analyse	
Façade avant												
Vol 17 (Façade avant)	Façades	Bardages	Plaques fibres	B	S41						Présence sur document cf prélèvement n° 32 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ0003 86	EP
Vol 17 (Façade avant)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	B	S42						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Façade droite												



Façade droite												
Vol 18 (Façade droite)	Façades	Bardages	Plaques fibres	B	S41						Présence sur document cf prélèvement n° 32 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ0003 86	EP
Vol 18 (Façade droite)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	B	S42						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Façade gauche												
Vol 20 (Façade gauche)	Façades	Bardages	Plaques fibres	B	S41						Présence sur document cf prélèvement n° 32 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ0003 86	EP
Vol 20 (Façade gauche)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	B	S42						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Néant												
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
Sous-sol												
Vol 10 (accès caves)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P3	Réalisation d'un prélèvement	porteur	P3	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (accès caves) - Vol 9 (dégagement) - Vol 1 (atelier 1) - Vol 4 (chaufferie)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S7 - S8 - S53 - S72	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	porteur	P3	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	



Sous-sol												
Vol 10 (accès caves)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	A	P4	Réalisation d'un prélèvement	Tresse avec laine et peinture	P4	Matériau fibreux rose avec poussières + toile fibreuse marron non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (accès caves)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P5	Réalisation d'un prélèvement	joints fibralith	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + bois	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (atelier 1) - Vol 7 (WC 2) - Vol 6 (SDB)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S54 - S55 - S56	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	joints fibralith	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + bois	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (dégagement)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	A	S1	calorifugeage noir					Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ0003 86	
Vol 10 (accès caves)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	A	S1	calorifugeage noir					Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ0003 86	
Vol 4 (chaufferie)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S73	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		P14	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (chaufferie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	A	P22	Réalisation d'un prélèvement	Tress avec enduit platreux	P22	Matériau fibreux orange + toile blanche plâtrée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



Sous-sol											
Vol 10 (accès caves)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S4					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 10 (accès caves)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S5					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 10 (accès caves)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S6					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 9 (dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Coffrages perdus fibres-ciment	B	S12	Plafond gaine électrique				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 9 (dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Coffrages perdus fibres-ciment	B	S13	Plafond gaine électrique				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 9 (dégagement)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S14	Au sol				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 9 (dégagement)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S15					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 1 (atelier 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S60					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP



Sous-sol												
Vol 1 (atelier 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S61						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 1 (atelier 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S62						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 1 (atelier 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S63						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 6 (SDB)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S64						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 6 (SDB)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S65						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 6 (SDB)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S66						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 6 (SDB)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S67						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 4 (chaufferie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S68	Au sol					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP



Sous-sol												
Vol 4 (chaufferie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S69						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 4 (chaufferie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S70						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP



N Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire

Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :

Score 1 : L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 2 : La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 3 : Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

N-1 Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes

Produits de la liste B :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Score AC1 : Cette action corrective consiste à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.



O Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre des mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations Générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiées.

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux amianés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :

- accrochage d'un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flochage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés avant leur sortie de la zone de confinement.

Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire d'entreposage couverte permettant de prévenir les risques de rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



P Informations complémentaires

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous-sol	Sous-sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous-sol	Sous-sol - Plan de prélèvements
	Sous-sol	Sous-sol - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous-sol	Sous-sol - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Sous-sol	Sous-sol - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Etages	Etages - Plan de repérage - Actions menées
	Etages	Etages - Plan de prélèvements
	Etages	Etages - MPCA Toutes catégories confondues
	Etages	Etages - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Etages	Etages - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Etages	Etages - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Combles	Combles - MPCA Toutes catégories confondues
	Combles	Combles - MPCA Toiture et étanchéité
	Combles	Combles - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Plan masse	Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - MPCA Toutes catégories confondues
	Façade droite	Façade droite - Plan de repérage - Actions menées
	Façade droite	Façade droite - MPCA Toutes catégories confondues
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - MPCA Toutes catégories confondues
	Façade gauche	Façade gauche - Plan de repérage - Actions menées
	Façade gauche	Façade gauche - MPCA Toutes catégories confondues




SOUS-SOL - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001405

Légende



Volume non visité



Adresse du bien
RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
13/03/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

SOUS-SOL - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001405



Légende


	S60: Conduit en fibres-ciment
	S15: Conduit en fibres-ciment
	S13: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
	S5: Conduit en fibres-ciment
	S4: Conduit en fibres-ciment
	S70: Conduit en fibres-ciment
	S69: Conduit en fibres-ciment
	S62: Conduit en fibres-ciment
	S68: Conduit en fibres-ciment
	S64: Conduit en fibres-ciment
	S6: Conduit en fibres-ciment
	S67: Conduit en fibres-ciment
	S66: Conduit en fibres-ciment
	S63: Conduit en fibres-ciment
	S14: Conduit en fibres-ciment
	S65: Conduit en fibres-ciment
	S12: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	13/03/2017	JOUSSELIN David


SOUS-SOL - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002HD001405



Légende

 S13: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)

 S12: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)



Adresse du bien
RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
13/03/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

SOUS-SOL - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001405



Légende

	S60: Conduit en fibres-ciment
	S15: Conduit en fibres-ciment
	S5: Conduit en fibres-ciment
	S4: Conduit en fibres-ciment
	S70: Conduit en fibres-ciment
	S69: Conduit en fibres-ciment
	S62: Conduit en fibres-ciment
	S68: Conduit en fibres-ciment
	S64: Conduit en fibres-ciment
	S6: Conduit en fibres-ciment
	S67: Conduit en fibres-ciment
	S66: Conduit en fibres-ciment
	S63: Conduit en fibres-ciment
	S14: Conduit en fibres-ciment
	S65: Conduit en fibres-ciment
	S61: Conduit en fibres-ciment




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	13/03/2017	JOUSSELIN David

ETAGES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001405

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif



Adresse du bien
RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
13/03/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ETAGES - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001405

Légende



Adresse du bien
RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages



Date intervention
13/03/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ETAGES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001405

Légende

	S20: Conduit en fibres-ciment
	S19: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
	S16: Conduit en fibres-ciment
	S18: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
	S21: Conduit en fibres-ciment
	S2: Plaques planes en fibres-ciment
	S17: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
	S78: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
	S22: Conduit en fibres-ciment
	S77: Conduit en fibres-ciment






Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	13/03/2017	JOUSSELIN David

ETAGES - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001405

Légende

 S2: Plaques planes en fibres-ciment



Adresse du bien
RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages





Date intervention
13/03/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ETAGES - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002HD001405

Légende

	S19: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
	S18: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
	S17: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
	S78: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)



Adresse du bien
RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
13/03/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ETAGES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001405



Légende

	S20: Conduit en fibres-ciment
	S16: Conduit en fibres-ciment
	S21: Conduit en fibres-ciment
	S22: Conduit en fibres-ciment
	S77: Conduit en fibres-ciment




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	13/03/2017	JOUSSELIN David

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001405

Légende

 Localisation d'un sondage positif



Adresse du bien
RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
13/03/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

COMBLES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001405

Légende

	S49: Ardoises composites
	S48: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
13/03/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

COMBLES - MPCA TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ

Référence:
002HD001405

Légende

 S49: Ardoises composites



Adresse du bien
RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
13/03/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

COMBLES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001405

Légende

 S48: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
13/03/2017



Technicien intervenant
JOUSSELIN David

FAÇADE AVANT - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001405



Légende

	S41: Plaques fibres
	S42: Ardoises en fibres-ciment





Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	13/03/2017	JOUSSELIN David

FAÇADE DROITE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001405



Légende

	S41: Plaques fibres
	S42: Ardoises en fibres-ciment



Adresse du bien
RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
13/03/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David



FAÇADE ARRIÈRE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001405



Vol 19
(Façade arrière)

Légende

	S41: Plaques fibres
	S42: Ardoises en fibres-ciment





Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	13/03/2017	JOUSSELIN David

FAÇADE GAUCHE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001405



Légende

	S41: Plaques fibres
	S42: Ardoises en fibres-ciment



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	13/03/2017	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
S48 - 1 (S48)	Combles - Vol 23 (combles)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S49 - 1 (S49)	Combles - Vol 23 (combles)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD001405 n°14 - 1 (P14)	Etages - Vol 12 (Local à velo)	Prélevement
S2 - 1 (S2)	Etages - Vol 12 (Local à velo)	Présence sur présentation de documents
S16 - 1 (S16)	Etages - Vol 14 (PC RDC)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S17 - 1 (S17)	Etages - Vol 14 (PC RDC)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S18 - 1 (S18)	Etages - Vol 16 (PC R+1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S19 - 1 (S19)	Etages - Vol 16 (PC R+1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S20 - 1 (S20)	Etages - Vol 15 (PC R+2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S21 - 1 (S21)	Etages - Vol 15 (PC R+2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S22 - 1 (S22)	Etages - Vol 15 (PC R+2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD001405 n°30 - 1 (P30)	Façade arrière - Vol 19 (Façade arrière)	Prélevement
002HD001405 n°30 - 2 (P30)	Façade arrière - Vol 19 (Façade arrière)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
S41 - 1 (S41)	Façade avant - Vol 17 (Façade avant)	Présence sur présentation de documents
S42 - 1 (S42)	Façade avant - Vol 17 (Façade avant)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD001405 n°3 - 1 (P3)	Sous-sol - Vol 10 (accès caves)	Prélevement
002HD001405 n°3 - 2 (P3)	Sous-sol - Vol 10 (accès caves)	Prélevement
002HD001405 n°4 - 1 (P4)	Sous-sol - Vol 10 (accès caves)	Prélevement
002HD001405 n°4 - 2 (P4)	Sous-sol - Vol 10 (accès caves)	Prélevement
002HD001405 n°5 - 1 (P5)	Sous-sol - Vol 10 (accès caves)	Prélevement
002HD001405 n°5 - 2 (P5)	Sous-sol - Vol 10 (accès caves)	Prélevement
002HD001405 n°22 - 1 (P22)	Sous-sol - Vol 4 (chaufferie)	Prélevement
002HD001405 n°22 - 2 (P22)	Sous-sol - Vol 4 (chaufferie)	Prélevement
S1 - 1 (S1)	Sous-sol - Vol 9 (dégagement)	Absence sur présentation de documents
S4 - 1 (S4)	Sous-sol - Vol 10 (accès caves)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage



Référence	Localisation	Action
S5 - 1 (S5)	Sous-sol - Vol 10 (accès caves)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S6 - 1 (S6)	Sous-sol - Vol 10 (accès caves)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S12 - 1 (S12)	Sous-sol - Vol 9 (dégagement)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S13 - 1 (S13)	Sous-sol - Vol 9 (dégagement)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S14 - 1 (S14)	Sous-sol - Vol 9 (dégagement)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S15 - 1 (S15)	Sous-sol - Vol 9 (dégagement)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S60 - 1 (S60)	Sous-sol - Vol 1 (atelier 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S61 - 1 (S61)	Sous-sol - Vol 1 (atelier 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S62 - 1 (S62)	Sous-sol - Vol 1 (atelier 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S63 - 1 (S63)	Sous-sol - Vol 1 (atelier 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S64 - 1 (S64)	Sous-sol - Vol 6 (SDB)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S65 - 1 (S65)	Sous-sol - Vol 6 (SDB)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S66 - 1 (S66)	Sous-sol - Vol 6 (SDB)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S67 - 1 (S67)	Sous-sol - Vol 6 (SDB)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S68 - 1 (S68)	Sous-sol - Vol 4 (chaufferie)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S69 - 1 (S69)	Sous-sol - Vol 4 (chaufferie)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S70 - 1 (S70)	Sous-sol - Vol 4 (chaufferie)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage



002HD001405 n°3 - 1 (P3)



002HD001405 n°3 - 2 (P3)



002HD001405 n°4 - 1 (P4)



002HD001405 n°4 - 2 (P4)



002HD001405 n°5 - 1 (P5)



002HD001405 n°5 - 2 (P5)



002HD001405 n°14 - 1 (P14)



002HD001405 n°22 - 1 (P22)



002HD001405 n°22 - 2 (P22)



002HD001405 n°30 - 1 (P30)




002HD001405 n°30 - 2 (P30)



S1 - 1 (S1)



S2 - 1 (S2)



S4 - 1 (S4)



S5 - 1 (S5)



S6 - 1 (S6)



S12 - 1 (S12)



S13 - 1 (S13)



S14 - 1 (S14)



S15 - 1 (S15)



S16 - 1 (S16)



S17 - 1 (S17)



S18 - 1 (S18)



S19 - 1 (S19)



S20 - 1 (S20)



S21 - 1 (S21)



S22 - 1 (S22)



S41 - 1 (S41)



S42 - 1 (S42)



S48 - 1 (S48)



S49 - 1 (S49)



S60 - 1 (S60)



S61 - 1 (S61)



S62 - 1 (S62)



S63 - 1 (S63)



S64 - 1 (S64)



S65 - 1 (S65)



S66 - 1 (S66)



S67 - 1 (S67)



S68 - 1 (S68)



S69 - 1 (S69)



S70 - 1 (S70)



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S2	Destination du local :	Vol 12
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	(Local à velo)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S4	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 10 (accès caves)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S5	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 10 (accès caves)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S6	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 10 (accès caves)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque faible d'extension de la dégradation	EP
				Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée		Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
					AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Coffrages perdus fibres-ciment
Réf mesure :	S12	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 9 (dégagement)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Coffrages perdus fibres-ciment
Réf mesure :	S13	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 9 (dégagement)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S14	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 9 (dégagement)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S15	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 9 (dégagement)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S16	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 14 (PC RDC)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Coffrages perdus fibres-ciment
Réf mesure :	S17	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 14 (PC RDC)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Materiau :	Coffrages perdus fibres-ciment
Réf mesure :	S18	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 16 (PC R+1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Coffrages perdus fibres-ciment
Réf mesure :	S19	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 16 (PC R+1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :


- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S20	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 15 (PC R+2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
---------------------	---------------------	---------------------------	---	----------



Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S21	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 15 (PC R+2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S22	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 15 (PC R+2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Materiau :	Plaques fibres
Réf mesure :	S41	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 17 (Façade avant), Vol 18 (Façade droite), Vol 19 (Façade arrière), Vol 20 (Façade gauche)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée	Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
				AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Materiau :	Ardoises en fibres-ciment
Réf mesure :	S42	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 17 (Façade avant), Vol 18 (Façade droite), Vol 19 (Façade arrière), Vol 20 (Façade gauche)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S48	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 23 (combles)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque faible d'extension de la dégradation	EP
				Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée		Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
					AC2

Résultat :	Action corrective de second niveau
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

- Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Ardoises composites
Réf mesure :	S49	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 23 (combles)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S60	Destination du local :	Vol 1
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	(atelier 1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S61	Destination du local :	Vol 1
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	(atelier 1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S62	Destination du local :	Vol 1
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	(atelier 1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S63	Destination du local :	Vol 1
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	(atelier 1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S64	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 6 (SDB)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S65	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 6 (SDB)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S66	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 6 (SDB)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S67	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 6 (SDB)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S68	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 4 (chaufferie)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S69	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 4 (chaufferie)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S70	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 4 (chaufferie)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque faible d'extension de la dégradation	EP
				Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée		Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
					AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S77	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 15 (PC R+2), Vol 16 (PC R+1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001405	Matériau :	Coffrages perdus fibres-ciment
Réf mesure :	S78	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 14 (PC RDC)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac - porteur -	Sous-sol - Vol 10 (accès caves)	
P4	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux rose avec poussières + toile fibreuse marron non séparable + peinture en vrac non séparable - Tresse avec laine et peinture -	Sous-sol - Vol 10 (accès caves)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + bois - joints fibralith -	Sous-sol - Vol 10 (accès caves)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + peinture - -	Etages - Vol 12 (Local à velo)	
P22	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux orange + toile blanche plâtrée non séparable - Tress avec enduit platreux -	Sous-sol - Vol 4 (chaufferie)	
P30	Façades	Bardages	Matériau compact beige en vrac avec fibres - Beige à l'arrière du bâtiment -	Façade arrière - Vol 19 (Façade arrière)	

Laboratoire d'analyses

Nom du laboratoire : ITGA
 Adresse : Parc d'affaires Edonia - Bâtiment R - Rue de la terre Adélie 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Téléphone : 0299354149
 Email : Helene.Grude@itga.fr
 Numéro d'accréditation : 1-5970



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46838 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26107
Echantillon ITGA : IT071703-46838
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001405
Dossier client	_0010000001_ RES DE BRETAGNE - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002HD001405003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 10 (accès caves)
Description ITGA	Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau gris en vrac	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46839 EN DATE DU 27/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26107
 Echantillon ITGA : IT071703-46839
 Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001405
Dossier client	_0010000001_ RES DE BRETAGNE - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002HD001405004 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 10 (accès caves)
Description ITGA	Matériau fibreux rose avec poussières / Toile fibreuse marron / Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux rose avec poussières + toile fibreuse marron non séparable + peinture en vrac non séparable	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET





RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46840 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26107
Echantillon ITGA : IT071703-46840
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001405
Dossier client	_0010000001_ RES DE BRETAGNE - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002HD001405005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 10 (accès caves)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Bois / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + bois	META le 27/03/2017	Amiante non détecté	---	2
Peinture		Non analysé		

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46849 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26107
Echantillon ITGA : IT071703-46849
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001405
Dossier client	_0010000001_ RES DE BRETAGNE - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002HD001405014 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 12 (Local à velo)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac + peinture	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46857 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26107
Echantillon ITGA : IT071703-46857
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001405
Dossier client	_0010000001_ RES DE BRETAGNE - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002HD001405022 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 4 (chaufferie)
Description ITGA	Matériau fibreux orange / Toile blanche plâtrée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux orange + toile blanche plâtrée non séparable	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46865 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26107
Echantillon ITGA : IT071703-46865
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001405
Dossier client	_0010000001_ RES DE BRETAGNE - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002HD001405030 / Façades / Bardages / Plaques fibres / Vol 19 (Façade arrière)
Description ITGA	Matériau compact beige en vrac avec fibres

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact beige en vrac avec fibres	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET