Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS
CP - Ville :	53810 CHANGE
Référence client :	_00340000010000100003_
Date du repérage :	18/08/2017
Désignation :	Appartement n° 3 de type 2 situé au 01 er étage

Présence d'amiante	Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS 53810 CHANGE
Référence client :	_00340000010000100003_
Désignation :	Appartement n° 3 de type 2 situé au 01 er étage
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	ALLEE Alain
Accompagnateur :	H.MERCIER (0800400100)
Date de repérage	18/08/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -

Numéro attestation : CPDI 4449 V1
Délivré le : 27/06/2017

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 24/08/2017
A Riorges, le 24/08/2017



Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°3 - Vol 2 (Cuisine)
Appartement n°3 - Vol 3 (Séjour)	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)
Appartement n°3 - Vol 5 (Dégagement)	Appartement n°3 - Vol 6 (Chambre)
Appartement n°3 - Vol 7 (W.C)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - N° 2 814 442 27 OP N°340
- Techniciens Horizon Contrôle et Formation - 22/09/2004

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (W.C)	
Revêtement de sol	Appartement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (W.C)	
Revêtement de mur	Appartement n°3	Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°3	Vol 6 (Chambre)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 6 (Chambre)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 6 (Chambre)	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P14

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 4 (SDB) - Appartement n°3	Inaccessible sans sondage destructif	sous la baignoire meuble devant le tablier

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 6 (Chambre)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P14	Réalisation d'un prélevement		002VZ000102 n°14 - 1 - 002VZ000102 n°14 - 2	P14	Tampon bitumineux noir	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°3	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°3	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°3	Vol 6 (Chambre)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 4 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°3	Vol 3 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°3	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 4 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P1	Réalisation d'un prélevement		002VZ000102 n°1 - 1 - 002VZ000102 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + toile fibreuse blanche + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 2 (Cuisine) - Vol 7 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000102 n°1 - 1 - 002VZ000102 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + toile fibreuse blanche + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces humides	P2	Réalisation d'un prélevement		002VZ000102 n°2 - 1 - 002VZ000102 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces humides	S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000102 n°2 - 1 - 002VZ000102 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4	Réalisation d'un prélevement		002VZ000102 n°4 - 1 - 002VZ000102 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + papier blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre) - Vol 3 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S4 - S5 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000102 n°4 - 1 - 002VZ000102 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + papier blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces sèches	P5	Réalisation d'un prélevement		002VZ000102 n°5 - 1 - 002VZ000102 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc + papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 6 (Chambre) - Vol 5 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces sèches	S6 - S7 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000102 n°5 - 1 - 002VZ000102 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc + papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 1 (Entrée)	porte d'entrée	Joint à lèvre	P12	Réalisation d'un prélevement		002VZ000102 n°12 - 1 - 002VZ000102 n°12 - 2	P12	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 6 (Chambre)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			002VZ000102 n°16 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°3	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			002VZ000102 n°16 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°3	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			002VZ000102 n°16 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre plafonds pièces humides	P3	Réalisation d'un prélevement		002VZ000102 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 2 (Cuisine) - Vol 7 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre plafonds pièces humides	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000102 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre plafonds pièces sèches	P6	Réalisation d'un prélevement		002VZ000102 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre)	Plafonds	Enduit plâtre plafonds pièces sèches	S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000102 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence rose S.B.D)	P8	Réalisation d'un prélevement		002VZ000102 n°8 - 1 - 002VZ000102 n°8 - 3 - 002VZ000102 n°8 - 2 - 002VZ000102 n°8 - 4	P8	Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence rose S.B.D)	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000102 n°8 - 1 - 002VZ000102 n°8 - 3 - 002VZ000102 n°8 - 2 - 002VZ000102 n°8 - 4	P8	Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence bleu cuisine)	P9	Réalisation d'un prélevement		002VZ000102 n°9 - 1 - 002VZ000102 n°9 - 2 - 002VZ000102 n°9 - 3 - 002VZ000102 n°9 - 4	P9	Colle grise + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe plastique grise)	P13	Réalisation d'un prélevement		002VZ000102 n°13 - 1 - 002VZ000102 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe plastique grise)	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002VZ000102 n°13 - 1 - 002VZ000102 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P7	Réalisation d'un prélevement		002VZ000102 n°7 - 1 - 002VZ000102 n°7 - 2	P7	Matériau compact beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 7 (W.C) - Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	S16 - S17 - S18 - S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VZ000102 n°7 - 1 - 002VZ000102 n°7 - 2	P7	Matériau compact beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques bleu avec sous-couche	P10	Réalisation d'un prélevement		002VZ000102 n°10 - 1	P10	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 7 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques bleu avec sous-couche	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ000102 n°10 - 1	P10	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol	P11	Réalisation d'un prélevement		002VZ000102 n°11 - 1 - 002VZ000102 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 6 (Chambre) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 7 (W.C) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol	S22 - S23 - S24 - S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002VZ000102 n°11 - 1 - 002VZ000102 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Moquettes beiges avec sous-couche	P15	Réalisation d'un prélevement		002VZ000102 n°15 - 1	P15	Moquette marron avec couche en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°3	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°3	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°3	Appartement n°3 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°3	Appartement n°3 - Plan de prélèvements
	Appartement n°3	Appartement n°3 - MPCA Toutes catégories confondues

APPARTEMENT N°3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002VZ000102



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS 53810 CHANGE	Appartement n° 3 de type 2 situé au 01 er étage	18/08/2017	ALLEE Alain

APPARTEMENT N°3 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VZ000102

Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS 53810 CHANGE	Appartement n° 3 de type 2 situé au 01 er étage	18/08/2017	ALLEE Alain

APPARTEMENT N°3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002VZ000102



Légende

	P14 : Tampon bitumineux derrière porte de placard (type K3)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS 53810 CHANGE	Appartement n° 3 de type 2 situé au 01 er étage	18/08/2017	ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000102 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°3 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°3 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement n°3 - Vol 6 (Chambre)	I1
002VZ000102 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°8 - 3 (P8)	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°8 - 4 (P8)	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°9 - 3 (P9)	Appartement n°3 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°9 - 4 (P9)	Appartement n°3 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°3 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°3 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°3 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement positif
002VZ000102 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°3 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement positif
002VZ000102 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°3 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
	Appartement n°3 - Vol 6 (Chambre)	I1
	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	I2

Référence	Localisation	Action
	Appartement n°3 - Vol 6 (Chambre)	I3
	Appartement n°3 - Vol 6 (Chambre)	I4
002VZ000102 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000102 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif

002VZ000102 n°8 - 1 (P8)

002VZ000102 n°8 - 2 (P8)



002VZ000102 n°9 - 1 (P9)

002VZ000102 n°9 - 2 (P9)



002VZ000102 n°16 - 1

002VZ000102 n°1 - 1 (P1)

002VZ000102 n°1 - 2 (P1)

002VZ000102 n°2 - 1 (P2)

002VZ000102 n°2 - 2 (P2)

002VZ000102 n°3 - 1 (P3)

002VZ000102 n°4 - 1 (P4)

002VZ000102 n°4 - 2 (P4)

002VZ000102 n°5 - 1 (P5)

002VZ000102 n°5 - 2 (P5)

002VZ000102 n°6 - 1 (P6)

002VZ000102 n°7 - 1 (P7)

002VZ000102 n°7 - 2 (P7)

002VZ000102 n°8 - 3 (P8)

002VZ000102 n°8 - 4 (P8)

002VZ000102 n°9 - 3 (P9)

002VZ000102 n°9 - 4 (P9)

002VZ000102 n°10 - 1 (P10)

002VZ000102 n°11 - 1 (P11)

002VZ000102 n°11 - 2 (P11)

002VZ000102 n°13 - 1 (P13)

002VZ000102 n°13 - 2 (P13)

002VZ000102 n°14 - 1 (P14)

002VZ000102 n°14 - 2 (P14)

002VZ000102 n°15 - 1 (P15)

I1 - 2



I2 - 1

I3 - 1

I4 - 1

002VZ000102 n°12 - 1 (P12)

002VZ000102 n°12 - 2 (P12)



ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + toile fibreuse blanche + peinture - -	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + papier blanc + peinture - -	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + papier + peinture - -	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact beige en vrac hétérogène - -	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage - -	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + carrelage - -	Appartement n°3 - Vol 2 (Cuisine)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu - -	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage gris - -	Appartement n°3 - Vol 4 (SDB)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	porte d'entrée	Matériau souple noir - -	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune + peinture + papier - -	Appartement n°3 - Vol 6 (Chambre)	
P14	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°3 - Vol 6 (Chambre)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette marron avec couche en mousse - -	Appartement n°3 - Vol 6 (Chambre)	

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-80168 EN DATE DU 24/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :	AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA :	IT0717-80168
		Réf. Commande Client :	002VZ000102

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/08/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00340000010000100003_ 1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA :		IT041708-10492
Réf échantillon client : 002VZ000102001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 4 (SDB)		Description ITGA :		Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Toile fibreuse blanche / Peinture
▸ Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + toile fibreuse blanche + peinture	META	1	23/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00340000010000100003_ 1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA :		IT041708-10493
Réf échantillon client : 002VZ000102002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteurs pièces humides / Vol 4 (SDB)		Description ITGA :		Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	3	24/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : François GAUBERT - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-80168 EN DATE DU 24/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00340000010000100003_ 1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA :	IT041708-10494	
Réf échantillon client : 002VZ000102003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre plafonds pièces humides / Vol 4 (SDB)		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc / Peinture	
▸ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	24/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00340000010000100003_ 1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA :	IT041708-10495	
Réf échantillon client : 002VZ000102004 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 1 (Entrée)		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc / Papier blanc / Peinture	
▸ Enduit plâtreux blanc + papier blanc + peinture	META	1	23/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00340000010000100003_ 1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA :	IT041708-10496	
Réf échantillon client : 002VZ000102005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteurs pièces sèches / Vol 1 (Entrée)		Description ITGA :	Matériau plâtreux blanc / Papier / Peinture	
▸ Matériau plâtreux blanc + papier + peinture	META	1	23/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00340000010000100003_ 1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA :	IT041708-10497	
Réf échantillon client : 002VZ000102006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre plafonds pièces sèches / Vol 1 (Entrée)		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc / Peinture	
▸ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	23/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00340000010000100003_ 1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA :	IT041708-10498	
Réf échantillon client : 002VZ000102007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 4 (SDB)		Description ITGA :	Matériau compact beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau compact beige en vrac hétérogène	META	1	23/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-80168 EN DATE DU 24/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00340000010000100003_ 1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT041708-10499		
Réf échantillon client : 002VZ000102008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence rose S.B.D) / Vol 4 (SDB)		Description ITGA : Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Carrelage		
▸ Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage	META	1	23/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00340000010000100003_ 1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT041708-10500		
Réf échantillon client : 002VZ000102009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence bleu cuisine) / Vol 2 (Cuisine)		Description ITGA : Colle grise / Carrelage		
▸ Colle grise + carrelage	META	1	23/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00340000010000100003_ 1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT041708-10501		
Réf échantillon client : 002VZ000102010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques bleu avec sous-couche / Vol 4 (SDB)		Description ITGA : Revêtement souple bleu		
▸ Revêtement souple bleu	META	2	24/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00340000010000100003_ 1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT041708-10502		
Réf échantillon client : 002VZ000102011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol / Vol 4 (SDB)		Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris		
▸ Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage gris	META	1	23/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00340000010000100003_ 1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT041708-10503		
Réf échantillon client : 002VZ000102012 / Parois verticales intérieures et enduits / porte d'entrée / Joint à lèvre / Vol 1 (Entrée)		Description ITGA : Matériau souple noir		
▸ Matériau souple noir	META	1	23/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-80168 EN DATE DU 24/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00340000010000100003_ 1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT041708-10504		
Réf échantillon client : 002VZ000102013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe plastique grise) / Vol 6 (Chambre)		Description ITGA : Colle polymère jaune / Peinture / Papier		
▸ Colle polymère jaune + peinture + papier	META	5	24/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00340000010000100003_ 1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT041708-10505		
Réf échantillon client : 002VZ000102014 / Equipements divers et accessoires / Porte de placard / Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ) / Vol 6 (Chambre)		Description ITGA : Tampon bitumineux noir		
▸ Tampon bitumineux noir	META	1	23/08/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00340000010000100003_ 1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 2 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT041708-10506		
Réf échantillon client : 002VZ000102015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes beiges avec sous-couche / Vol 6 (Chambre)		Description ITGA : Moquette marron avec couche en mousse		
▸ Moquette marron avec couche en mousse	META	1	23/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.