Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	15 RUE DES MINES - RUE DES MINES
CP - Ville :	53970 L HUISSERIE
Référence client :	_00386000010000100009_
Date du repérage :	26/07/2017
Désignation :	Appartement n° 9 de type 3 situé au 02 ème étage

Présence d'amiante	Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	15 RUE DES MINES - RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE
Référence client :	_00386000010000100009_
Désignation :	Appartement n° 9 de type 3 situé au 02 ème étage
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	GONDARD Didier
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0800400100)
Date de repérage	26/07/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 3884
Délivré le : 28/04/2016

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 08/08/2017
A Riorges, le 08/08/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :	
Appartement 9 - Vol 1 (W.C)	Appartement 9 - Vol 2 (SDB)
Appartement 9 - Vol 3 (Cuisine)	Appartement 9 - Vol 4 (Entrée)
Appartement 9 - Vol 5 (Chambre 1)	Appartement 9 - Vol 6 (Chambre 2)
Appartement 9 - Vol 7 (Salon)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage non compris).

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement 9	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Salon)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement 9	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Salon)	
Revêtement de sol	Appartement 9	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Salon)	
Revêtement de mur	Appartement 9	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement 9	Vol 3 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

- 1 prélèvement d'un ragréage avec une peinture inséparable est revenu amianté dans 1 seul logement sur les 12 investigués. Des prélèvements complémentaires pourront être menés dans ce même logement sur ce matériau afin de définir si le matériau est réellement amianté où s'il s'agit d'une pollution. Des prélèvements de ragréage devront également avoir lieux dans les logements non visités dans le cadre de travaux.

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastic des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastic des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	PVC avec double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 1)	PVC avec double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 2)	PVC avec double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Salon)	PVC avec double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Entrée)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Vol 3 (Cuisine)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Vol 5 (Chambre 1)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Vol 6 (Chambre 2)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Vol 2 (SDB)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Vol 7 (Salon)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

Bilan cartographique du bâtiment :
- 1 prélèvement d'enduit plâtre sur plafond en pièces sèches est revenu amianté dans 1 seul logement sur les 12. Ce matériau a été prélevé dans l'ensemble des 12 logements investigués. Des prélèvements complémentaires de ce matériau devront être menés dans les logements non visités dans le cadre de travaux.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 3 (Cuisine) - Appartement 9	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous meuble sous évier
Appartement 9 - Vol 8 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	
Vol 2 (SDB) - Appartement 9	tablie non démontable	Dessous de baignoire tablie non démontable

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 9	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P8	Réalisation d'un prélevement		002OA001760 n°8 - 2 - 002OA001760 n°8 - 4	P8	Tampon bitumineux noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 9	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002OA001760 n°8 - 2 - 002OA001760 n°8 - 4	P8	Tampon bitumineux noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 9	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 2 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastic des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 9	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 2 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastic des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 9	Vol 4 (Entrée)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Appartement 9	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Appartement 9	Vol 5 (Chambre 1)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Appartement 9	Vol 6 (Chambre 2)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Appartement 9	Vol 2 (SDB)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 9	Vol 7 (Salon)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 9	Vol 4 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	P2	Réalisation d'un prélevement		002OA001760 n°2 - 2 - 002OA001760 n°2 - 4	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 9	Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Salon)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	P2 - S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002OA001760 n°2 - 2 - 002OA001760 n°2 - 4	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 9	Vol 1 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	P3	Réalisation d'un prélevement		002OA001760 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 9	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	P3 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002OA001760 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 9	Vol 4 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée (joint)	P9	Réalisation d'un prélevement		002OA001760 n°9 - 2 - 002OA001760 n°9 - 4	P9	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 9	Vol 4 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée (joint)	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002OA001760 n°9 - 2 - 002OA001760 n°9 - 4	P9	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 9	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	PVC avec double vitrage	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 9	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC avec double vitrage	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 9	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC avec double vitrage	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 9	Vol 7 (Salon)	Menuiseries	PVC avec double vitrage	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 9	Vol 4 (Entrée)	Plafonds	Panneaux vissés plaques de plâtre pièce sèche	P4	Réalisation d'un prélevement		002OA001760 n°4 - 2 - 002OA001760 n°4 - 4	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 9	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Salon)	Plafonds	Panneaux vissés plaques de plâtre pièce sèche	S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002OA001760 n°4 - 2 - 002OA001760 n°4 - 4	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 9	Vol 1 (W.C)	Plafonds	Panneaux vissés plaques de plâtre pièce humide	P5	Réalisation d'un prélevement		002OA001760 n°5 - 2 - 002OA001760 n°5 - 4	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 9	Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (SDB)	Plafonds	Panneaux vissés plaques de plâtre pièce humide	S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002OA001760 n°5 - 2 - 002OA001760 n°5 - 4	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 9	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences) cuisine	P6	Réalisation d'un prélevement		002OA001760 n°6 - 2 - 002OA001760 n°6 - 4	P6	Colle beige + papier non séparable + peinture non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 9	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences) cuisine	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002OA001760 n°6 - 2 - 002OA001760 n°6 - 4	P6	Colle beige + papier non séparable + peinture non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 9	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences) SDB	P7	Réalisation d'un prélevement		002OA001760 n°7 - 2 - 002OA001760 n°7 - 4	P7	Colle beige en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 9	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences) SDB	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002OA001760 n°7 - 2 - 002OA001760 n°7 - 4	P7	Colle beige en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 9	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P1	Réalisation d'un prélevement		002OA001760 n°1 - 2 - 002OA001760 n°1 - 4	P1	Peinture non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 9	Vol 7 (Salon) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002OA001760 n°1 - 2 - 002OA001760 n°1 - 4	P1	Peinture non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 9	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Linoléum marron simili parquet + colle jaune		I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 9	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Linoléum marron simili parquet + colle jaune		I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 9	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Linoléum marron simili parquet + colle jaune		I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 9	Vol 7 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Linoléum marron simili parquet + colle jaune		I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 9	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Linoléum marron simili parquet + colle jaune		I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 9	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Linoléum marron simili parquet + colle jaune		I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 9	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Linoléum marron simili parquet + colle jaune		I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement 9	Appartement 9 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement 9	Appartement 9 - Plan de prélèvements

APPARTEMENT 9 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OA001760



Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
15 RUE DES MINES - RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE	Appartement n° 9 de type 3 situé au 02 ème étage	26/07/2017	GONDARD Didier

APPARTEMENT 9 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OA001760



Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
15 RUE DES MINES - RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE	Appartement n° 9 de type 3 situé au 02 ème étage	26/07/2017	GONDARD Didier

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OA001760 n°1 - 4 (P1)	Appartement 9 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001760 n°1 - 2 (P1)	Appartement 9 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001760 n°2 - 2 (P2)	Appartement 9 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001760 n°2 - 4 (P2)	Appartement 9 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001760 n°3 - 2 (P3)	Appartement 9 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001760 n°4 - 4 (P4)	Appartement 9 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001760 n°4 - 2 (P4)	Appartement 9 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001760 n°5 - 4 (P5)	Appartement 9 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001760 n°5 - 2 (P5)	Appartement 9 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001760 n°6 - 2 (P6)	Appartement 9 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001760 n°6 - 4 (P6)	Appartement 9 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001760 n°7 - 4 (P7)	Appartement 9 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001760 n°7 - 2 (P7)	Appartement 9 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001760 n°8 - 4 (P8)	Appartement 9 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001760 n°8 - 2 (P8)	Appartement 9 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001760 n°9 - 2 (P9)	Appartement 9 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001760 n°9 - 4 (P9)	Appartement 9 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
	Appartement 9 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Appartement 9 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Appartement 9 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	Appartement 9 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	Appartement 9 - Vol 4 (Entrée)	I3
	Appartement 9 - Vol 4 (Entrée)	I3
	Appartement 9 - Vol 3 (Cuisine)	I4
	Appartement 9 - Vol 3 (Cuisine)	I4

002OA001760 n°1 - 4 (P1)



002OA001760 n°1 - 2 (P1)

002OA001760 n°2 - 2 (P2)

002OA001760 n°2 - 4 (P2)

002OA001760 n°3 - 2 (P3)

002OA001760 n°4 - 4 (P4)

002OA001760 n°4 - 2 (P4)

002OA001760 n°5 - 4 (P5)

002OA001760 n°5 - 2 (P5)

002OA001760 n°6 - 2 (P6)

002OA001760 n°6 - 4 (P6)

002OA001760 n°7 - 4 (P7)



002OA001760 n°7 - 2 (P7)

002OA001760 n°8 - 4 (P8)

002OA001760 n°8 - 2 (P8)

002OA001760 n°9 - 2 (P9)

002OA001760 n°9 - 4 (P9)



I1 - 2

I1 - 4

I2 - 2

I2 - 4

I3 - 2

I3 - 4

I4 - 2

I4 - 4

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable - -	Appartement 9 - Vol 2 (SDB)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - -	Appartement 9 - Vol 4 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable - -	Appartement 9 - Vol 1 (W.C)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - -	Appartement 9 - Vol 4 (Entrée)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable - -	Appartement 9 - Vol 1 (W.C)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + papier non séparable + peinture non séparable + carrelage - -	Appartement 9 - Vol 3 (Cuisine)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + peinture non séparable - -	Appartement 9 - Vol 2 (SDB)	
P8	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir en vrac - -	Appartement 9 - Vol 3 (Cuisine)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières - -	Appartement 9 - Vol 4 (Entrée)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5335 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74931
Echantillon ITGA : IT071708-5335
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001760
Dossier client	_00386000010000100009_ 15 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 9 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OA001760001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 2 (SDB)

Description ITGA	Peinture / Ragréage gris / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Peinture non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5336 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74931
Echantillon ITGA : IT071708-5336
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001760
Dossier client	_00386000010000100009_ 15 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 9 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OA001760002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches / Vol 4 (Entrée)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5337 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74931
Echantillon ITGA : IT071708-5337
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001760
Dossier client	_00386000010000100009_ 15 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 9 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OA001760003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage placoplâtre pièces humides / Vol 1 (W.C)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5338 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74931
Echantillon ITGA : IT071708-5338
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001760
Dossier client	_00386000010000100009_ 15 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 9 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OA001760004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés plaques de plâtre pièce sèche / Vol 4 (Entrée)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5339 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74931
Echantillon ITGA : IT071708-5339
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001760
Dossier client	_00386000010000100009_ 15 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 9 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OA001760005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés plaques de plâtre pièce humide / Vol 1 (W.C)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5340 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74931
Echantillon ITGA : IT071708-5340
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001760
Dossier client	_00386000010000100009_ 15 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 9 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OA001760006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) cuisine / Vol 3 (Cuisine)

Description ITGA	Colle beige / Papier / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige + papier non séparable + peinture non séparable + carrelage	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5341 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74931
Echantillon ITGA : IT071708-5341
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001760
Dossier client	_00386000010000100009_ 15 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 9 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OA001760007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) SDB / Vol 2 (SDB)

Description ITGA	Colle beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5342 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74931
Echantillon ITGA : IT071708-5342
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001760
Dossier client	_00386000010000100009_ 15 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 9 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OA001760008 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 (Cuisine)

Description ITGA	Tampon bitumineux noir en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Tampon bitumineux noir en vrac	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5343 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74931
Echantillon ITGA : IT071708-5343
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001760
Dossier client	_00386000010000100009_ 15 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 9 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OA001760009 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Porte d'entrée (joint) / Vol 4 (Entrée)

Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir avec poussières	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.