Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	19 RUE DES MINES - RUE DES MINES
CP - Ville :	53970 L HUISSERIE
Référence client :	_00386000010000300021_
Date du repérage :	27/07/2017
Désignation :	Appartement n° 21 de type 2 situé au 02 ème étage

Présence d'amiante	Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	19 RUE DES MINES - RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE
Référence client :	_00386000010000300021_
Désignation :	Appartement n° 21 de type 2 situé au 02 ème étage
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	GONDARD Didier
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0800400100)
Date de repérage	27/07/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 3884
Délivré le : 28/04/2016

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 08/08/2017
A Riorges, le 08/08/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

Appartement 21 - Vol 1 (W.C)	Appartement 21 - Vol 2 (SDB)
Appartement 21 - Vol 3 (Cuisine)	Appartement 21 - Vol 4 (Entrée)
Appartement 21 - Vol 5 (Rgt)	Appartement 21 - Vol 6 (Chambre)
Appartement 21 - Vol 7 (Salon)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage non compris).

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement 21	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Rgt) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (Salon)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement 21	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Rgt) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (Salon)	
Revêtement de sol	Appartement 21	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Rgt) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (Salon)	
Revêtement de mur	Appartement 21	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement 21	Vol 3 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

- 1 prélèvement d'un ragréage avec une peinture inséparable est revenu amianté dans 1 seul logement sur les 12 investigués. Des prélèvements complémentaires pourront être menés dans ce même logement sur ce matériau afin de définir si le matériau est réellement amianté où s'il s'agit d'une pollution. Des prélèvements de ragréage devront également avoir lieux dans les logements non visités dans le cadre de travaux.

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastic des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastic des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (Chambre)	PVC avec double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Cuisine)	PVC avec double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Salon)	PVC avec double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Entrée)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Vol 7 (Salon)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Vol 3 (Cuisine)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Vol 6 (Chambre)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Vol 2 (SDB)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Vol 7 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

Bilan cartographique du bâtiment :
- 1 prélèvement d'enduit plâtre sur plafond en pièces sèches est revenu amianté dans 1 seul logement sur les 12. Ce matériau a été prélevé dans l'ensemble des 12 logements investigués. Des prélèvements complémentaires de ce matériau devront être menés dans les logements non visités dans le cadre de travaux.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 3 (Cuisine) - Appartment 21	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous meuble sous évier
Vol 2 (SDB) - Appartment 21	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous du bac à douche
Appartement 21 - Vol 8 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 21	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			002OA001765 n°7 - 1 - 002OA001765 n°7 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastic des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 21	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			002OA001765 n°7 - 1 - 002OA001765 n°7 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastic des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 21	Vol 4 (Entrée)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Appartement 21	Vol 7 (Salon)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 21	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Appartement 21	Vol 6 (Chambre)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Appartement 21	Vol 2 (SDB)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Appartement 21	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S4			002OA001765 n°7 - 1 - 002OA001765 n°7 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 21	Vol 5 (Rgt)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	P1	Réalisation d'un prélevement		002OA001765 n°1 - 2 - 002OA001765 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 21	Vol 5 (Rgt) - Vol 4 (Entrée) - Vol 7 (Salon) - Vol 6 (Chambre)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	P1 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002OA001765 n°1 - 2 - 002OA001765 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 21	Vol 1 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	P2	Réalisation d'un prélevement		002OA001765 n°2 - 2 - 002OA001765 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 21	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	P2 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002OA001765 n°2 - 2 - 002OA001765 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 21	Vol 6 (Chambre)	Menuiseries	PVC avec double vitrage	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 21	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	PVC avec double vitrage	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 21	Vol 7 (Salon)	Menuiseries	PVC avec double vitrage	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 21	Vol 4 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée (joint)	S5			002OA001765 n°7 - 1 - 002OA001765 n°7 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 21	Vol 5 (Rgt)	Plafonds	Enduit plâtre Plafond pièce sèche (enduit gouttelé)	P3	Réalisation d'un prélevement		002OA001765 n°3 - 2 - 002OA001765 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 21	Vol 6 (Chambre) - Vol 4 (Entrée) - Vol 7 (Salon)	Plafonds	Enduit plâtre Plafond pièce sèche (enduit gouttelé)	S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002OA001765 n°3 - 2 - 002OA001765 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 21	Vol 1 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre Plafond pièce humide (enduit gouttelé)	P4	Réalisation d'un prélevement		002OA001765 n°4 - 2 - 002OA001765 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 21	Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre Plafond pièce humide (enduit gouttelé)	S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002OA001765 n°4 - 2 - 002OA001765 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 21	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences) cuisine	P5	Réalisation d'un prélevement		002OA001765 n°5 - 2 - 002OA001765 n°5 - 4	P5	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 21	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences) cuisine	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002OA001765 n°5 - 2 - 002OA001765 n°5 - 4	P5	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 21	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences) SDB	P6	Réalisation d'un prélevement		002OA001765 n°6 - 2 - 002OA001765 n°6 - 4	P6	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 21	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences) SDB	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002OA001765 n°6 - 2 - 002OA001765 n°6 - 4	P6	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 21	Vol 7 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			002OA001765 n°7 - 1 - 002OA001765 n°7 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 21	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			002OA001765 n°7 - 1 - 002OA001765 n°7 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 21	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			002OA001765 n°7 - 1 - 002OA001765 n°7 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 21	Vol 7 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage	S1			002OA001765 n°7 - 1 - 002OA001765 n°7 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759
Appartement 21	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S1			002OA001765 n°7 - 1 - 002OA001765 n°7 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759
Appartement 21	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	S1			002OA001765 n°7 - 1 - 002OA001765 n°7 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 21	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S1			002OA001765 n°7 - 1 - 002OA001765 n°7 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759
Appartement 21	Vol 5 (Rgt)	Revêtement de sol	Ragréage	S1			002OA001765 n°7 - 1 - 002OA001765 n°7 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759
Appartement 21	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S1			002OA001765 n°7 - 1 - 002OA001765 n°7 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 21	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S1			002OA001765 n°7 - 1 - 002OA001765 n°7 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759
Appartement 21	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	carreaux 30 X 30 Beige + colle jaune		002OA001765 n°7 - 1 - 002OA001765 n°7 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 1 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759
Appartement 21	Vol 5 (Rgt)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	carreaux 30 X 30 Beige + colle jaune		002OA001765 n°7 - 1 - 002OA001765 n°7 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 1 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 21	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S3	Carreaux 30 X 30 saumon + colle jaune		002OA001765 n°7 - 1 - 002OA001765 n°7 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 2 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759
Appartement 21	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S3	Carreaux 30 X 30 saumon + colle jaune		002OA001765 n°7 - 1 - 002OA001765 n°7 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 2 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement 21	Appartement 21 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement 21	Appartement 21 - Plan de prélèvements

APPARTEMENT 21 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002OA001765



Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
19 RUE DES MINES - RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE	Appartement n° 21 de type 2 situé au 02 ème étage	27/07/2017	GONDARD Didier

APPARTEMENT 21 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OA001765

Légende

	Volume non visité



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
19 RUE DES MINES - RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE	Appartement n° 21 de type 2 situé au 02 ème étage	27/07/2017	GONDARD Didier

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OA001765 n°1 - 2 (P1)	Appartement 21 - Vol 5 (Rgt)	Prélevement négatif
002OA001765 n°1 - 4 (P1)	Appartement 21 - Vol 5 (Rgt)	Prélevement négatif
002OA001765 n°2 - 4 (P2)	Appartement 21 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001765 n°2 - 2 (P2)	Appartement 21 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001765 n°3 - 2 (P3)	Appartement 21 - Vol 5 (Rgt)	Prélevement négatif
002OA001765 n°3 - 4 (P3)	Appartement 21 - Vol 5 (Rgt)	Prélevement négatif
002OA001765 n°4 - 2 (P4)	Appartement 21 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001765 n°4 - 4 (P4)	Appartement 21 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001765 n°5 - 4 (P5)	Appartement 21 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001765 n°5 - 2 (P5)	Appartement 21 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001765 n°6 - 2 (P6)	Appartement 21 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001765 n°6 - 4 (P6)	Appartement 21 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement 21 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Appartement 21 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Appartement 21 - Vol 6 (Chambre)	I2
	Appartement 21 - Vol 6 (Chambre)	I2
	Appartement 21 - Vol 4 (Entrée)	I3
	Appartement 21 - Vol 4 (Entrée)	I3
	Appartement 21 - Vol 7 (Salon)	I4
	Appartement 21 - Vol 7 (Salon)	I4
002OA001765 n°7 - 2 (A1)	Appartement 21 - Vol 7 (Salon)	Absence sur présentation de documents
002OA001765 n°7 - 1 (A1)	Appartement 21 - Vol 7 (Salon)	Absence sur présentation de documents
002OA001765 n°7 - 2 (A2)	Appartement 21 - Vol 4 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
002OA001765 n°7 - 1 (A2)	Appartement 21 - Vol 4 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
002OA001765 n°7 - 2 (A3)	Appartement 21 - Vol 6 (Chambre)	Absence sur présentation de documents
002OA001765 n°7 - 1 (A3)	Appartement 21 - Vol 6 (Chambre)	Absence sur présentation de documents
002OA001765 n°7 - 1 (A4)	Appartement 21 - Vol 3 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
002OA001765 n°7 - 2 (A4)	Appartement 21 - Vol 3 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
002OA001765 n°7 - 1 (A5)	Appartement 21 - Vol 4 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
002OA001765 n°7 - 2 (A5)	Appartement 21 - Vol 4 (Entrée)	Absence sur présentation de documents

002OA001765 n°1 - 2 (P1)

002OA001765 n°1 - 4 (P1)

002OA001765 n°2 - 4 (P2)

002OA001765 n°2 - 2 (P2)

002OA001765 n°3 - 2 (P3)

002OA001765 n°3 - 4 (P3)

002OA001765 n°4 - 2 (P4)

002OA001765 n°4 - 4 (P4)

002OA001765 n°5 - 4 (P5)

002OA001765 n°5 - 2 (P5)

002OA001765 n°6 - 2 (P6)

002OA001765 n°6 - 4 (P6)

002OA001765 n°7 - 2

002OA001765 n°7 - 1

I2 - 4

I2 - 2

I3 - 2

I3 - 4

002OA001765 n°7 - 2

002OA001765 n°7 - 1

002OA001765 n°7 - 2 (A1)

002OA001765 n°7 - 1 (A1)

002OA001765 n°7 - 2 (A2)

002OA001765 n°7 - 1 (A2)

002OA001765 n°7 - 2 (A3)

002OA001765 n°7 - 1 (A3)

002OA001765 n°7 - 1 (A4)

002OA001765 n°7 - 2 (A4)

002OA001765 n°7 - 1 (A5)

002OA001765 n°7 - 2 (A5)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable - -	Appartement 21 - Vol 5 (Rgt)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable - -	Appartement 21 - Vol 1 (W.C)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable - -	Appartement 21 - Vol 5 (Rgt)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable - -	Appartement 21 - Vol 1 (W.C)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	Appartement 21 - Vol 3 (Cuisine)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	Appartement 21 - Vol 2 (SDB)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5207 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74918
Echantillon ITGA : IT071708-5207
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001765
Dossier client	_00386000010000300021_ 19 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 21 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OA001765001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches / Vol 5 (Rgt)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture / Carton / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5208 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74918
Echantillon ITGA : IT071708-5208
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001765
Dossier client	_00386000010000300021_ 19 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 21 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OA001765002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage placoplâtre pièces humides / Vol 1 (W.C)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris / Peinture / Papier peint / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5209 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74918
Echantillon ITGA : IT071708-5209
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001765
Dossier client	_00386000010000300021_ 19 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 21 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OA001765003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Plafond pièce sèche (enduit gouttelé) / Vol 5 (Rgt)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5210 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74918
Echantillon ITGA : IT071708-5210
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001765
Dossier client	_00386000010000300021_ 19 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 21 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OA001765004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Plafond pièce humide (enduit gouttelé) / Vol 1 (W.C)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau beige en vrac / Carton / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5211 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74918
Echantillon ITGA : IT071708-5211
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001765
Dossier client	_00386000010000300021_ 19 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 21 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OA001765005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) cuisine / Vol 3 (Cuisine)

Description ITGA	Colle beige / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5212 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74918
Echantillon ITGA : IT071708-5212
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001765
Dossier client	_00386000010000300021_ 19 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 21 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OA001765006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) SDB / Vol 2 (SDB)

Description ITGA	Colle beige / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.