Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS
CP - Ville :	53270 STE SUZANNE
Référence client :	_00513000030000100011_
Date du repérage :	08/06/2017
Désignation :	Appartement n° 11 de type 3 situé au 01 er étage

Présence d'amiante	Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs** A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées **- Etude Préalable** F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes **Conditions de repérage** N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation **Conclusions** P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités **Grille de résultats du repérage**	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélevements et analyses

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS 53270 STE SUZANNE
Référence client :	_00513000030000100011_
Désignation :	Appartement n° 11 de type 3 situé au 01 er étage
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	JOUSSELIN David
Accompagnateur :	H.MERCIER (0 800 400 100
Date de repérage	08/06/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3391 V2
Délivré le : 03/04/2015

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 22/06/2017
A Riorges, le 22/06/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Appartement n°11_N0 - Vol 2 (W.c 1)
Appartement n°11_N+1 - Vol 3 (Chambre 1)	Appartement n°11_N+1 - Vol 4 (Chambre 2)
Appartement n°11_N+1 - Vol 5 (Dégagement)	Appartement n°11_N+1 - Vol 6 (SDB)
Appartement n°11_N+1 - Vol 7 (W.c 2)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
Façades	Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (W.c 1)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (W.c 1)	
Revêtement de mur	Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (W.c 1)	
Façades	Appartement n°11_N+1	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°11_N+1	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.c 2)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°11_N+1	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.c 2)	
Revêtement de sol	Appartement n°11_N+1	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.c 2)	
Revêtement de mur	Appartement n°11_N+1	Vol 6 (SDB)	

K	Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
Les garages ou caves considérer comme non visités.
Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
Les plénums de faux plafond.
Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P3	Réalisation d'un prélevement		002HD001529 n°3 - 1 - 002HD001529 n°3 - 2	P3	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD001529 n°3 - 1 - 002HD001529 n°3 - 2	P3	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté translucide	S22			S22 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001527

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°11_N+1	Vol 4 (Chambre 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté translucide	S22			S22 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001527
Appartement n°11_N+1	Vol 3 (Chambre 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté translucide	S22			S22 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001527

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P2	Réalisation d'un prélevement		002HD001529 n°2 - 1 - 002HD001529 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux beige avec couche cartonnée + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD001529 n°2 - 1 - 002HD001529 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux beige avec couche cartonnée + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°11_N+1	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD001529 n°2 - 1 - 002HD001529 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux beige avec couche cartonnée + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11_N+1	Vol 6 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P6	Réalisation d'un prélevement		002HD001529 n°6 - 1 - 002HD001529 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11_N+1	Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.c 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P6 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD001529 n°6 - 1 - 002HD001529 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD001529 n°6 - 1 - 002HD001529 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11_N+1	Vol 6 (SDB)	Menuiseries	Mastic vitrier / joint mousse / joint souple noir	P7	Réalisation d'un prélevement	velux	002HD001529 n°7 - 1 - 002HD001529 n°7 - 2	P7	Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable + mousse jaune en vrac avec poussières non séparable + bois non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	Joint porte d'entrée	S20			S20 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 2 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001527
Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	ensemble des joints de la menuiserie	S21			S21 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001527
Appartement n°11_N+1	Vol 3 (Chambre 1)	Menuiseries	ensemble des joints de la menuiserie	S21			S21 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001527

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°11_N+1	Vol 4 (Chambre 2)	Menuiseries	ensemble des joints de la menuiserie	S21			S21 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001527
Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Joint de scellement carreaux platre	P12	Réalisation d'un prélevement		002HD001529 n°12 - 1 - 002HD001529 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux bleu + papier peint non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11_N+1	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Joint de scellement carreaux platre tablier baignoire	S23							Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001527

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	P1	Réalisation d'un prélevement		002HD001529 n°1 - 1 - 002HD001529 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux beige avec couche cartonnée + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°11_N+1	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Dégagement)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD001529 n°1 - 1 - 002HD001529 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux beige avec couche cartonnée + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11_N+1	Vol 6 (SDB)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	P5	Réalisation d'un prélevement		002HD001529 n°5 - 1 - 002HD001529 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11_N+1	Vol 7 (W.c 2)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001529 n°5 - 1 - 002HD001529 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (W.c 1)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001529 n°5 - 1 - 002HD001529 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P4	Réalisation d'un prélevement		002HD001529 n°4 - 1 - 002HD001529 n°4 - 2	P4	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse bleue en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°11_N+1	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P8	Réalisation d'un prélevement		002HD001529 n°8 - 1 - 002HD001529 n°8 - 2	P8	Colle beige non séparable + joint cassant blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11_N+1	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD001529 n°8 - 1 - 002HD001529 n°8 - 2	P8	Colle beige non séparable + joint cassant blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°11_N+1	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques gris avec colle jaune	P9	Réalisation d'un prélevement		002HD001529 n°9 - 1 - 002HD001529 n°9 - 2	P9	Revêtement souple beige + peinture en faible quantité avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11_N+1	Vol 7 (W.c 2) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques gris avec colle jaune	S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD001529 n°9 - 1 - 002HD001529 n°9 - 2	P9	Revêtement souple beige + peinture en faible quantité avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11_N0	Vol 2 (W.c 1) - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques gris avec colle jaune	S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD001529 n°9 - 1 - 002HD001529 n°9 - 2	P9	Revêtement souple beige + peinture en faible quantité avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques bleu avec colle jaune	P10	Réalisation d'un prélevement		002HD001529 n°10 - 1 - 002HD001529 n°10 - 2	P10	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11_N0	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage rose	P11	Réalisation d'un prélevement		002HD001529 n°11 - 1 - 002HD001529 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11_N0	Vol 2 (W.c 1)	Revêtement de sol	Ragréage rose	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD001529 n°11 - 1 - 002HD001529 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°11_N0	Appartement n°11_N0 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°11_N0	Appartement n°11_N0 - Plan de prélèvements
	Appartement n°11_N+1	Appartement n°11_N+1 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°11_N+1	Appartement n°11_N+1 - Plan de prélèvements

APPARTEMENT N°11_N0 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001529



Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS 53270 STE SUZANNE	Appartement n° 11 de type 3 situé au 01 er étage	08/06/2017	JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°11_N0 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001529

Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS 53270 STE SUZANNE	Appartement n° 11 de type 3 situé au 01 er étage	08/06/2017	JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°11_N+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001529



Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS 53270 STE SUZANNE	Appartement n° 11 de type 3 situé au 01 er étage	08/06/2017	JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°11_N+1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001529

Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS 53270 STE SUZANNE	Appartement n° 11 de type 3 situé au 01 er étage	08/06/2017	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001529 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°11_N+1 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001529 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°11_N+1 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001529 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°11_N+1 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001529 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°11_N+1 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001529 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°11_N+1 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001529 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°11_N+1 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001529 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°11_N+1 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001529 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°11_N+1 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001529 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°11_N+1 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001529 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°11_N+1 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001529 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001529 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001529 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001529 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001529 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001529 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001529 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001529 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001529 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001529 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001529 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001529 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001529 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001529 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I1
S20 - 1 (A20)	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Absence sur présentation de documents
S21 - 1 (A21)	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Absence sur présentation de documents
S22 - 1 (A22)	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Absence sur présentation de documents

002HD001529 n°1 - 1 (P1)

002HD001529 n°1 - 2 (P1)

002HD001529 n°2 - 1 (P2)

002HD001529 n°2 - 2 (P2)

002HD001529 n°3 - 1 (P3)

002HD001529 n°3 - 2 (P3)

002HD001529 n°4 - 1 (P4)

002HD001529 n°4 - 2 (P4)

002HD001529 n°5 - 1 (P5)

002HD001529 n°5 - 2 (P5)

002HD001529 n°6 - 1 (P6)

002HD001529 n°6 - 2 (P6)

002HD001529 n°7 - 1 (P7)

002HD001529 n°7 - 2 (P7)

002HD001529 n°8 - 1 (P8)

002HD001529 n°8 - 2 (P8)

002HD001529 n°9 - 1 (P9)

002HD001529 n°9 - 2 (P9)

002HD001529 n°10 - 1 (P10)

002HD001529 n°10 - 2 (P10)

002HD001529 n°11 - 1 (P11)

002HD001529 n°11 - 2 (P11)

002HD001529 n°12 - 1 (P12)

002HD001529 n°12 - 2 (P12)

I1 - 1

S20 - 1 (A20)

S21 - 1 (A21)

S22 - 1 (A22)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux beige avec couche cartonnée + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux beige avec couche cartonnée + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P3	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse bleue en faible quantité en vrac non séparable - -	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°11_N+1 - Vol 6 (SDB)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°11_N+1 - Vol 6 (SDB)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable + mousse jaune en vrac avec poussières non séparable + bois non séparable - velux -	Appartement n°11_N+1 - Vol 6 (SDB)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + joint cassant blanc en vrac - -	Appartement n°11_N+1 - Vol 6 (SDB)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + peinture en faible quantité avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable - -	Appartement n°11_N+1 - Vol 6 (SDB)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune avec poussières - -	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	

P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux bleu + papier peint non séparable + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°11_N0 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57560 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :	AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : Réf. Commande Client :	IT0717-57560 002HD001529

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00513000030000100011_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 11 de type 3 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA :	IT141706-34012	
Réf échantillon client : 002HD001529001 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Plafond plaque plâtre pièces sèches / Vol 1 (Séjour / Cuisine)		Description ITGA :	Matériau plâtreux beige avec couche cartonnée / Papier / Enduit plâtreux blanc / Peinture	
Matériau plâtreux beige avec couche cartonnée + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57560 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00513000030000100011_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 11 de type 3 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT141706-34013		
Réf échantillon client : 002HD001529002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 1 (Séjour / Cuisine)		Description ITGA : Matériau plâtreux beige avec couche cartonnée / Papier / Enduit plâtreux blanc / Peinture		
▸ Matériau plâtreux beige avec couche cartonnée + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00513000030000100011_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 11 de type 3 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT141706-34014		
Réf échantillon client : 002HD001529003 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 1 (Séjour / Cuisine)		Description ITGA : Tampon bitumineux noir		
▸ Tampon bitumineux noir	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00513000030000100011_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 11 de type 3 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT141706-34015		
Réf échantillon client : 002HD001529004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 1 (Séjour / Cuisine)		Description ITGA : Colle beige en vrac / Couche plâtreuse bleue en faible quantité en vrac		
▸ Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse bleue en faible quantité en vrac non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00513000030000100011_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 11 de type 3 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT141706-34016		
Réf échantillon client : 002HD001529005 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Plafond plaque plâtre pièces humides / Vol 6 (SDB)		Description ITGA : Matériau plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc / Peinture		
▸ Matériau plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57560 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00513000030000100011_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 11 de type 3 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT141706-34017		
Réf échantillon client : 002HD001529006 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 6 (SDB)		Description ITGA : Matériau plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée / Papier / Enduit plâtreux blanc / Peinture		
▸ Matériau plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00513000030000100011_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 11 de type 3 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT141706-34018		
Réf échantillon client : 002HD001529007 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / joint mousse / joint souple noir / Vol 6 (SDB)		Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières / Peinture / Mousse jaune en vrac avec poussières / Bois		
▸ Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable + mousse jaune en vrac avec poussières non séparable + bois non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00513000030000100011_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 11 de type 3 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT141706-34019		
Réf échantillon client : 002HD001529008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 6 (SDB)		Description ITGA : Colle beige / Joint cassant blanc en vrac		
▸ Colle beige non séparable + joint cassant blanc en vrac	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57560 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00513000030000100011_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 11 de type 3 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT141706-34020		
Réf échantillon client : 002HD001529009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques gris avec colle jaune / Vol 6 (SDB)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Peinture en faible quantité avec poussières / Colle polymère jaune / Ragréage rose		
▸ Revêtement souple beige + peinture en faible quantité avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00513000030000100011_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 11 de type 3 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT141706-34021		
Réf échantillon client : 002HD001529010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques bleu avec colle jaune / Vol 1 (Séjour / Cuisine)		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune avec poussières		
▸ Revêtement souple bleu + colle polymère jaune avec poussières	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00513000030000100011_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 11 de type 3 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT141706-34022		
Réf échantillon client : 002HD001529011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage rose / Vol 1 (Séjour / Cuisine)		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture / Sous couche de ragréage blanche		
▸ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00513000030000100011_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 11 de type 3 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT141706-34023		
Réf échantillon client : 002HD001529012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement carreaux platre / Vol 1 (Séjour / Cuisine)		Description ITGA : Enduit plâtreux bleu / Papier peint / Peintures multiples		
▸ Enduit plâtreux bleu + papier peint non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.