

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante (DTA)

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, aux arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation MPCA de la liste A et B et au contenu du rapport de repérage, l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du DTA, à la norme NF X 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LA PERRINE
CP - Ville :	53700 VILLAINES LA JUHEL
Référence client :	_0010300007_
Rapport émis le :	21/10/2016
Désignation :	Habitation (Parties communes) - Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Sommaire

Rapport	Annexes
A - Désignation de l'immeuble	Plan de repérage technique 21 pages
B - Propriétaire / Donneur d'ordre	Reportage photographique 4 page(s)
C - Opérateur de repérage	Etat de conservation des matériaux de la liste A Sans objet
D - Personne autorisant l'émission du rapport	Etat de conservation des matériaux de la liste B 10 page(s)
E - Listes des locaux visités	Fiche d'identification et de cotation des prélèvements 1 page
F - Conclusion(s) du rapport de mission	Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire 5 page(s)
G - Commentaires et réserves	Documents 1 page
H - Locaux ou parties de locaux non visités	
I - Rapports précédemment réalisés	
J - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention	
K - Périmètre de repérage	
L - Conditions de réalisation du repérage	
M - Grille de résultat du repérage	
N - Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire	
N1 - Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes	
O - Recommandations générales de sécurité	
P - Informations complémentaires	



Présence d'amiante Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s) Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité



Renseignements administratifs

A Désignation de l'immeuble		B Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse du bien : LA PERRINE 53700 VILLAINES LA JUHEL Batiment : Non communiqué Etage : Non communiqué Références client : _0010300007_ N° de lot : Non communiqué - Non communiqué Descriptif sommaire : Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages Date de construction ou permis de construire : Fonction du bâtiment : Habitation (Parties communes)		Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 Ref donneur d'ordre : CVMAY01 Date commande : 06/10/2016 Date repérage : 06/10/2016 Représentant du donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT Rapport émis le : 21/10/2016	
C Opérateur de repérage		D Personne autorisant l'émission du rapport	
AC Environnement Siret : 441355914 Nom prénom : JOUSSELIN David  Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE Certification n° : CPDI3391 V2 Délivré le 03/04/2015		Nom prénom : MORA Denis Fonction : Responsable technique  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
E Liste des locaux visités			
Plan		Volume	
PC RDC	Vol 1 (DGT RDC)	PC RDC	Vol 2 (accès caves 1)
PC RDC	Vol 3 (accès caves 2)	PC RDC	Vol 5 (local ménage)
PC RDC	Vol 7 (local VO)	PC RDC	Vol 8 (SAS ext)
R+1 - R+2	Vol 9 (PC R+2)	R+1 - R+2	Vol 10 (local VO 2)
R+1 - R+2	Vol 12 (PC R+1)	R+1 - R+2	Vol 13 (local VO 1)
R+3 - R+4	Vol 15 (PC R+4)	R+3 - R+4	Vol 17 (local VO 4)
R+3 - R+4	Vol 18 (PC R+3)	R+3 - R+4	Vol 20 (local VO 3)
Toiture - Plan masse	Vol 21 (toiture)	Toiture - Plan masse	Vol 22 (Plan masse)
PC RDC	Vol 23 (local sous esc)	Façade avant	Vol 24 (Façade avant)
Façade droite	Vol 25 (Façade droite)	Façade arrière	Vol 26 (Façade arrière)
Façade gauche	Vol 27 (Façade gauche)	PC RDC	Vol 29 (local vélo)



Conclusions

F Conclusion(s) du rapport de mission

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Matériau	Critère de décision	
		après analyse	sur décision de l'opérateur
Vol 1 (DGT RDC)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 12 (PC R+1)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 9 (PC R+2)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 18 (PC R+3)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 15 (PC R+4)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 7 (local VO)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 10 (local VO 2)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 13 (local VO 1)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 17 (local VO 4)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 20 (local VO 3)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel

G Commentaire(s) et réserve(s)

Commentaire n°1

Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles. Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction. Réserves sur : Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond. Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux. Les éléments ponctuels de toiture où il est impossible de voir la nature des conduits sans retirer le revêtement d'étanchéité qui les entoures. Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées... Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client : - Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

H Locaux ou parties de locaux non visités



Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante conformément aux articles R1334-15 à R1334-18 du Code de la Santé Publique:

Localisation	Justification(s)	Investigations supplémentaires
R+1 - R+2 - Vol 11 (ascenseur 2)	Moyen investigation non mis a disposition	Présence d'un ascensoriste obligatoire.
R+1 - R+2 - Vol 14 (ascenseur 1)	Moyen investigation non mis a disposition	Présence d'un ascensoriste obligatoire.
PC RDC - Vol 6 (ascenseur)	Moyen investigation non mis a disposition	Présence d'un ascensoriste obligatoire.
R+3 - R+4 - Vol 19 (ascenseur 3)	Moyen investigation non mis a disposition	Présence d'un ascensoriste obligatoire.
PC RDC - Vol 4 (local encombrants)	Moyen investigation non mis a disposition	Pièce trop encombré pour etre diagnostiqué
Toiture - Plan masse - Vol 28 (machinerie ascenseur)	Moyen investigation non mis a disposition	Présence d'un ascensoriste obligatoire.
R+3 - R+4 - Vol 16 (ascenseur 4)	Moyen investigation non mis a disposition	Présence d'un ascensoriste obligatoire.



Condition de repérage

I Rapports précédemment réalisés

Date	Références	Principales conclusions
cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative

J Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention

Objet de la mission : Mise à niveau réglementaire des DTA existants, établissement du rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A et B de n°annexe 13-9 du code de la santé publique.

Obligation réglementaire de la constitution du DTA : le présent rapport devra être joint aux autres pièces réglementaires constitutives du Dossier Technique Amiante du bien désigné en page de garde.

Méthodologie : rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.

Cadre juridique :

- des articles R.1334-16, R.1334-20, R.1334-21, R 1334-23, R 1334-27 du Code de la Santé Publique
- du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

Limite de la mission:

En aucun cas, les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à la réalisation de travaux, à la démolition.

K Périmètre de repérage

Notre périmètre d'intervention englobe l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités (cf. paragraphe H).

La liste des locaux ou parties de locaux visités sont listés dans le tableau des résultats détaillés (cf. paragraphe E: Liste des locaux visités)



L Condition de réalisation du repérage

Programme de repérage

Le programme de repérage de la présente mission, mentionné à l'article R.1334-20 est défini dans l'annexe 13-9 du code de la santé public, modifié par le décret 2011-629 à savoir:

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
	1. Parois verticales intérieures
Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
	2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers	Dalles de sol.
	3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau et autres fluides...).	Conduits, enveloppe de calorifuges.
Clapets / volets coupe feu	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe feu	Joints (tresses, bandes).
Vides ordures	Conduits.
	4. Eléments extérieurs
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.



M Grille de résultats du repérage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Liste	Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	Etat de conservation
					Réf action	Description	Précision	Ref pré.	Descriptif	Résultat		
Néant												
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	
PC RDC												
Vol 2 (accès caves 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment béton banché brut	B	P1	Réalisation d'un prélèvement		P1	Enduit compact beige et gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 (accès caves 1) - Vol 7 (local VO) - Vol 5 (local ménage) - Vol 29 (local vélo) - Vol 3 (accès caves 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment béton banché brut	B	P1 - S12 - S13 - S87 - S88	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		P1	Enduit compact beige et gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (DGT RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	B	S2	Linteau gaines techniques					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 7 (local VO)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	B	S7						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 5 (local ménage)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment gratté	B	P13	Réalisation d'un prélèvement		P13	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (local ménage) - Vol 7 (local VO)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment gratté	B	P13 - S70	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		P13	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (DGT RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment distribution gaines techniques	B	P14	Réalisation d'un prélèvement		P14	Enduit compact gris hétérogène + matériau rouge	Négatif	Négatif sur analyse	



PC RDC												
Vol 1 (DGT RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment distribution gaines techniques	B	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		P14	Enduit compact gris hétérogène + matériau rouge	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (DGT RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S68	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	dalle pleine	P18	Enduit gris en vrac hétérogène + polystyrène expansé (billes)	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - R+2												
Vol 10 (local VO 2) - Vol 13 (local VO 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment béton banché brut	B	S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		P1	Enduit compact beige et gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (PC R+1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	B	S3	Linteau gaines techniques					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 9 (PC R+2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	B	S4	Linteau gaines techniques					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 10 (local VO 2)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	B	S8						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 13 (local VO 1)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	B	S9						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 9 (PC R+2) - Vol 12 (PC R+1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment distribution gaines techniques	B	S49 - S50	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		P14	Enduit compact gris hétérogène + matériau rouge	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (local VO 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	P18	Réalisation d'un prélèvement	dalle pleine	P18	Enduit gris en vrac hétérogène + polystyrène expansé (billes)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1 - R+2												
Vol 10 (local VO 2) - Vol 9 (PC R+2) - Vol 12 (PC R+1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S61 - S62 - S63	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	dalle pleine	P18	Enduit gris en vrac hétérogène + polystyrène expansé (billes)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (local VO 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment gratté	B	P20	Réalisation d'un prélèvement		P20	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (local VO 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment gratté	B	S71	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		P20	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - R+4												
Vol 20 (local VO 3) - Vol 17 (local VO 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment béton banché brut	B	S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		P1	Enduit compact beige et gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 18 (PC R+3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	B	S5	Linteau gaines techniques					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 15 (PC R+4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	B	S6	Linteau gaines techniques					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 17 (local VO 4)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	B	S10						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 20 (local VO 3)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	B	S11						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 15 (PC R+4) - Vol 18 (PC R+3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment distribution gaines techniques	B	S51 - S52	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		P14	Enduit compact gris hétérogène + matériau rouge	Négatif	Négatif sur analyse	



R+3 - R+4

Vol 15 (PC R+4) - Vol 18 (PC R+3) - Vol 17 (local VO 4) - Vol 20 (local VO 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S64 - S65 - S66 - S67	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	dalle pleine	P18	Enduit gris en vrac hétérogène + polystyrène expansé (billes)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 17 (local VO 4) - Vol 20 (local VO 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment gratté	B	S72 - S73	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		P20	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	



N Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire

Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :

Score 1 : L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 2 : La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 3 : Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

N-1 Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes

Produits de la liste B :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Score AC1 : Cette action corrective consiste à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.



O Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre des mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations Générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiées.

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux amianés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :

- accrochage d'un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flochage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés avant leur sortie de la zone de confinement.

Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire d'entreposage couverte permettant de prévenir les risques de rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amiante doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



P Informations complémentaires

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	PC RDC	PC RDC - Plan de repérage - Actions menées
	PC RDC	PC RDC - Plan de prélèvements
	PC RDC	PC RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	PC RDC	PC RDC - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	PC RDC	PC RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+1 - R+2	R+1 - R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1 - R+2	R+1 - R+2 - Plan de prélèvements
	R+1 - R+2	R+1 - R+2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1 - R+2	R+1 - R+2 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+1 - R+2	R+1 - R+2 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+3 - R+4	R+3 - R+4 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3 - R+4	R+3 - R+4 - Plan de prélèvements
	R+3 - R+4	R+3 - R+4 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+3 - R+4	R+3 - R+4 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+3 - R+4	R+3 - R+4 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Toiture - Plan masse	Toiture - Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Façade droite	Façade droite - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Façade gauche	Façade gauche - Plan de repérage - Actions menées




PC RDC - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001124

Légende



Volume non visité



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages



Date intervention
06/10/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001124

Légende

	S2: Plaques planes en fibres-ciment
	S7: Conduit en fibres-ciment




Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
06/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

Légende

	S2: Plaques planes en fibres-ciment
---	-------------------------------------



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
06/10/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001124

Légende

 S7: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
06/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David


R+1 - R+2 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001124

Légende



Volume non visité



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
06/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

R+1 - R+2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001124



Légende

	S8: Conduit en fibres-ciment
	S3: Plaques planes en fibres-ciment
	S9: Conduit en fibres-ciment
	S4: Plaques planes en fibres-ciment



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
06/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

R+1 - R+2 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001124



Légende

	S3: Plaques planes en fibres-ciment
	S4: Plaques planes en fibres-ciment



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
06/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David


R+3 - R+4 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001124

Légende



Volume non visité



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
06/10/2016





Technicien intervenant
JOUSSELIN David

R+3 - R+4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001124



Légende


	S6: Plaques planes en fibres-ciment
	S10: Conduit en fibres-ciment
	S5: Plaques planes en fibres-ciment
	S11: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA PERRINE 53700 VILLAINES LA JUHEL	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	06/10/2016	JOUSSELIN David

R+3 - R+4 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001124



Légende

	S6: Plaques planes en fibres-ciment
	S5: Plaques planes en fibres-ciment



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
06/10/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

R+3 - R+4 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001124

Légende

	S10: Conduit en fibres-ciment
	S11: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
06/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

Légende



Volume non visité



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
06/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001124 n°1 - 1 (P1)	PC RDC - Vol 2 (accès caves 1)	Prélevement
002HD001124 n°1 - 2 (P1)	PC RDC - Vol 2 (accès caves 1)	Prélevement
002HD001124 n°13 - 1 (P13)	PC RDC - Vol 5 (local ménage)	Prélevement
002HD001124 n°13 - 2 (P13)	PC RDC - Vol 5 (local ménage)	Prélevement
002HD001124 n°14 - 1 (P14)	PC RDC - Vol 1 (DGT RDC)	Prélevement
002HD001124 n°14 - 2 (P14)	PC RDC - Vol 1 (DGT RDC)	Prélevement
S2 - 1 (S2)	PC RDC - Vol 1 (DGT RDC)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S7 - 1 (S7)	PC RDC - Vol 7 (local VO)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD001124 n°18 - 1 (P18)	R+1 - R+2 - Vol 13 (local VO 1)	Prélevement
002HD001124 n°18 - 2 (P18)	R+1 - R+2 - Vol 13 (local VO 1)	Prélevement
002HD001124 n°20 - 2 (P20)	R+1 - R+2 - Vol 10 (local VO 2)	Prélevement
002HD001124 n°20 - 1 (P20)	R+1 - R+2 - Vol 10 (local VO 2)	Prélevement
S3 - 1 (S3)	R+1 - R+2 - Vol 12 (PC R+1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S4 - 1 (S4)	R+1 - R+2 - Vol 9 (PC R+2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S8 - 1 (S8)	R+1 - R+2 - Vol 10 (local VO 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S9 - 1 (S9)	R+1 - R+2 - Vol 13 (local VO 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S5 - 1 (S5)	R+3 - R+4 - Vol 18 (PC R+3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S6 - 1 (S6)	R+3 - R+4 - Vol 15 (PC R+4)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S10 - 1 (S10)	R+3 - R+4 - Vol 17 (local VO 4)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S11 - 1 (S11)	R+3 - R+4 - Vol 20 (local VO 3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage



002HD001124 n°1 - 1 (P1)



002HD001124 n°1 - 2 (P1)



002HD001124 n°13 - 1 (P13)



002HD001124 n°13 - 2 (P13)



002HD001124 n°14 - 1 (P14)



002HD001124 n°14 - 2 (P14)



002HD001124 n°18 - 1 (P18)



002HD001124 n°18 - 2 (P18)



002HD001124 n°20 - 2 (P20)



002HD001124 n°20 - 1 (P20)



S2 - 1 (S2)




S3 - 1 (S3)



S4 - 1 (S4)



S5 - 1 (S5)



S6 - 1 (S6)



S7 - 1 (S7)



S8 - 1 (S8)



S9 - 1 (S9)



S10 - 1 (S10)



S11 - 1 (S11)



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001124	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S2	Destination du local :	
Date évaluation :	06/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 1 (DGT RDC)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001124	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S3	Destination du local :	
Date évaluation :	06/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 12 (PC R+1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001124	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S4	Destination du local :	
Date évaluation :	06/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 9 (PC R+2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001124	Matériau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S5	Destination du local :	
Date évaluation :	06/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 18 (PC R+3)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001124	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S6	Destination du local :	
Date évaluation :	06/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 15 (PC R+4)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001124	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S7	Destination du local :	
Date évaluation :	06/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 7 (local VO)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001124	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S8	Destination du local :	
Date évaluation :	06/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 10 (local VO 2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001124	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S9	Destination du local :	Vol 13
Date évaluation :	06/10/2016	Local ou zone homogène :	(local VO 1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001124	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S10	Destination du local :	
Date évaluation :	06/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 17 (local VO 4)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001124	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S11	Destination du local :	
Date évaluation :	06/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 20 (local VO 3)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact beige et gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable - -	PC RDC - Vol 2 (accès caves 1)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène - -	PC RDC - Vol 5 (local ménage)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène + matériau rouge - -	PC RDC - Vol 1 (DGT RDC)	
P18	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac hétérogène + polystyrène expansé (billes) - dalle pleine -	R+1 - R+2 - Vol 13 (local VO 1)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - -	R+1 - R+2 - Vol 10 (local VO 2)	

Laboratoire d'analyses

Nom du laboratoire : ITGA
 Adresse : Parc d'affaires Edonia - Bâtiment R - Rue de la terre Adélie 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Téléphone : 0299354149
 Email : Helene.Grude@itga.fr
 Numéro d'accréditation : 1-5970



RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-34424 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104514
Echantillon ITGA : IT071610-34424
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001124
Dossier client	_0010300007_ LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002HD001124001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment béton banché brut / Vol 2 (accès caves 1)
Description ITGA	Enduit compact beige et gris hétérogène / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact beige et gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	META le 20/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-34436 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104514
Echantillon ITGA : IT071610-34436
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001124
Dossier client	_0010300007_ LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002HD001124013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment gratté / Vol 5 (local ménage)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris hétérogène	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-34437 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104514
Echantillon ITGA : IT071610-34437
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001124
Dossier client	_0010300007_ LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002HD001124014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment distribution gaines techniques / Vol 1 (DGT RDC)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Matériau rouge

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris hétérogène + matériau rouge	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-34441 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104514
Echantillon ITGA : IT071610-34441
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001124
Dossier client	_0010300007_ LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002HD001124018 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 13 (local VO 1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Polystyrène expansé (billes)

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac hétérogène + polystyrène expansé (billes)	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-34443 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104514
Echantillon ITGA : IT071610-34443
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001124
Dossier client	_0010300007_ LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002HD001124020 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment gratté / Vol 10 (local VO 2)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET