Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_00169000100000100123_
Date du repérage :	18/08/2016
Désignation :	Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage

Présence d'amiante	Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs** A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées **- Etude Préalable** F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes **Conditions de repérage** N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation **Conclusions** P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités **Grille de résultats du repérage**	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélevements et analyses

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 53100 MAYENNE
Référence client :	_00169000100000100123_
Désignation :	Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	JOUSSELIN David
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0800400100)
Date de repérage	18/08/2016

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3391 V2
Délivré le : 03/04/2015

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 26/08/2016
A Riorges, le 26/08/2016

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

LGT 123 - Vol 1 (W.C)	LGT 123 - Vol 2 (Cuisine)
LGT 123 - Vol 3 (SDB)	LGT 123 - Vol 4 (Placard)
LGT 123 - Vol 5 (Entrée)	LGT 123 - Vol 6 (Distribution)
LGT 123 - Vol 7 (Séjour)	LGT 123 - Vol 8 (Chambre 1)
LGT 123 - Vol 9 (Chambre 2)	

AC Environnement
Diagnostics Immobiliers

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 123	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Placard) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Distribution) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2)	
Revêtement de mur	LGT 123	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Placard)	
Revêtement de sol	LGT 123	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Placard) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Distribution) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2)	
Equipements divers et accessoires	LGT 123	Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 123	Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Placard) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Distribution) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2)	

K	Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P	Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 2 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Cuisine)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Placard)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Entrée)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (W.C)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (SDB)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Distribution)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Séjour)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 1)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Chambre 2)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Distribution)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Vol 4 (Placard)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 4 (Placard)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P8 Phase 1

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
Les balcons considérer comme non visités.
Les garages ou caves considérer comme non visités.
Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
Les matériaux invisibles derrière les doublages.
Commentaire n°2 : Diagnostic des sols :
Les revêtements de sols d'origines ont été retirés dans toutes les pièces.
Un ragréage gris a été coulé dans les pièces réhabilitées sur le ragréage d'origine. Il est donc impossible de cartographier précisément les revêtements de sols d'origine.
Un prélèvement de la colle jaune du revêtement d'origine présente entre le ragréage d'origine et le ragréage plus récent a été réalisé et réappliquer dans les pièces sans être sûr qu'il s'agisse bien de la même colle jaune dans les autres pièces.
La réalisation d'un diagnostic d'un logement dans le même bâtiment ayant conservé ses sols d'origines est nécessaire pour cartographier précisément les revêtements de sols.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
LGT 123 - Vol 12 (Balcon 3)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment
LGT 123 - Vol 10 (Balcon 1)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment
LGT 123 - Vol 11 (Balcon 2)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 123	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S17			S17 - 1				Négatif sur marquageDatée 02/2012
LGT 123	Vol 3 (SDB)	Baignoire	Joint de scellement	P16	Réalisation d'un prélevement		002HD001080 n°16 - 1 - 002HD001080 n°16 - 2	P16	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 2 (Cuisine)	Evier / Baignoire	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 123	Vol 3 (SDB)	Evier / Baignoire	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 123	Vol 7 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit ciment + fine couche enduit platreux	P2	Réalisation d'un prélevement	Porteur pièces sèches	002HD001080 n°2 - 1 - 002HD001080 n°2 - 2	P2	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 7 (Séjour) - Vol 4 (Placard) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Distribution) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment + fine couche enduit platreux	P2 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Porteur pièces sèches	002HD001080 n°2 - 1 - 002HD001080 n°2 - 2	P2	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment + fine ouche enduit platre	P3	Réalisation d'un prélevement		002HD001080 n°3 - 1 - 002HD001080 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit ciment + fine ouche enduit platre	P3 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD001080 n°3 - 1 - 002HD001080 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	Linteau bois	S12			S12 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
LGT 123	Vol 7 (Séjour)	Menuiseries	Linteau bois	S12			S12 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
LGT 123	Vol 8 (Chambre 1)	Menuiseries	Linteau bois	S12			S12 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
LGT 123	Vol 4 (Placard)	Murs et cloisons	Joint assemblage des carreaux de platre	P7	Réalisation d'un prélevement	Distribution pièces sèches	002HD001080 n°7 - 1 - 002HD001080 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 123	Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 6 (Distribution) - Vol 5 (Entrée)	Murs et cloisons	Joint assemblage des carreaux de platre	S18 - S19 - S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Distribution pièces sèches	002HD001080 n°7 - 1 - 002HD001080 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 1 (W.C)	Murs et cloisons	joint assemblage des carreaux de platre	P9	Réalisation d'un prélevement	Distribution pièces humides	002HD001080 n°9 - 1 - 002HD001080 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	joint assemblage des carreaux de platre	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Distribution pièces humides	002HD001080 n°9 - 1 - 002HD001080 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 5 (Entrée)	Menuiseries	joint d'étanchéité porte d'entrée	P10	Réalisation d'un prélevement		002HD001080 n°10 - 1 - 002HD001080 n°10 - 2	P10	Matériau souple noir + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P17	Réalisation d'un prélevement	Doublage pièces humides (platre sur briques rouges)	002HD001080 n°17 - 1 - 002HD001080 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau rouge en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 1 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Doublage pièces humides (platre sur briques rouges)	002HD001080 n°17 - 1 - 002HD001080 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau rouge en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 9 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P19	Réalisation d'un prélevement	Doublage pièces sèches (platre sur briques rouges)	002HD001080 n°19 - 1 - 002HD001080 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 123	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 123	Vol 7 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 123	Vol 8 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 123	Vol 9 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 123	Vol 8 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre + enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélevement	Plafond pièce sèche	002HD001080 n°1 - 1 - 002HD001080 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 9 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour) - Vol 6 (Distribution) - Vol 5 (Entrée) - Vol 4 (Placard)	Plafonds	Enduit plâtre + enduit ciment	S1 - S2 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Plafond pièce sèche	002HD001080 n°1 - 1 - 002HD001080 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 3 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre + enduit ciment	P18	Réalisation d'un prélevement	Plafond pièces humides	002HD001080 n°18 - 1 - 002HD001080 n°18 - 2	P18	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 123	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P4	Réalisation d'un prélevement	carreaux 15 X 15 Blancs	002HD001080 n°4 - 1 - 002HD001080 n°4 - 2	P4	Colle beige non séparable + matériau blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Réalisation d'un prélevement	grise	002HD001080 n°13 - 1 - 002HD001080 n°13 - 2	P13	Matériau souple gris en vrac + colle polymère jaune non séparable + peinture avec couche en toile non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 4 (Placard) - Vol 1 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	grise	002HD001080 n°13 - 1 - 002HD001080 n°13 - 2	P13	Matériau souple gris en vrac + colle polymère jaune non séparable + peinture avec couche en toile non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 123	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélevement	Carreaux 10 X 10 blancs	002HD001080 n°14 - 1 - 002HD001080 n°14 - 2	P14	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Carreaux 10 X 10 blancs	002HD001080 n°14 - 1 - 002HD001080 n°14 - 2	P14	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P15	Réalisation d'un prélevement	Rajout de faience (carreaux 10 X 10 Rosatre en partie haute)	002HD001080 n°15 - 1 - 002HD001080 n°15 - 2	P15	Colle blanche + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 123	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélevement	Gris d'origine pièces humides	002HD001080 n°5 - 1 - 002HD001080 n°5 - 2	P5	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 1 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Gris d'origine pièces humides	002HD001080 n°5 - 1 - 002HD001080 n°5 - 2	P5	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces humides	P6	Réalisation d'un prélevement		002HD001080 n°6 - 1	P6	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 123	Vol 1 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces humides	S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD001080 n°6 - 1	P6	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 4 (Placard)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P8	Réalisation d'un prélèvement	colle présente entre le ragréage d'origine et le ragréage actuel (inséparable)	002HD001080 n°8 - 1 - 002HD001080 n°8 - 2	P8 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
LGT 123	Vol 4 (Placard)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P8	Réalisation d'un prélèvement	colle présente entre le ragréage d'origine et le ragréage actuel (inséparable)	002HD001080 n°8 - 1 - 002HD001080 n°8 - 2	P8 Phase 2	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 4 (Placard)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P8	Réalisation d'un prélèvement	colle présente entre le ragréage d'origine et le ragréage actuel (inséparable)	002HD001080 n°8 - 1 - 002HD001080 n°8 - 2	P8 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 5 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P11	Réalisation d'un prélèvement	Gris d'origine pièces sèches	002HD001080 n°11 - 1 - 002HD001080 n°11 - 2	P11	Ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 4 (Placard) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 6 (Distribution)	Revêtement de sol	Ragréage	S25 - S26 - S27 - S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Gris d'origine pièces sèches	002HD001080 n°11 - 1 - 002HD001080 n°11 - 2	P11	Ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 123	Vol 5 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces sèches	P12	Réalisation d'un prélevement		002HD001080 n°12 - 1	P12	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 6 (Distribution) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces sèches	S30 - S31 - S32 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD001080 n°12 - 1	P12	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 123	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	gris supplémentaire sous le lino actuel et sur le ragréage d'origine		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 123	Vol 4 (Placard)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	gris supplémentaire sous le lino actuel et sur le ragréage d'origine		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 123	Vol 5 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	gris supplémentaire sous le lino actuel et sur le ragréage d'origine		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 123	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	gris supplémentaire sous le lino actuel et sur le ragréage d'origine		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 123	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	gris supplémentaire sous le lino actuel et sur le ragréage d'origine		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 123	Vol 6 (Distribution)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	gris supplémentaire sous le lino actuel et sur le ragréage d'origine		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 123	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	gris supplémentaire sous le lino actuel et sur le ragréage d'origine		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 123	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	gris supplémentaire sous le lino actuel et sur le ragréage d'origine		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 123	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	gris supplémentaire sous le lino actuel et sur le ragréage d'origine		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 123	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure visible		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 123	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure visible		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 123	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure visible		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 123	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure visible		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 123	Vol 6 (Distribution)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure visible		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 123	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure visible		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 123	Vol 5 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure visible		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 123	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure visible		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 123	Vol 4 (Placard)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure visible		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
LGT 123		LGT 123 - Plan de repérage - Actions menées
LGT 123		LGT 123 - Plan de prélèvements
LGT 123		LGT 123 - MPCA Revêtement de sol

LGT 123 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002HD001080



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 53100 MAYENNE	Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage	18/08/2016	JOUSSELIN David

LGT 123 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001080



Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 53100 MAYENNE	Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage	18/08/2016	JOUSSELIN David

LGT 123 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001080

Légende

	P8 : Colle bitumineuse noire

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 53100 MAYENNE	Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage	18/08/2016	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001080 n°1 - 1 (P1)	LGT 123 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001080 n°1 - 2 (P1)	LGT 123 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001080 n°2 - 1 (P2)	LGT 123 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001080 n°2 - 2 (P2)	LGT 123 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001080 n°3 - 1 (P3)	LGT 123 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001080 n°3 - 2 (P3)	LGT 123 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001080 n°4 - 1 (P4)	LGT 123 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001080 n°4 - 2 (P4)	LGT 123 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001080 n°5 - 1 (P5)	LGT 123 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001080 n°5 - 2 (P5)	LGT 123 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001080 n°6 - 1 (P6)	LGT 123 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
S12 - 1 (A12)	LGT 123 - Vol 2 (Cuisine)	Absence : pas d'amiante par nature
S17 - 1 (A17)	LGT 123 - Vol 2 (Cuisine)	Absence sur marquage du materiau
002HD001080 n°7 - 1 (P7)	LGT 123 - Vol 4 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001080 n°7 - 2 (P7)	LGT 123 - Vol 4 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001080 n°8 - 1 (P8)	LGT 123 - Vol 4 (Placard)	Prélevement positif
002HD001080 n°8 - 2 (P8)	LGT 123 - Vol 4 (Placard)	Prélevement positif
002HD001080 n°9 - 1 (P9)	LGT 123 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001080 n°9 - 2 (P9)	LGT 123 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001080 n°10 - 1 (P10)	LGT 123 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001080 n°10 - 2 (P10)	LGT 123 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001080 n°11 - 1 (P11)	LGT 123 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001080 n°11 - 2 (P11)	LGT 123 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001080 n°12 - 1 (P12)	LGT 123 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001080 n°13 - 1 (P13)	LGT 123 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001080 n°13 - 2 (P13)	LGT 123 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001080 n°14 - 1 (P14)	LGT 123 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001080 n°14 - 2 (P14)	LGT 123 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001080 n°15 - 1 (P15)	LGT 123 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001080 n°15 - 2 (P15)	LGT 123 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001080 n°16 - 1 (P16)	LGT 123 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001080 n°16 - 2 (P16)	LGT 123 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001080 n°17 - 1 (P17)	LGT 123 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001080 n°17 - 2 (P17)	LGT 123 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001080 n°18 - 1 (P18)	LGT 123 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001080 n°18 - 2 (P18)	LGT 123 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001080 n°19 - 1 (P19)	LGT 123 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001080 n°19 - 2 (P19)	LGT 123 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement négatif
	LGT 123 - Vol 2 (Cuisine)	I1
	LGT 123 - Vol 2 (Cuisine)	I2
	LGT 123 - Vol 2 (Cuisine)	I3
	LGT 123 - Vol 2 (Cuisine)	I4
	LGT 123 - Vol 2 (Cuisine)	I4
	LGT 123 - Vol 2 (Cuisine)	I4

002HD001080 n°1 - 1 (P1)

002HD001080 n°1 - 2 (P1)

002HD001080 n°2 - 1 (P2)

002HD001080 n°2 - 2 (P2)

002HD001080 n°3 - 1 (P3)

002HD001080 n°3 - 2 (P3)

002HD001080 n°4 - 1 (P4)

002HD001080 n°4 - 2 (P4)

002HD001080 n°5 - 1 (P5)

002HD001080 n°5 - 2 (P5)

002HD001080 n°6 - 1 (P6)

S12 - 1 (A12)

S17 - 1 (A17)

002HD001080 n°7 - 1 (P7)

002HD001080 n°7 - 2 (P7)

002HD001080 n°8 - 1 (P8)

002HD001080 n°8 - 2 (P8)

002HD001080 n°9 - 1 (P9)

002HD001080 n°9 - 2 (P9)

002HD001080 n°10 - 1 (P10)

002HD001080 n°10 - 2 (P10)

002HD001080 n°11 - 1 (P11)

002HD001080 n°11 - 2 (P11)

002HD001080 n°12 - 1 (P12)

002HD001080 n°13 - 1 (P13)

002HD001080 n°13 - 2 (P13)

002HD001080 n°14 - 1 (P14)

002HD001080 n°14 - 2 (P14)



002HD001080 n°15 - 1 (P15)

002HD001080 n°15 - 2 (P15)



002HD001080 n°16 - 1 (P16)

002HD001080 n°16 - 2 (P16)

002HD001080 n°17 - 1 (P17)

002HD001080 n°17 - 2 (P17)



002HD001080 n°18 - 1 (P18)

002HD001080 n°18 - 2 (P18)

002HD001080 n°19 - 1 (P19)

002HD001080 n°19 - 2 (P19)

I1 - 1

I2 - 1

I3 - 1

I4 - 1

I4 - 2

I4 - 3

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable - Plafond pièce sèche -	LGT 123 - Vol 8 (Chambre 1)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Porteur pièces sèches -	LGT 123 - Vol 7 (Séjour)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable - -	LGT 123 - Vol 2 (Cuisine)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + matériau blanc non séparable + peinture non séparable - carreaux 15 X 15 Blancs -	LGT 123 - Vol 2 (Cuisine)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable - Gris d'origine pièces humides -	LGT 123 - Vol 2 (Cuisine)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable - -	LGT 123 - Vol 2 (Cuisine)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Distribution pièces sèches -	LGT 123 - Vol 4 (Placard)	
P8 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire - colle présente entre le ragréage d'origine et le ragréage actuel (inséparable) -	LGT 123 - Vol 4 (Placard)	
P8 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - colle présente entre le ragréage d'origine et le ragréage actuel (inséparable) -	LGT 123 - Vol 4 (Placard)	
P8 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc - colle présente entre le ragréage d'origine et le ragréage actuel (inséparable) -	LGT 123 - Vol 4 (Placard)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Distribution pièces humides -	LGT 123 - Vol 1 (W.C)	

P10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peintures multiples non séparable - -	LGT 123 - Vol 5 (Entrée)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable - Gris d'origine pièces sèches -	LGT 123 - Vol 5 (Entrée)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - -	LGT 123 - Vol 5 (Entrée)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple gris en vrac + colle polymère jaune non séparable + peinture avec couche en toile non séparable - grise -	LGT 123 - Vol 3 (SDB)	
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - Carreaux 10 X 10 blancs -	LGT 123 - Vol 3 (SDB)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + peinture non séparable - Rajout de faience (carreaux 10 X 10 Rosatre en partie haute) -	LGT 123 - Vol 3 (SDB)	
P16	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Matériau plâtreux blanc - -	LGT 123 - Vol 3 (SDB)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau rouge en vrac non séparable + peinture non séparable - Doublage pièces humides (platre sur briques rouges) -	LGT 123 - Vol 3 (SDB)	
P18	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	LGT 123 - Vol 3 (SDB)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Doublage pièces sèches (platre sur briques rouges) -	LGT 123 - Vol 9 (Chambre 2)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-43699 EN DATE DU 26/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-86154
Echantillon ITGA : IT071608-43699
Reçu au laboratoire le : 23/08/2016
MesureAmianteAT_da7c166e-fbfd-4956-a97b-5685434ad5fd

Réf. Client :

Commande	002HD001080
Dossier client	_00169000100000100123_ 66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002HD001080001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre + enduit ciment / Vol 8 (Chambre 1)

Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 26/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-43700 EN DATE DU 26/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-86154
Echantillon ITGA : IT071608-43700
Reçu au laboratoire le : 23/08/2016
MesureAmianteAT_de57d4c7-43c1-412a-a6c7-eabcc01a7b59

Réf. Client :

Commande	002HD001080
Dossier client	_00169000100000100123_ 66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002HD001080002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment + fine couche enduit platreux / Vol 7 (Séjour)

Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META le 26/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-43701 EN DATE DU 26/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-86154
Echantillon ITGA : IT071608-43701
Reçu au laboratoire le : 23/08/2016
MesureAmianteAT_be156c87-fd72-47f8-8184-88ab0178c7c6

Réf. Client :

Commande	002HD001080
Dossier client	_00169000100000100123_ 66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002HD001080003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment + fine ouche enduit platre / Vol 2 (Cuisine)

Description ITGA	Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 25/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-43702 EN DATE DU 26/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-86154
Echantillon ITGA : IT071608-43702
Reçu au laboratoire le : 23/08/2016
MesureAmianteAT_d4195b02-99d8-4954-bbfd-113475a2a357

Réf. Client :

Commande	002HD001080
Dossier client	_00169000100000100123_ 66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002HD001080004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (Cuisine)

Description ITGA	Colle beige / Matériau blanc / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige non séparable + matériau blanc non séparable + peinture non séparable	META le 26/08/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-43703 EN DATE DU 26/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-86154
Echantillon ITGA : IT071608-43703
Reçu au laboratoire le : 23/08/2016
MesureAmianteAT_9fc16f60-097e-48f1-b56e-e2d5da419816

Réf. Client :

Commande	002HD001080
Dossier client	_00169000100000100123_ 66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002HD001080005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 2 (Cuisine)

Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	META le 25/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-43704 EN DATE DU 26/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-86154
Echantillon ITGA : IT071608-43704
Reçu au laboratoire le : 23/08/2016
MesureAmianteAT_85dc3574-ec67-4a24-8912-51f7e4909
4b8

Réf. Client :

Commande	002HD001080
Dossier client	_00169000100000100123_ 66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002HD001080006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces humides / Vol 2 (Cuisine)

Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	META le 26/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-43705 EN DATE DU 26/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-86154
Echantillon ITGA : IT071608-43705
Reçu au laboratoire le : 23/08/2016
MesureAmianteAT_5deea190-f550-4334-8fab-47f4d5ec16a4

Réf. Client :

Commande	002HD001080
Dossier client	_00169000100000100123_ 66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002HD001080007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint assemblage des carreaux de platre / Vol 4 (Placard)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 26/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-43706 EN DATE DU 26/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-86154
Echantillon ITGA : IT071608-43706
Reçu au laboratoire le : 23/08/2016
MesureAmianteAT_c93cda9d-f317-48be-92d5-35fa72646e01

Réf. Client :

Commande	002HD001080
Dossier client	_00169000100000100123_ 66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002HD001080008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses noire / Vol 4 (Placard)

Description ITGA	Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune / Ragréage blanc / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle bitumineuse noire	MOLP le 24/08/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2
Colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc	META le 26/08/2016	Amiante non détecté	---	5
Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 26/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-43707 EN DATE DU 26/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-86154
Echantillon ITGA : IT071608-43707
Reçu au laboratoire le : 23/08/2016
MesureAmianteAT_148266c4-38f3-40ce-a7be-58c2759b5766

Réf. Client :

Commande	002HD001080
Dossier client	_00169000100000100123_ 66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002HD001080009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / joint assemblage des carreaux de platre / Vol 1 (W.C)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 25/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-43708 EN DATE DU 26/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-86154
Echantillon ITGA : IT071608-43708
Reçu au laboratoire le : 23/08/2016
MesureAmianteAT_cf1092ec-7394-4081-8caa-7d3317711128

Réf. Client :

Commande	002HD001080
Dossier client	_00169000100000100123_ 66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002HD001080010 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint d'étanchéité porte d'entrée / Vol 5 (Entrée)

Description ITGA	Matériau souple noir / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir + peintures multiples non séparable	META le 25/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-43709 EN DATE DU 26/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-86154
Echantillon ITGA : IT071608-43709
Reçu au laboratoire le : 23/08/2016
MesureAmianteAT_073b3b5f-e417-42e5-b1e8-b70e8ff358a6

Réf. Client :

Commande	002HD001080
Dossier client	_00169000100000100123_ 66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002HD001080011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 5 (Entrée)

Description ITGA	Ragréage gris en vrac / Sous couche de ragréage blanche / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable	META le 26/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-43710 EN DATE DU 26/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-86154
Echantillon ITGA : IT071608-43710
Reçu au laboratoire le : 23/08/2016
MesureAmianteAT_fdc2e470-2914-46b6-b825-8f275938a117

Réf. Client :

Commande	002HD001080
Dossier client	_00169000100000100123_ 66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002HD001080012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces sèches / Vol 5 (Entrée)

Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META le 25/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-43711 EN DATE DU 26/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-86154
Echantillon ITGA : IT071608-43711
Reçu au laboratoire le : 23/08/2016
MesureAmianteAT_fe67ac24-017c-463d-89fe-59339ccda459

Réf. Client :

Commande	002HD001080
Dossier client	_00169000100000100123_ 66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002HD001080013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 3 (SDB)

Description ITGA	Matériau souple gris en vrac / Colle polymère jaune / Peinture avec couche en toile

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple gris en vrac + colle polymère jaune non séparable + peinture avec couche en toile non séparable	META le 26/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-43712 EN DATE DU 26/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-86154
Echantillon ITGA : IT071608-43712
Reçu au laboratoire le : 23/08/2016
MesureAmianteAT_2dad2fcf-8b52-4bf9-88b8-b9493a735afb

Réf. Client :

Commande	002HD001080
Dossier client	_00169000100000100123_ 66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002HD001080014 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (SDB)

Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META le 26/08/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-43713 EN DATE DU 26/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-86154
Echantillon ITGA : IT071608-43713
Reçu au laboratoire le : 23/08/2016
MesureAmianteAT_5fa97087-61ab-4699-919f-0f9c72e030e0

Réf. Client :

Commande	002HD001080
Dossier client	_00169000100000100123_ 66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002HD001080015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (SDB)

Description ITGA	Colle blanche / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle blanche + peinture non séparable	META le 26/08/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-43714 EN DATE DU 26/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-86154
Echantillon ITGA : IT071608-43714
Reçu au laboratoire le : 23/08/2016
MesureAmianteAT_53677c24-8e27-44a8-acb6-c9addf747c7e

Réf. Client :

Commande	002HD001080
Dossier client	_00169000100000100123_ 66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002HD001080016 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Joint de scellement / Vol 3 (SDB)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc	META le 26/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-43715 EN DATE DU 26/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-86154
Echantillon ITGA : IT071608-43715
Reçu au laboratoire le : 23/08/2016
MesureAmianteAT_d94d9827-a34d-44f9-8713-377b4a426cde

Réf. Client :

Commande	002HD001080
Dossier client	_00169000100000100123_ 66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002HD001080017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (SDB)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau rouge en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau rouge en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 26/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-43716 EN DATE DU 26/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-86154
Echantillon ITGA : IT071608-43716
Reçu au laboratoire le : 23/08/2016
MesureAmianteAT_bdcc5d75-8136-4a25-9514-358dfc1b141c

Réf. Client :

Commande	002HD001080
Dossier client	_00169000100000100123_ 66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002HD001080018 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre + enduit ciment / Vol 3 (SDB)

Description ITGA	Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 25/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-43717 EN DATE DU 26/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-86154
Echantillon ITGA : IT071608-43717
Reçu au laboratoire le : 23/08/2016
MesureAmianteAT_136fe16d-c701-46bc-a2ff-aab25764d22e

Réf. Client :

Commande	002HD001080
Dossier client	_00169000100000100123_ 66 RUE DE LONDRES C2 - LOT BRAS 3 - 53100 MAYENNE Appartement n° 123 de type 3 situé au 03 ème étage
Echantillon	002HD001080019 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 9 (Chambre 2)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 26/08/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.