Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	16 RUE E. DE MARTONNE - LE PONCEAU
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00332000020000200022_
Date du repérage :	07/08/2017
Désignation :	Appartement n° 22 de type 4 situé au 01 er étage

Présence d'amiante	Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs** A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées **- Etude Préalable** F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes **Conditions de repérage** N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation **Conclusions** P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités **Grille de résultats du repérage**	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélevements et analyses

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	16 RUE E. DE MARTONNE - LE PONCEAU 53000 LAVAL
Référence client :	_00332000020000200022_
Désignation :	Appartement n° 22 de type 4 situé au 01 er étage
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	ALLEE Alain
Accompagnateur :	H.MERCIER (0800400100)
Date de repérage	07/08/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -

Numéro attestation : CPDI 4449 V1
Délivré le : 27/06/2017

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 22/08/2017
A Riorges, le 22/08/2017



Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

Appartement n°22 R.D.C - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°22 R.D.C - Vol 2 (Cuisine)
Appartement n°22 R.D.C - Vol 3 (Chambre 2)	Appartement n°22 R.D.C - Vol 4 (Dégagement)
Appartement n°22 R.D.C - Vol 5 (Chambre 1)	Appartement n°22 R.D.C - Vol 6 (Sdb 1)
Appartement n°22 R.D.C - Vol 7 (W.C)	Appartement n°22 R.D.C - Vol 8 (Séjour)
Appartement n°22_n 1 - Vol 10 (Chambre 3)	Appartement n°22_n 1 - Vol 11 (Sdb 2)
Appartement n°22_n 1 - Vol 12 (Palier)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°22 R.D.C	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Sdb 1) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°22 R.D.C	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Sdb 1) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Séjour)	
Revêtement de sol	Appartement n°22 R.D.C	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Sdb 1) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Séjour)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°22 R.D.C	Vol 2 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°22 R.D.C	Vol 2 (Cuisine) - Vol 6 (Sdb 1)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°22_n 1	Vol 10 (Chambre 3) - Vol 11 (Sdb 2) - Vol 12 (Palier)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°22_n 1	Vol 10 (Chambre 3) - Vol 11 (Sdb 2) - Vol 12 (Palier)	
Revêtement de sol	Appartement n°22_n 1	Vol 10 (Chambre 3) - Vol 11 (Sdb 2) - Vol 12 (Palier)	
Revêtement de mur	Appartement n°22_n 1	Vol 11 (Sdb 2)	

K	Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 8 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 2)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (Sdb 1)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 11 (Sdb 2)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 11 (Sdb 2)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 12 (Palier)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Sdb 1)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°22 R.D.C - Vol 9 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	
Vol 6 (Sdb 1) - Appartement n°22 R.D.C	Inaccessible sans sondage destructif	sous la baignoire tablier bloqué par un meuble

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22 R.D.C	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P13	Réalisation d'un prélevement		002VZ000092 n°13 - 1	P13	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22 R.D.C	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°22 R.D.C	Vol 6 (Sdb 1)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22_n 1	Vol 11 (Sdb 2)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22 R.D.C	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P1	Réalisation d'un prélevement		002VZ000092 n°1 - 1	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22 R.D.C	Vol 8 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 4 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000092 n°1 - 1	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22_n 1	Vol 10 (Chambre 3) - Vol 12 (Palier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000092 n°1 - 1	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22 R.D.C	Vol 2 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P3	Réalisation d'un prélevement		002VZ000092 n°3 - 1 - 002VZ000092 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau beige non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22 R.D.C	Vol 6 (Sdb 1) - Vol 7 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000092 n°3 - 1 - 002VZ000092 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau beige non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22_n 1	Vol 11 (Sdb 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000092 n°3 - 1 - 002VZ000092 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau beige non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22 R.D.C	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint porte d'entrée	P12	Réalisation d'un prélevement		002VZ000092 n°12 - 1 - 002VZ000092 n°12 - 2	P12	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22 R.D.C	Vol 8 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°22 R.D.C	Vol 3 (Chambre 2)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22 R.D.C	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°22 R.D.C	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22 R.D.C	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	P2	Réalisation d'un prélevement		002VZ000092 n°2 - 1 - 002VZ000092 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22 R.D.C	Vol 8 (Séjour) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	S1 - S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000092 n°2 - 1 - 002VZ000092 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22_n 1	Vol 10 (Chambre 3) - Vol 12 (Palier)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000092 n°2 - 1 - 002VZ000092 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22 R.D.C	Vol 6 (Sdb 1)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	P4	Réalisation d'un prélevement		002VZ000092 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22 R.D.C	Vol 2 (Cuisine) - Vol 7 (W.C)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000092 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22_n 1	Vol 11 (Sdb 2)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000092 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22 R.D.C	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P5	Réalisation d'un prélevement		002VZ000092 n°5 - 1 - 002VZ000092 n°5 - 2	P5	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22 R.D.C	Vol 6 (Sdb 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B)	P6	Réalisation d'un prélevement		002VZ000092 n°6 - 1 - 002VZ000092 n°6 - 2	P6	Colle blanche + peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22 R.D.C	Vol 6 (Sdb 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B)	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000092 n°6 - 1 - 002VZ000092 n°6 - 2	P6	Colle blanche + peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22_n 1	Vol 11 (Sdb 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B 2)	P7	Réalisation d'un prélevement		002VZ000092 n°7 - 1 - 002VZ000092 n°7 - 2	P7	Colle blanche + matériau compact gris + peinture avec poussières + joint cassant beige en faible quantité non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22_n 1	Vol 11 (Sdb 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B 2)	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VZ000092 n°7 - 1 - 002VZ000092 n°7 - 2	P7	Colle blanche + matériau compact gris + peinture avec poussières + joint cassant beige en faible quantité non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22 R.D.C	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélevement		002VZ000092 n°8 - 1 - 002VZ000092 n°8 - 2	P8	Ragréage rose en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22 R.D.C	Vol 3 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Sdb 1) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 7 (W.C) - Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S19 - S20 - S21 - S22 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000092 n°8 - 1 - 002VZ000092 n°8 - 2	P8	Ragréage rose en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22_n 1	Vol 10 (Chambre 3) - Vol 12 (Palier) - Vol 11 (Sdb 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000092 n°8 - 1 - 002VZ000092 n°8 - 2	P8	Ragréage rose en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22_n 1	Vol 11 (Sdb 2)	Revêtement de sol	Colles jaines de revêtement de sol	P9	Réalisation d'un prélevement		002VZ000092 n°9 - 1 - 002VZ000092 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22_n 1	Vol 12 (Palier) - Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles jaines de revêtement de sol	S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002VZ000092 n°9 - 1 - 002VZ000092 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22 R.D.C	Vol 8 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 7 (W.C) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Sdb 1)	Revêtement de sol	Colles jaines de revêtement de sol	S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002VZ000092 n°9 - 1 - 002VZ000092 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22_n 1	Vol 11 (Sdb 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beige + colle jaune	P10	Réalisation d'un prélevement		002VZ000092 n°10 - 1 - 002VZ000092 n°10 - 2	P10	Peinture en faible quantité avec poussières non séparable + revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22_n 1	Vol 12 (Palier)	Revêtement de sol	Moquettes rouges + colles jaunes	P11	Réalisation d'un prélevement		002VZ000092 n°11 - 1 - 002VZ000092 n°11 - 2	P11	Moquette rouge + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22_n 1	Vol 11 (Sdb 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°22_n 1	Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°22_n 1	Vol 12 (Palier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22 R.D.C	Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°22 R.D.C	Vol 6 (Sdb 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°22 R.D.C	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°22 R.D.C	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22 R.D.C	Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°22 R.D.C	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°22 R.D.C	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°22 R.D.C	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°22 R.D.C	Appartement n°22 R.D.C - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°22 R.D.C	Appartement n°22 R.D.C - Plan de prélèvements
	Appartement n°22_n 1	Appartement n°22_n 1 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°22_n 1	Appartement n°22_n 1 - Plan de prélèvements

APPARTEMENT N°22 R.D.C - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002VZ000092



Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
16 RUE E. DE MARTONNE - LE PONCEAU 53000 LAVAL	Appartement n° 22 de type 4 situé au 01 er étage	07/08/2017	ALLEE Alain

APPARTEMENT N°22 R.D.C - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VZ000092

Légende

	Volume non visité



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
16 RUE E. DE MARTONNE - LE PONCEAU 53000 LAVAL	Appartement n° 22 de type 4 situé au 01 er étage	07/08/2017	ALLEE Alain

APPARTEMENT N°22_N 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VZ000092



Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
16 RUE E. DE MARTONNE - LE PONCEAU 53000 LAVAL	Appartement n° 22 de type 4 situé au 01 er étage	07/08/2017	ALLEE Alain

APPARTEMENT N°22_N 1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VZ000092

Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
16 RUE E. DE MARTONNE - LE PONCEAU 53000 LAVAL	Appartement n° 22 de type 4 situé au 01 er étage	07/08/2017	ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000092 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°22 R.D.C - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°22 R.D.C - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°22 R.D.C - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°22 R.D.C - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°22 R.D.C - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°22 R.D.C - Vol 6 (Sdb 1)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°22 R.D.C - Vol 6 (Sdb 1)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°22 R.D.C - Vol 6 (Sdb 1)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°22 R.D.C - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°22 R.D.C - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°22 R.D.C - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°22 R.D.C - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°22 R.D.C - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°22 R.D.C - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°22 R.D.C - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
	Appartement n°22 R.D.C - Vol 8 (Séjour)	I1
	Appartement n°22 R.D.C - Vol 2 (Cuisine)	I2

Référence	Localisation	Action
002VZ000092 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°22_n 1 - Vol 12 (Palier)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°22_n 1 - Vol 12 (Palier)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°22_n 1 - Vol 11 (Sdb 2)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°22_n 1 - Vol 11 (Sdb 2)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°22_n 1 - Vol 11 (Sdb 2)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°22_n 1 - Vol 11 (Sdb 2)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°22_n 1 - Vol 11 (Sdb 2)	Prélevement négatif
002VZ000092 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°22_n 1 - Vol 11 (Sdb 2)	Prélevement négatif
	Appartement n°22_n 1 - Vol 11 (Sdb 2)	I3

002VZ000092 n°1 - 1 (P1)

002VZ000092 n°2 - 1 (P2)

002VZ000092 n°2 - 2 (P2)

002VZ000092 n°3 - 1 (P3)

002VZ000092 n°3 - 2 (P3)

002VZ000092 n°4 - 1 (P4)

002VZ000092 n°6 - 1 (P6)

002VZ000092 n°6 - 2 (P6)



002VZ000092 n°5 - 1 (P5)

002VZ000092 n°5 - 2 (P5)

002VZ000092 n°13 - 1 (P13)

002VZ000092 n°8 - 1 (P8)

002VZ000092 n°8 - 2 (P8)

002VZ000092 n°12 - 1 (P12)

002VZ000092 n°12 - 2 (P12)

002VZ000092 n°11 - 1 (P11)

002VZ000092 n°11 - 2 (P11)

002VZ000092 n°9 - 1 (P9)

002VZ000092 n°9 - 2 (P9)

002VZ000092 n°7 - 1 (P7)

002VZ000092 n°7 - 2 (P7)

002VZ000092 n°10 - 1 (P10)

002VZ000092 n°10 - 2 (P10)

I1 - 1

I2 - 1

I3 - 1

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°22 R.D.C - Vol 1 (Entrée)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°22 R.D.C - Vol 1 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau beige non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°22 R.D.C - Vol 2 (Cuisine)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°22 R.D.C - Vol 6 (Sdb 1)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + carrelage - -	Appartement n°22 R.D.C - Vol 2 (Cuisine)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + peinture + carrelage - -	Appartement n°22 R.D.C - Vol 6 (Sdb 1)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + matériau compact gris + peinture avec poussières + joint cassant beige en faible quantité non séparable + carrelage - -	Appartement n°22_n 1 - Vol 11 (Sdb 2)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage rose en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Appartement n°22 R.D.C - Vol 2 (Cuisine)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable - -	Appartement n°22_n 1 - Vol 11 (Sdb 2)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture en faible quantité avec poussières non séparable + revêtement souple beige - -	Appartement n°22_n 1 - Vol 11 (Sdb 2)	

P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette rouge + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°22_n 1 - Vol 12 (Palier)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières - -	Appartement n°22 R.D.C - Vol 1 (Entrée)	
P13	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°22 R.D.C - Vol 2 (Cuisine)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-23270 EN DATE DU 21/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-78955
Echantillon ITGA : IT071708-23270
Reçu au laboratoire le : 16/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000092
Dossier client	_00332000020000200022_ 16 RUE E. DE MARTONNE - LE PONCEAU - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000092001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 1 (Entrée)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META le 21/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-23271 EN DATE DU 21/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-78955
Echantillon ITGA : IT071708-23271
Reçu au laboratoire le : 16/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000092
Dossier client	_00332000020000200022_ 16 RUE E. DE MARTONNE - LE PONCEAU - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000092002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Plafond plaque plâtre pièces sèches / Vol 1 (Entrée)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 21/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-23272 EN DATE DU 21/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-78955
Echantillon ITGA : IT071708-23272
Reçu au laboratoire le : 16/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000092
Dossier client	_00332000020000200022_ 16 RUE E. DE MARTONNE - LE PONCEAU - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000092003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 2 (Cuisine)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Matériau beige / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau beige non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 18/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-23273 EN DATE DU 21/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-78955
Echantillon ITGA : IT071708-23273
Reçu au laboratoire le : 16/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000092
Dossier client	_00332000020000200022_ 16 RUE E. DE MARTONNE - LE PONCEAU - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000092004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Plafond plaque plâtre pièces humides / Vol 6 (Sdb 1)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	META le 19/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-23274 EN DATE DU 21/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-78955
Echantillon ITGA : IT071708-23274
Reçu au laboratoire le : 16/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000092
Dossier client	_00332000020000200022_ 16 RUE E. DE MARTONNE - LE PONCEAU - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000092005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 2 (Cuisine)

Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Peinture en faible quantité / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	META le 19/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-23275 EN DATE DU 21/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-78955
Echantillon ITGA : IT071708-23275
Reçu au laboratoire le : 16/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000092
Dossier client	_00332000020000200022_ 16 RUE E. DE MARTONNE - LE PONCEAU - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000092006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B) / Vol 6 (Sdb 1)

Description ITGA	Colle blanche / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle blanche + peinture + carrelage	META le 21/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-23276 EN DATE DU 21/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-78955
Echantillon ITGA : IT071708-23276
Reçu au laboratoire le : 16/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000092
Dossier client	_00332000020000200022_ 16 RUE E. DE MARTONNE - LE PONCEAU - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000092007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B 2) / Vol 11 (Sdb 2)

Description ITGA	Colle blanche / Matériau compact gris / Peinture avec poussières / Joint cassant beige en faible quantité / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle blanche + matériau compact gris + peinture avec poussières + joint cassant beige en faible quantité non séparable + carrelage	META le 21/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-23277 EN DATE DU 21/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-78955
Echantillon ITGA : IT071708-23277
Reçu au laboratoire le : 16/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000092
Dossier client	_00332000020000200022_ 16 RUE E. DE MARTONNE - LE PONCEAU - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000092008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 2 (Cuisine)

Description ITGA	Ragréage rose en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréage rose en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène	META le 21/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-23278 EN DATE DU 21/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-78955
Echantillon ITGA : IT071708-23278
Reçu au laboratoire le : 16/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000092
Dossier client	_00332000020000200022_ 16 RUE E. DE MARTONNE - LE PONCEAU - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000092009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaines de revêtement de sol / Vol 11 (Sdb 2)

Description ITGA	Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse / Peinture en faible quantité / Ragréage rose / Sous couche de ragréage beige en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	META le 21/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-23279 EN DATE DU 21/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-78955
Echantillon ITGA : IT071708-23279
Reçu au laboratoire le : 16/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000092
Dossier client	_00332000020000200022_ 16 RUE E. DE MARTONNE - LE PONCEAU - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000092010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques beige + colle jaune / Vol 11 (Sdb 2)

Description ITGA	Peinture en faible quantité avec poussières / Revêtement souple beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Peinture en faible quantité avec poussières non séparable + revêtement souple beige	META le 21/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-23280 EN DATE DU 21/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-78955
Echantillon ITGA : IT071708-23280
Reçu au laboratoire le : 16/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000092
Dossier client	_00332000020000200022_ 16 RUE E. DE MARTONNE - LE PONCEAU - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000092011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes rouges + colles jaunes / Vol 12 (Palier)

Description ITGA	Moquette rouge / Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Moquette rouge + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 19/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-23281 EN DATE DU 21/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-78955
Echantillon ITGA : IT071708-23281
Reçu au laboratoire le : 16/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000092
Dossier client	_00332000020000200022_ 16 RUE E. DE MARTONNE - LE PONCEAU - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000092012 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint porte d'entrée / Vol 1 (Entrée)

Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir avec poussières	META le 21/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-23282 EN DATE DU 21/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-78955
Echantillon ITGA : IT071708-23282
Reçu au laboratoire le : 16/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000092
Dossier client	_00332000020000200022_ 16 RUE E. DE MARTONNE - LE PONCEAU - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000092013 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 2 (Cuisine)

Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Tampon bitumineux noir	META le 21/08/2017	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.