Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/A - RUE ROCQUEREAU
CP - Ville :	53300 AMBRIERES LES VALLEES
Référence client :	_00347000010000100001_
Date du repérage :	14/12/2016
Désignation :	Appartement n° 1 de type 1BIS situé au RDC

Présence d'amiante	Non
Présence de pièce(s) non visitée(s)	Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs** A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées **- Etude Préalable** F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes **Conditions de repérage** N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation **Conclusions** P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités **Grille de résultats du repérage**	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélevements et analyses

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/A - RUE ROCQUEREAU 53300 AMBRIERES LES VALLEES
Référence client :	_00347000010000100001_
Désignation :	Appartement n° 1 de type 1BIS situé au RDC
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	JOUSSELIN David
Accompagnateur :	Néant (Néant)
Date de repérage	14/12/2016

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3391 V2
Délivré le : 03/04/2015

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 26/12/2016
A Riorges, le 26/12/2016

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :	
LGT 1 - Vol 1 (Séjour)	LGT 1 - Vol 2 (Placard)
LGT 1 - Vol 3 (SDB/WC)	LGT 1 - Vol 4 (Cuisine)

AC Environnement
Diagnostics Immobiliers

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 1	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Placard) - Vol 3 (SDB/WC) - Vol 4 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 1	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Placard) - Vol 3 (SDB/WC) - Vol 4 (Cuisine)	
Revêtement de mur	LGT 1	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Placard) - Vol 3 (SDB/WC) - Vol 4 (Cuisine)	
Revêtement de sol	LGT 1	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Placard) - Vol 3 (SDB/WC) - Vol 4 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	LGT 1	Vol 4 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 4 (Cuisine)	Mastic vitrier	inaccessible sans démontage de la fenetre
Vol 1 (Séjour)	Mastic vitrier	inaccessible sans démontage de la fenetre
Vol 1 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (SDB/WC)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Voir commentaires. - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
Les garages ou caves considérer comme non visités.
Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
Les plénums de faux plafond.
Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P7	Réalisation d'un prélevement		002HD001227 n°7 - 1	P7	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD001227 n°7 - 1	P7	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 1	Vol 3 (SDB/WC)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 1 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélevement	doublage placoplâtre pièces sèches	002HD001227 n°1 - 1 - 002HD001227 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Placard)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1 - S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	doublage placoplâtre pièces sèches	002HD001227 n°1 - 1 - 002HD001227 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 4 (Cuisine)	Menuiseries	Joint étanchéité	P5	Réalisation d'un prélevement		002HD001227 n°5 - 1	P5	Matériau souple noir + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	Joint étanchéité	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001227 n°5 - 1	P5	Matériau souple noir + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 4 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	I1			I1 - 1				inaccessible sans démontage de la fenetre
LGT 1	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	I1			I1 - 1				inaccessible sans démontage de la fenetre
LGT 1	Vol 4 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélevement	doublage placoplâtre pièces humides	002HD001227 n°8 - 1 - 002HD001227 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 3 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	doublage placoplâtre pièces humides	002HD001227 n°8 - 1 - 002HD001227 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 1 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P9	Réalisation d'un prélevement	Cloison pièces sèches	002HD001227 n°9 - 1 - 002HD001227 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Placard)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P9 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloison pièces sèches	002HD001227 n°9 - 1 - 002HD001227 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 3 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P11	Réalisation d'un prélevement	Cloison pièces humides	002HD001227 n°11 - 1 - 002HD001227 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 3 (SDB/WC) - Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Cloison pièces humides	002HD001227 n°11 - 1 - 002HD001227 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 2 (Placard)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P4	Réalisation d'un prélevement	Plafond placoplâtre pièce sèche	002HD001227 n°4 - 1 - 002HD001227 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 1 (Séjour)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Plafond placoplâtre pièce sèche	002HD001227 n°4 - 1 - 002HD001227 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 3 (SDB/WC)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P12	Réalisation d'un prélevement	Plafond placoplâtre pièce humide	002HD001227 n°12 - 1 - 002HD001227 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 4 (Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Plafond placoplâtre pièce humide	002HD001227 n°12 - 1 - 002HD001227 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P3	Réalisation d'un prélevement		002HD001227 n°3 - 1 - 002HD001227 n°3 - 2	P3	Colle beige en vrac + couche plâtreuse blanche + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 2 (Placard) - Vol 3 (SDB/WC) - Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD001227 n°3 - 1 - 002HD001227 n°3 - 2	P3	Colle beige en vrac + couche plâtreuse blanche + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P6	Réalisation d'un prélevement		002HD001227 n°6 - 1 - 002HD001227 n°6 - 2	P6	Colle beige avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 3 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélevement		002HD001227 n°10 - 1 - 002HD001227 n°10 - 2	P10	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 3 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD001227 n°10 - 1 - 002HD001227 n°10 - 2	P10	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P2	Réalisation d'un prélevement		002HD001227 n°2 - 1 - 002HD001227 n°2 - 2	P2	Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 2 (Placard) - Vol 3 (SDB/WC) - Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD001227 n°2 - 1 - 002HD001227 n°2 - 2	P2	Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	LGT 1	LGT 1 - Plan de repérage - Actions menées
	LGT 1	LGT 1 - Plan de prélèvements

LGT 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001227



Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/A - RUE ROCQUEREAU 53300 AMBRIERES LES VALLEES	Appartement n° 1 de type 1BIS situé au RDC	14/12/2016	JOUSSELIN David

LGT 1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001227

Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/A - RUE ROCQUEREAU 53300 AMBRIERES LES VALLEES	Appartement n° 1 de type 1BIS situé au RDC	14/12/2016	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001227 n°1 - 1 (P1)	LGT 1 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001227 n°1 - 2 (P1)	LGT 1 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001227 n°2 - 1 (P2)	LGT 1 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001227 n°2 - 2 (P2)	LGT 1 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001227 n°3 - 1 (P3)	LGT 1 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001227 n°3 - 2 (P3)	LGT 1 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001227 n°4 - 1 (P4)	LGT 1 - Vol 2 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001227 n°4 - 2 (P4)	LGT 1 - Vol 2 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001227 n°5 - 1 (P5)	LGT 1 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
	LGT 1 - Vol 4 (Cuisine)	I1
002HD001227 n°6 - 1 (P6)	LGT 1 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001227 n°6 - 2 (P6)	LGT 1 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001227 n°7 - 1 (P7)	LGT 1 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001227 n°8 - 1 (P8)	LGT 1 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001227 n°8 - 2 (P8)	LGT 1 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001227 n°9 - 1 (P9)	LGT 1 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001227 n°9 - 2 (P9)	LGT 1 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001227 n°10 - 1 (P10)	LGT 1 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001227 n°10 - 2 (P10)	LGT 1 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001227 n°11 - 1 (P11)	LGT 1 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001227 n°11 - 2 (P11)	LGT 1 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001227 n°12 - 1 (P12)	LGT 1 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001227 n°12 - 2 (P12)	LGT 1 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement négatif
	LGT 1 - Vol 1 (Séjour)	I2
	LGT 1 - Vol 4 (Cuisine)	I3

002HD001227 n°1 - 1 (P1)

002HD001227 n°1 - 2 (P1)

002HD001227 n°2 - 1 (P2)

002HD001227 n°2 - 2 (P2)

002HD001227 n°3 - 1 (P3)

002HD001227 n°3 - 2 (P3)

002HD001227 n°4 - 1 (P4)

002HD001227 n°4 - 2 (P4)

002HD001227 n°5 - 1 (P5)

I1 - 1

002HD001227 n°6 - 1 (P6)

002HD001227 n°6 - 2 (P6)

002HD001227 n°7 - 1 (P7)

002HD001227 n°8 - 1 (P8)

002HD001227 n°8 - 2 (P8)

002HD001227 n°9 - 1 (P9)

002HD001227 n°9 - 2 (P9)

002HD001227 n°10 - 1 (P10)

002HD001227 n°10 - 2 (P10)

002HD001227 n°11 - 1 (P11)

002HD001227 n°11 - 2 (P11)

002HD001227 n°12 - 1 (P12)

002HD001227 n°12 - 2 (P12)



I2 - 1

I3 - 1

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable - doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 1 - Vol 1 (Séjour)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable - -	LGT 1 - Vol 1 (Séjour)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac + couche plâtreuse blanche + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable - -	LGT 1 - Vol 1 (Séjour)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable - Plafond placoplâtre pièce sèche -	LGT 1 - Vol 2 (Placard)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peintures multiples non séparable - -	LGT 1 - Vol 4 (Cuisine)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche en papier + peinture non séparable - -	LGT 1 - Vol 4 (Cuisine)	
P7	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	LGT 1 - Vol 4 (Cuisine)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable - doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 1 - Vol 4 (Cuisine)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - Cloison pièces sèches -	LGT 1 - Vol 1 (Séjour)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peinture non séparable - -	LGT 1 - Vol 3 (SDB/WC)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - Cloison pièces humides -	LGT 1 - Vol 3 (SDB/WC)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable - Plafond placoplâtre pièce humide -	LGT 1 - Vol 3 (SDB/WC)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37461 EN DATE DU 26/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124926
Echantillon ITGA : IT071612-37461
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001227
Dossier client	_00347000010000100001_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/A - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 1 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001227001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (Séjour)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable	META le 26/12/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37462 EN DATE DU 26/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124926
Echantillon ITGA : IT071612-37462
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001227
Dossier client	_00347000010000100001_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/A - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 1 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001227002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1 (Séjour)

Description ITGA	Colle grise / Carrelage beige en vrac / Matériau gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	META le 24/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage beige en vrac	Non analysé			

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37463 EN DATE DU 26/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124926
Echantillon ITGA : IT071612-37463
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001227
Dossier client	_00347000010000100001_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/A - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 1 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001227003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1 (Séjour)

Description ITGA	Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche / Matériau gris en faible quantité / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige en vrac + couche plâtreuse blanche + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37464 EN DATE DU 26/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124926
Echantillon ITGA : IT071612-37464
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001227
Dossier client	_00347000010000100001_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/A - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 1 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001227004 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 2 (Placard)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META le 26/12/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37465 EN DATE DU 26/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124926
Echantillon ITGA : IT071612-37465
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001227
Dossier client	_00347000010000100001_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/A - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 1 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001227005 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint étanchéité / Vol 4 (Cuisine)

Description ITGA	Matériau souple noir / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir + peintures multiples non séparable	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37466 EN DATE DU 26/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124926
Echantillon ITGA : IT071612-37466
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001227
Dossier client	_00347000010000100001_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/A - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 1 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001227006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 4 (Cuisine)

Description ITGA	Colle beige avec couche en papier / Carrelage / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige avec couche en papier + peinture non séparable	META le 24/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37467 EN DATE DU 26/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124926
Echantillon ITGA : IT071612-37467
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001227
Dossier client	_00347000010000100001_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/A - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 1 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001227007 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 4 (Cuisine)

Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Tampon bitumineux noir	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37468 EN DATE DU 26/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124926
Echantillon ITGA : IT071612-37468
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001227
Dossier client	_00347000010000100001_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/A - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 1 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001227008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 4 (Cuisine)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	META le 26/12/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37469 EN DATE DU 26/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124926
Echantillon ITGA : IT071612-37469
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001227
Dossier client	_00347000010000100001_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/A - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 1 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001227009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Séjour)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37470 EN DATE DU 26/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124926
Echantillon ITGA : IT071612-37470
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001227
Dossier client	_00347000010000100001_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/A - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 1 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001227010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (SDB/WC)

Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige + couche plâtreuse blanche + peinture non séparable	META le 26/12/2016	Amiante non détecté	---	2
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37471 EN DATE DU 26/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124926
Echantillon ITGA : IT071612-37471
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001227
Dossier client	_00347000010000100001_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/A - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 1 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001227011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (SDB/WC)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture	META le 23/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-37472 EN DATE DU 26/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124926
Echantillon ITGA : IT071612-37472
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001227
Dossier client	_00347000010000100001_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/A - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 1 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002HD001227012 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 3 (SDB/WC)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META le 24/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.