Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	8 RUE DES VERGERS - RUE DES VERGERS
CP - Ville :	53500 ST DENIS DE GASTINES
Référence client :	_00390000010000100002_
Date du repérage :	23/08/2016
Désignation :	Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC

Présence d'amiante	Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs**	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	8 RUE DES VERGERS - RUE DES VERGERS 53500 ST DENIS DE GASTINES	Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00390000010000100002_	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	PALLUEL Matthieu
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0800400100)
Date de repérage	23/08/2016

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 3879 V2

Délivré le : 28/04/2016

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 01/09/2016

A Riorges, le 01/09/2016

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :	
LGT 2 - Vol 1 (Séjour)	LGT 2 - Vol 2 (SDB)
LGT 2 - Vol 3 (Dégagement)	LGT 2 - Vol 4 (W.C)
LGT 2 - Vol 5 (Cuisine)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 2	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 2	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	
Revêtement de sol	LGT 2	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	
Revêtement de mur	LGT 2	Vol 2 (SDB) - Vol 5 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	LGT 2	Vol 5 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 5 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Séjour)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Cuisine)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
Les garages ou caves considérer comme non visités.
Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
Les plénums de faux plafond.
Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 2 (SDB) - LGT 2	Inaccessible sans sondage destructif	volume sous la baignoire

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P7	Réalisation d'un prélevement	noir	002LQ000375 n°7 - 1 - 002LQ000375 n°7 - 2	P7	Tampon bitumineux noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	noir	002LQ000375 n°7 - 1 - 002LQ000375 n°7 - 2	P7	Tampon bitumineux noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 2	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	Joints d'étanchéïté	P1	Réalisation d'un prélevement	Ensemble des joints de la porte d'entrée	002LQ000375 n°1 - 1 - 002LQ000375 n°1 - 2 - 002LQ000375 n°1 - 3	P1	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 1 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélevement	cloison / doublage placoplatre pièces sèches	002LQ000375 n°2 - 1 - 002LQ000375 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 3 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	cloison / doublage placoplatre pièces sèches	002LQ000375 n°2 - 1 - 002LQ000375 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 5 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélevement	cloison / doublage placoplatre pièces humides	002LQ000375 n°9 - 1 - 002LQ000375 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 4 (W.C) - Vol 2 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	cloison / doublage placoplatre pièces humides	002LQ000375 n°9 - 1 - 002LQ000375 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries		I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 5 (Cuisine)	Menuiseries		I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 1 (Séjour)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P3	Réalisation d'un prélevement	plafond placoplatre pièces sèches	002LQ000375 n°3 - 1 - 002LQ000375 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 3 (Dégagement)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	plafond placoplatre pièces sèches	002LQ000375 n°3 - 1 - 002LQ000375 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 2 (SDB)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P10	Réalisation d'un prélevement	plafond placoplatre pièces humides	002LQ000375 n°10 - 1 - 002LQ000375 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	plafond placoplatre pièces humides	002LQ000375 n°10 - 1 - 002LQ000375 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P8	Réalisation d'un prélevement		002LQ000375 n°8 - 1 - 002LQ000375 n°8 - 2	P8	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélevement	faïence d'origine	002LQ000375 n°11 - 1 - 002LQ000375 n°11 - 2	P11	Colle beige avec couche cartonnée + peinture non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	faïence d'origine	002LQ000375 n°11 - 1 - 002LQ000375 n°11 - 2	P11	Colle beige avec couche cartonnée + peinture non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P12	Réalisation d'un prélevement	rajout	002LQ000375 n°12 - 1 - 002LQ000375 n°12 - 2	P12	Colle blanche avec couche cartonnée + joint cassant blanc + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	P4	Réalisation d'un prélevement	gris pièces sèches	002LQ000375 n°4 - 1 - 002LQ000375 n°4 - 2	P4	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 3 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	gris pièces sèches	002LQ000375 n°4 - 1 - 002LQ000375 n°4 - 2	P4	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P5	Réalisation d'un prélevement	lino beige + colle jaune	002LQ000375 n°5 - 1 - 002LQ000375 n°5 - 2	P5	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 3 (Dégagement) - Vol 4 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	lino beige + colle jaune	002LQ000375 n°5 - 1 - 002LQ000375 n°5 - 2	P5	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P6	Réalisation d'un prélevement	gris pièces humides	002LQ000375 n°6 - 1 - 002LQ000375 n°6 - 2	P6	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 4 (W.C) - Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	gris pièces humides	002LQ000375 n°6 - 1 - 002LQ000375 n°6 - 2	P6	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	LGT 2	LGT 2 - Plan de repérage - Actions menées
	LGT 2	LGT 2 - Plan des prélèvements

LGT 2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000375



Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 RUE DES VERGERS - RUE DES VERGERS 53500 ST DENIS DE GASTINES	Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC	23/08/2016	PALLUEL Matthieu

LGT 2 - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002LQ000375

Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 RUE DES VERGERS - RUE DES VERGERS 53500 ST DENIS DE GASTINES	Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC	23/08/2016	PALLUEL Matthieu

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ000375 n°1 - 1 (P1)	LGT 2 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°1 - 2 (P1)	LGT 2 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°1 - 3 (P1)	LGT 2 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°2 - 1 (P2)	LGT 2 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°2 - 2 (P2)	LGT 2 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°3 - 1 (P3)	LGT 2 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°3 - 2 (P3)	LGT 2 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°4 - 1 (P4)	LGT 2 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°4 - 2 (P4)	LGT 2 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°5 - 1 (P5)	LGT 2 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°5 - 2 (P5)	LGT 2 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°6 - 1 (P6)	LGT 2 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°6 - 2 (P6)	LGT 2 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°7 - 1 (P7)	LGT 2 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°7 - 2 (P7)	LGT 2 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°8 - 1 (P8)	LGT 2 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°8 - 2 (P8)	LGT 2 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°9 - 1 (P9)	LGT 2 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°9 - 2 (P9)	LGT 2 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°10 - 1 (P10)	LGT 2 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°10 - 2 (P10)	LGT 2 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°11 - 1 (P11)	LGT 2 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°11 - 2 (P11)	LGT 2 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°12 - 1 (P12)	LGT 2 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000375 n°12 - 2 (P12)	LGT 2 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
	LGT 2 - Vol 5 (Cuisine)	I1
	LGT 2 - Vol 1 (Séjour)	I2

002LQ000375 n°1 - 1 (P1)

002LQ000375 n°1 - 2 (P1)

002LQ000375 n°1 - 3 (P1)



002LQ000375 n°2 - 1 (P2)

002LQ000375 n°2 - 2 (P2)

002LQ000375 n°3 - 1 (P3)

002LQ000375 n°3 - 2 (P3)

002LQ000375 n°4 - 1 (P4)

002LQ000375 n°4 - 2 (P4)

002LQ000375 n°5 - 1 (P5)

002LQ000375 n°5 - 2 (P5)

002LQ000375 n°6 - 1 (P6)

002LQ000375 n°6 - 2 (P6)



002LQ000375 n°7 - 1 (P7)

002LQ000375 n°7 - 2 (P7)



002LQ000375 n°8 - 1 (P8)

002LQ000375 n°8 - 2 (P8)

002LQ000375 n°9 - 1 (P9)

002LQ000375 n°9 - 2 (P9)

002LQ000375 n°10 - 1 (P10)

002LQ000375 n°10 - 2 (P10)

002LQ000375 n°11 - 1 (P11)



002LQ000375 n°11 - 2 (P11)

002LQ000375 n°12 - 1 (P12)

002LQ000375 n°12 - 2 (P12)

I1 - 1

I2 - 1

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Reférence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières - Ensemble des joints de la porte d'entrée -	LGT 2 - Vol 1 (Séjour)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable - cloison / doublage placoplatre pièces sèches -	LGT 2 - Vol 1 (Séjour)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable - plafond placoplatre pièces sèches -	LGT 2 - Vol 1 (Séjour)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - gris pièces sèches -	LGT 2 - Vol 1 (Séjour)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable - lino beige + colle jaune -	LGT 2 - Vol 1 (Séjour)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable - gris pièces humides -	LGT 2 - Vol 5 (Cuisine)	
P7	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir en vrac - noir -	LGT 2 - Vol 5 (Cuisine)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable + carrelage - -	LGT 2 - Vol 5 (Cuisine)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable - cloison / doublage placoplatre pièces humides -	LGT 2 - Vol 5 (Cuisine)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable - plafond placoplatre pièces humides -	LGT 2 - Vol 2 (SDB)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche cartonnée + peinture non séparable + carrelage - faïence d'origine -	LGT 2 - Vol 2 (SDB)	

P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche avec couche cartonnée + joint cassant blanc + carrelage - rajout -	LGT 2 - Vol 2 (SDB)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52785 EN DATE DU 01/09/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87875
Echantillon ITGA : IT071608-52785
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_ffeeb122-ba0c-4483-a9a1-5a04345999
00

Réf. Client :

Commande	002LQ000375
Dossier client	_00390000010000100002_ 8 RUE DES VERGERS - RUE DES VERGERS - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002LQ000375001 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joints d'étanchéïté / Vol 1 (Séjour)

Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir avec poussières	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52786 EN DATE DU 01/09/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87875
Echantillon ITGA : IT071608-52786
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_2bf564a9-90c3-4f77-90bf-990f1aecacd5

Réf. Client :

Commande	002LQ000375
Dossier client	_00390000010000100002_ 8 RUE DES VERGERS - RUE DES VERGERS - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002LQ000375002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (Séjour)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52787 EN DATE DU 01/09/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87875
Echantillon ITGA : IT071608-52787
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_2163ff0f-7cb8-4335-9c51-28d5f1a01d21

Réf. Client :

Commande	002LQ000375
Dossier client	_00390000010000100002_ 8 RUE DES VERGERS - RUE DES VERGERS - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002LQ000375003 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 1 (Séjour)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52788 EN DATE DU 01/09/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87875
Echantillon ITGA : IT071608-52788
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_31715df7-94b9-499c-89af-8d3c0e045e31

Réf. Client :

Commande	002LQ000375
Dossier client	_00390000010000100002_ 8 RUE DES VERGERS - RUE DES VERGERS - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002LQ000375004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1 (Séjour)

Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52789 EN DATE DU 01/09/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87875
Echantillon ITGA : IT071608-52789
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_1a7bb8ac-8973-4263-9e2a-5084cef2f84d

Réf. Client :

Commande	002LQ000375
Dossier client	_00390000010000100002_ 8 RUE DES VERGERS - RUE DES VERGERS - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002LQ000375005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1 (Séjour)

Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité (i)

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	1

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour analyse

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52790 EN DATE DU 01/09/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87875
Echantillon ITGA : IT071608-52790
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_4f10b8a7-175a-4152-8a63-9c863b475811

Réf. Client :

Commande	002LQ000375
Dossier client	_00390000010000100002_ 8 RUE DES VERGERS - RUE DES VERGERS - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002LQ000375006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 5 (Cuisine)

Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52791 EN DATE DU 01/09/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87875
Echantillon ITGA : IT071608-52791
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_05d40ef6-2a19-45c5-95b4-63a6a4c071c3

Réf. Client :

Commande	002LQ000375
Dossier client	_00390000010000100002_ 8 RUE DES VERGERS - RUE DES VERGERS - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002LQ000375007 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 5 (Cuisine)

Description ITGA	Tampon bitumineux noir en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Tampon bitumineux noir en vrac	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52792 EN DATE DU 01/09/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87875
Echantillon ITGA : IT071608-52792
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_a454dbd7-a528-4faf-9c86-16a39a8705df

Réf. Client :

Commande	002LQ000375
Dossier client	_00390000010000100002_ 8 RUE DES VERGERS - RUE DES VERGERS - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002LQ000375008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 5 (Cuisine)

Description ITGA	Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable + carrelage	META le 01/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52793 EN DATE DU 01/09/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87875
Echantillon ITGA : IT071608-52793
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_ba010357-87a5-400c-a4a8-e77d4ff20e26

Réf. Client :

Commande	002LQ000375
Dossier client	_00390000010000100002_ 8 RUE DES VERGERS - RUE DES VERGERS - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002LQ000375009 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (Cuisine)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52794 EN DATE DU 01/09/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87875
Echantillon ITGA : IT071608-52794
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_562e94a1-9f55-4935-a94c-af46c59a8648

Réf. Client :

Commande	002LQ000375
Dossier client	_00390000010000100002_ 8 RUE DES VERGERS - RUE DES VERGERS - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002LQ000375010 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 2 (SDB)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable	META le 31/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52795 EN DATE DU 01/09/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87875
Echantillon ITGA : IT071608-52795
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_ddaced3a-d7c3-4509-be44-482121895f25

Réf. Client :

Commande	002LQ000375
Dossier client	_00390000010000100002_ 8 RUE DES VERGERS - RUE DES VERGERS - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002LQ000375011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (SDB)

Description ITGA	Colle beige avec couche cartonnée / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige avec couche cartonnée + peinture non séparable + carrelage	META le 01/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071608-52796 EN DATE DU 01/09/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-87875
Echantillon ITGA : IT071608-52796
Reçu au laboratoire le : 29/08/2016
MesureAmianteAT_bafb9c80-b943-4238-8dc4-57a31770a950

Réf. Client :

Commande	002LQ000375
Dossier client	_00390000010000100002_ 8 RUE DES VERGERS - RUE DES VERGERS - 53500 ST DENIS DE GASTINES Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC
Echantillon	002LQ000375012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (SDB)

Description ITGA	Colle blanche avec couche cartonnée / Joint cassant blanc / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle blanche avec couche cartonnée + joint cassant blanc + carrelage	META le 01/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.