# Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

## Adresse du bien

| | |
|---|---|
| Adresse : | 21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME |
| CP - Ville : | 53300 AMBRIERES LES VALLEES |
| Référence client : | _00466000010000200006_ |
| Date du repérage : | 10/04/2017 |
| Désignation : | Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage |

| | |
|---|---|
| Présence d'amiante | Non |
| Présence de pièce(s) non visitée(s) | Non |

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

# Sommaire


| Rapport | Annexes |
|---|---|
| - **Renseignements administratifs**<br>A - Désignation de l'immeuble<br>B - Propiétaire / Donneur d'ordre<br>C - Opérateur de repérage<br>D - Personne autorisant l'émission du rapport<br>E - Pièces visitées<br>**- Etude Préalable**<br>F - Descriptif des travaux envisagés<br>G - Périmètre du bâtiment concerné<br>H - Objectif de la mission<br>I - Document(s) mis à disposition<br>J - Périmètre et programme de repérage<br>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements<br>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)<br>M - Conditions existantes<br>**Conditions de repérage**<br>N - Modalités de repérage<br>O - Moyens d'investigation<br>**Conclusions**<br>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage<br>Q - Réserves / Commentaires<br>R - Locaux ou partie de locaux non visités<br>**Grille de résultats du repérage** | Annexe : Mesurage des zones amiantées<br>Annexe : Plans<br>Annexe : Reportage photographique<br>Annexe : Prélevements et analyses |


# Renseignements administratifs

## A Designation de l'immeuble

| | |
|---|---|
| Adresse : | 21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME 53300 AMBRIERES LES VALLEES |
| Référence client : | _00466000010000200006_ |
| Désignation : | Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage |
| Date de construction : | |

## B Propriétaire / Donneur d'ordre

| | |
|---|---|
| Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT | Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT |
| Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 | Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 |

## C Opérateur de repérage

| | |
|---|---|
| Compagnie & Siret : | AC Environnement (N° 441355914) |
| Nom : | MERCIER Hugues |
| Accompagnateur : | D.JOUSSELIN (0800400100) |
| Date de repérage | 10/04/2017 |

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3336 V3
Délivré le : 06/02/2015

## D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 22/04/2017
A Riorges, le 22/04/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

## E Pièces visitées

**Liste des locaux visités :**

| | |
|---|---|
| Appartement n°6 - Vol 1 (SDB/WC) | Appartement n°6 - Vol 2 (Chambre 1) |
| Appartement n°6 - Vol 3 (Chambre 2) | Appartement n°6 - Vol 4 (Cuisine) |
| Appartement n°6 - Vol 5 (Séjour) | Appartement n°6 - Vol 6 (Entrée) |

# Etude préalable

## F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

## G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

## H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

## I Document(s) mis à disposition

Aucun

## J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

| Categorie | Plan | Volume | Localisation |
|---|---|---|---|
| Parois verticales intérieures et enduits | Appartement n°6 | Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Entrée) | |
| Plafond et faux-plafonds | Appartement n°6 | Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Entrée) | |
| Revêtement de mur | Appartement n°6 | Vol 1 (SDB/WC) - Vol 4 (Cuisine) | |
| Revêtement de sol | Appartement n°6 | Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Entrée) | |
| Equipements divers et accessoires | Appartement n°6 | Vol 4 (Cuisine) | |

## K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

## L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

## M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

# Conditions de repérage

## N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

## O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

# Conclusions

## P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

| Localisation | Materiau | Justification |
|---|---|---|
| Vol 2 (Chambre 1) | Tous composants | Refus du donneur d'oredre |
| Vol 3 (Chambre 2) | Tous composants | Refus du donneur d'oredre |
| Vol 4 (Cuisine) | Tous composants | Refus du donneur d'oredre |
| Vol 5 (Séjour) | Tous composants | Refus du donneur d'oredre |
| Vol 4 (Cuisine) | Mastic étanchéité | Refus du donneur d'oredre |
| Vol 1 (SDB/WC) | Joint d'étanchéité | Refus du donneur d'oredre |

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

## Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC double vitrage
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

## R Locaux ou partie de locaux non visités

| Localisation / Désignation | Justification | Remarque |
|---|---|---|
| Sans objet | Sans objet | Sans objet |

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

## Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| | | | | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°6 | Vol 4 (Cuisine) | Evier | Tampon bitumineux | P2 | Réalisation d'un prélevement | | 002FH002064 n°2 - 1 - 002FH002064 n°2 - 2 | P2 | Tampon bitumineux noir | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°6 | Vol 4 (Cuisine) | Evier | Mastic étanchéité | I2 | | | I2 - 1 - I2 - 2 | | | | Refus du donneur d'oredre |
| Appartement n°6 | Vol 1 (SDB/WC) | Sanitaires | Joint d'étanchéité | I3 | | | I3 - 1 - I3 - 2 | | | | Refus du donneur d'oredre |

## Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| | | | | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°6 | Vol 2 (Chambre 1) | Menuiseries pvc | Tous composants | I1 | | | I1 - 1 | | | | Refus du donneur d'oredre |
| Appartement n°6 | Vol 3 (Chambre 2) | Menuiseries pvc | Tous composants | I1 | | | I1 - 1 | | | | Refus du donneur d'oredre |
| Appartement n°6 | Vol 4 (Cuisine) | Menuiseries pvc | Tous composants | I1 | | | I1 - 1 | | | | Refus du donneur d'oredre |
| Appartement n°6 | Vol 5 (Séjour) | Menuiseries pvc | Tous composants | I1 | | | I1 - 1 | | | | Refus du donneur d'oredre |
| Appartement n°6 | Vol 6 (Entrée) | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués | P5 | Réalisation d'un prélevement | Pièces sèches | 002FH002064 n°5 - 1 - 002FH002064 n°5 - 2 | P5 | Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°6 | Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 5 (Séjour) | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués | S6 - S7 - S8 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5 | Pièces sèches | 002FH002064 n°5 - 1 - 002FH002064 n°5 - 2 | P5 | Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |

## Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| | | | | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°6 | Vol 1 (SDB/WC) | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués | P8 | Réalisation d'un prélevement | Pièces humides | 002FH002064 n°8 - 1 - 002FH002064 n°8 - 2 | P8 | Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°6 | Vol 4 (Cuisine) | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués | S16 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8 | Pièces humides | 002FH002064 n°8 - 1 - 002FH002064 n°8 - 2 | P8 | Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |

## Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| | | | | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°6 | Vol 2 (Chambre 1) | Faux plafonds | Joints panneau / plaques | P1 | Réalisation d'un prélevement | Pièces sèches | 002FH002064 n°1 - 1 - 002FH002064 n°1 - 2 | P1 | Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°6 | Vol 3 (Chambre 2) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Entrée) | Faux plafonds | Joints panneau / plaques | S1 - S2 - S3 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1 | Pièces sèches | 002FH002064 n°1 - 1 - 002FH002064 n°1 - 2 | P1 | Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°6 | Vol 1 (SDB/WC) | Faux plafonds | Joints panneau / plaques | P9 | Réalisation d'un prélevement | Pièces humides | 002FH002064 n°9 - 1 - 002FH002064 n°9 - 2 | P9 | Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°6 | Vol 4 (Cuisine) | Faux plafonds | Joints panneau / plaques | S17 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9 | Pièces humides | 002FH002064 n°9 - 1 - 002FH002064 n°9 - 2 | P9 | Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |

## Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| | | | | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |

## Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| | | | | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°6 | Vol 4 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P3 | Réalisation d'un prélevement | | 002FH002064 n°3 - 1 - 002FH002064 n°3 - 2 | P3 | Colle beige + papier non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°6 | Vol 1 (SDB/WC) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P10 | Réalisation d'un prélevement | | 002FH002064 n°10 - 1 - 002FH002064 n°10 - 2 | P10 | Colle beige non séparable + papier non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°6 | Vol 1 (SDB/WC) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P10 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10 | | 002FH002064 n°10 - 1 - 002FH002064 n°10 - 2 | P10 | Colle beige non séparable + papier non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |

## Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| | | | | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°6 | Vol 5 (Séjour) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | P4 | Réalisation d'un prélevement | Beige | 002FH002064 n°4 - 1 - 002FH002064 n°4 - 2 | P4 | Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°6 | Vol 4 (Cuisine) - Vol 6 (Entrée) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | S4 - S5 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4 | Beige | 002FH002064 n°4 - 1 - 002FH002064 n°4 - 2 | P4 | Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°6 | Vol 1 (SDB/WC) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | P6 | Réalisation d'un prélevement | Bleu | 002FH002064 n°6 - 1 - 002FH002064 n°6 - 2 | P6 | Revêtement souple gris + colle polymère jaune | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°6 | Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | S9 - S10 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6 | Bleu | 002FH002064 n°6 - 1 - 002FH002064 n°6 - 2 | P6 | Revêtement souple gris + colle polymère jaune | Négatif | Négatif sur analyse |

## Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| | | | | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°6 | Vol 1 (SDB/WC) | Revêtement de sol | Ragréage | P7 | Réalisation d'un prélevement | | 002FH002064 n°7 - 1 - 002FH002064 n°7 - 2 | P7 | Colle polymère rose non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°6 | Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Entrée) | Revêtement de sol | Ragréage | S11 - S12 - S13 - S14 - S15 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7 | | 002FH002064 n°7 - 1 - 002FH002064 n°7 - 2 | P7 | Colle polymère rose non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |

# ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

| Ref. | Plans | Titre du plan |
|---|---|---|
| | Appartement n°6 | Appartement n°6 - Plan de repérage - Actions menées |
| | Appartement n°6 | Appartement n°6 - Plan de prélèvements |

# APPARTEMENT N°6 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002FH002064




## Légende

| | |
|---|---|
| P | Localisation dun prélèvement |
| I | Localisation dune impossibilité technique |
| S | Localisation dun sondage négatif |

| Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|---|---|---|---|
| 21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME<br>53300 AMBRIERES LES VALLEES | Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage | 10/04/2017 | MERCIER Hugues |

# APPARTEMENT N°6 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002FH002064




Légende

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|---|---|---|---|
| 21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME<br>53300 AMBRIERES LES VALLEES | Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage | 10/04/2017 | MERCIER Hugues |

## ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence | Localisation | Action |
|---|---|---|
| | Appartement n°6 - Vol 2 (Chambre 1) | I1 |
| 002FH002064 n°1 - 1 (P1) | Appartement n°6 - Vol 2 (Chambre 1) | Prélevement négatif |
| 002FH002064 n°1 - 2 (P1) | Appartement n°6 - Vol 2 (Chambre 1) | Prélevement négatif |
| 002FH002064 n°2 - 1 (P2) | Appartement n°6 - Vol 4 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002FH002064 n°2 - 2 (P2) | Appartement n°6 - Vol 4 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002FH002064 n°3 - 1 (P3) | Appartement n°6 - Vol 4 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002FH002064 n°3 - 2 (P3) | Appartement n°6 - Vol 4 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002FH002064 n°4 - 1 (P4) | Appartement n°6 - Vol 5 (Séjour) | Prélevement négatif |
| 002FH002064 n°4 - 2 (P4) | Appartement n°6 - Vol 5 (Séjour) | Prélevement négatif |
| | Appartement n°6 - Vol 4 (Cuisine) | I2 |
| | Appartement n°6 - Vol 4 (Cuisine) | I2 |
| 002FH002064 n°5 - 1 (P5) | Appartement n°6 - Vol 6 (Entrée) | Prélevement négatif |
| 002FH002064 n°5 - 2 (P5) | Appartement n°6 - Vol 6 (Entrée) | Prélevement négatif |
| 002FH002064 n°6 - 1 (P6) | Appartement n°6 - Vol 1 (SDB/WC) | Prélevement négatif |
| 002FH002064 n°6 - 2 (P6) | Appartement n°6 - Vol 1 (SDB/WC) | Prélevement négatif |
| 002FH002064 n°7 - 1 (P7) | Appartement n°6 - Vol 1 (SDB/WC) | Prélevement négatif |
| 002FH002064 n°7 - 2 (P7) | Appartement n°6 - Vol 1 (SDB/WC) | Prélevement négatif |
| 002FH002064 n°8 - 1 (P8) | Appartement n°6 - Vol 1 (SDB/WC) | Prélevement négatif |
| 002FH002064 n°8 - 2 (P8) | Appartement n°6 - Vol 1 (SDB/WC) | Prélevement négatif |
| 002FH002064 n°9 - 1 (P9) | Appartement n°6 - Vol 1 (SDB/WC) | Prélevement négatif |
| 002FH002064 n°9 - 2 (P9) | Appartement n°6 - Vol 1 (SDB/WC) | Prélevement négatif |
| 002FH002064 n°10 - 1 (P10) | Appartement n°6 - Vol 1 (SDB/WC) | Prélevement négatif |
| 002FH002064 n°10 - 2 (P10) | Appartement n°6 - Vol 1 (SDB/WC) | Prélevement négatif |
| | Appartement n°6 - Vol 1 (SDB/WC) | I3 |
| | Appartement n°6 - Vol 1 (SDB/WC) | I3 |

I1 - 1

002FH002064 n°1 - 1 (P1)

002FH002064 n°1 - 2 (P1)




002FH002064 n°2 - 1 (P2)

002FH002064 n°2 - 2 (P2)

002FH002064 n°3 - 1 (P3)

002FH002064 n°3 - 2 (P3)




002FH002064 n°4 - 1 (P4)

002FH002064 n°4 - 2 (P4)

I2 - 1

I2 - 2

002FH002064 n°5 - 1 (P5)

002FH002064 n°5 - 2 (P5)

002FH002064 n°6 - 1 (P6)

002FH002064 n°6 - 2 (P6)

002FH002064 n°7 - 1 (P7)

002FH002064 n°7 - 2 (P7)




002FH002064 n°8 - 1 (P8)

002FH002064 n°8 - 2 (P8)

002FH002064 n°9 - 1 (P9)

002FH002064 n°9 - 2 (P9)

002FH002064 n°10 - 1 (P10)

002FH002064 n°10 - 2 (P10)

I3 - 1

I3 - 2

## ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

| Référence | Categorie | Composant | Materiau | Localisation | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Plafond et faux-plafonds | Faux plafonds | Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable - Pièces sèches - | Appartement n°6 - Vol 2 (Chambre 1) | |
| P2 | Equipements divers et accessoires | Evier | Tampon bitumineux noir - - | Appartement n°6 - Vol 4 (Cuisine) | |
| P3 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle beige + papier non séparable - - | Appartement n°6 - Vol 4 (Cuisine) | |
| P4 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières - Beige - | Appartement n°6 - Vol 5 (Séjour) | |
| P5 | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable - Pièces sèches - | Appartement n°6 - Vol 6 (Entrée) | |
| P6 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Revêtement souple gris + colle polymère jaune - Bleu - | Appartement n°6 - Vol 1 (SDB/WC) | |
| P7 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle polymère rose non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable - - | Appartement n°6 - Vol 1 (SDB/WC) | |
| P8 | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - Pièces humides - | Appartement n°6 - Vol 1 (SDB/WC) | |
| P9 | Plafond et faux-plafonds | Faux plafonds | Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable - Pièces humides - | Appartement n°6 - Vol 1 (SDB/WC) | |
| P10 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle beige non séparable + papier non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - - | Appartement n°6 - Vol 1 (SDB/WC) | |

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

# RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31510 EN DATE DU 22/04/2017
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36531
Echantillon ITGA : IT071704-31510
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

### Réf. Client :

| | |
|---|---|
| Commande | 002FH002064 |
| Dossier client | _0046600001000020006_<br>21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME - 53300 AMBRIERES LES VALLEES<br>Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002FH002064001 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 2 (Chambre 1) |

| | |
|---|---|
| Description ITGA | Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|---|---|---|---|
| Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable | META le 21/04/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

# RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31511 EN DATE DU 22/04/2017
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36531
Echantillon ITGA : IT071704-31511
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

### Réf. Client :

| | |
|---|---|
| Commande | 002FH002064 |
| Dossier client | _0046600001000020006_<br>21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME - 53300 AMBRIERES LES VALLEES<br>Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002FH002064002 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 4 (Cuisine) |

| | |
|---|---|
| Description ITGA | Tampon bitumineux noir |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|---|---|---|---|
| Tampon bitumineux noir | META le 21/04/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

# RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31512 EN DATE DU 22/04/2017
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36531
Echantillon ITGA : IT071704-31512
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

### Réf. Client :

| | |
|---|---|
| Commande | 002FH002064 |
| Dossier client | _0046600001000020006_<br>21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME - 53300 AMBRIERES LES VALLEES<br>Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002FH002064003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 4 (Cuisine) |

| | |
|---|---|
| Description ITGA | Colle beige / Papier / Carrelage |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|---|---|---|---|
| Colle beige + papier non séparable | META le 21/04/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |
| Carrelage | Non analysé | | | |

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

# RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31513 EN DATE DU 22/04/2017
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36531
Echantillon ITGA : IT071704-31513
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

### Réf. Client :

| | |
|---|---|
| Commande | 002FH002064 |
| Dossier client | _00466000010000200006_<br>21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME - 53300 AMBRIERES LES VALLEES<br>Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002FH002064004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 5 (Séjour) |

| | |
|---|---|
| Description ITGA | Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|---|---|---|---|
| Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières | META le 21/04/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

# RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31514 EN DATE DU 22/04/2017
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36531
Echantillon ITGA : IT071704-31514
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

### Réf. Client :

| | |
|---|---|
| Commande | 002FH002064 |
| Dossier client | _00466000010000200006_<br>21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME - 53300 AMBRIERES LES VALLEES<br>Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002FH002064005 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 6<br>(Entrée) |

| | |
|---|---|
| Description ITGA | Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|---|---|---|---|
| Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable | META le 21/04/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

# RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31515 EN DATE DU 22/04/2017
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36531
Echantillon ITGA : IT071704-31515
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

### Réf. Client :

| | |
|---|---|
| Commande | 002FH002064 |
| Dossier client | _0046600001000020006_<br>21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME - 53300 AMBRIERES LES VALLEES<br>Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002FH002064006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1 (SDB/WC) |

| | |
|---|---|
| Description ITGA | Revêtement souple gris / Colle polymère jaune |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|---|---|---|---|
| Revêtement souple gris + colle polymère jaune | META le 21/04/2017 | Amiante non détecté | --- | 2 |

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

# RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31516 EN DATE DU 22/04/2017
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36531
Echantillon ITGA : IT071704-31516
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

### Réf. Client :

| | |
|---|---|
| Commande | 002FH002064 |
| Dossier client | _0046600001000020006_<br>21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME - 53300 AMBRIERES LES VALLEES<br>Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002FH002064007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1<br>(SDB/WC) |

| | |
|---|---|
| Description ITGA | Colle polymère rose / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Peinture |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|---|---|---|---|
| Colle polymère rose non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable | META le 22/04/2017 | Amiante non détecté | --- | 2 |

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

# RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31517 EN DATE DU 22/04/2017
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36531
Echantillon ITGA : IT071704-31517
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

### Réf. Client :

| | |
|---|---|
| Commande | 002FH002064 |
| Dossier client | _0046600001000020006_<br>21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME - 53300 AMBRIERES LES VALLEES<br>Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002FH002064008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1<br>(SDB/WC) |

| | |
|---|---|
| Description ITGA | Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|---|---|---|---|
| Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable | META le 21/04/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

# RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31518 EN DATE DU 22/04/2017
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36531
Echantillon ITGA : IT071704-31518
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

### Réf. Client :

| | |
|---|---|
| Commande | 002FH002064 |
| Dossier client | _00466000010000200006_<br>21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME - 53300 AMBRIERES LES VALLEES<br>Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002FH002064009 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 1 (SDB/WC) |

| | |
|---|---|
| Description ITGA | Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|---|---|---|---|
| Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable | META le 21/04/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

# RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-31519 EN DATE DU 22/04/2017
# RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

## Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

## Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36531
Echantillon ITGA : IT071704-31519
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

## Réf. Client :

| | |
|---|---|
| Commande | 002FH002064 |
| Dossier client | _00466000010000200006_<br>21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME - 53300 AMBRIERES LES VALLEES<br>Appartement n° 6 de type 3 situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002FH002064010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 1 (SDB/WC) |

| | |
|---|---|
| Description ITGA | Colle beige / Papier / Couche plâtreuse blanche |

## Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

## Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

## Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|---|---|---|---|
| Colle beige non séparable + papier non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable | META le 21/04/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.